

# कापडाकरीत रासायनिक प्रक्रिया

२६०

२


• लेखक - रा. शं. भागवत •

महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ<sup>मुंबई</sup>



महाराष्ट्र राज्य

३०८



# कापडावरील रासायनिक प्रक्रिया

लेखक

रा. शं. भागवत



महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ,  
मुंबई

प्रथमावृत्ति - अँगस्ट १९८५

प्रकाशक

श्री. सू. द्वा. देशमुख, सचिव,  
महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ,  
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२.

© प्रकाशकाधीन

मुद्रक

अनंतराव दाशरथे,  
परिमल प्रिट्स,  
खडकेश्वर, औरंगाबाद.

किमत अठरा रुपये

## निवेदन

मराठी भाषा व साहित्य यांचा सवांगीण विकास करण्याच्या दृष्टीने साहित्यावरोवरच शास्त्र, ज्ञान, तंत्र आणि अभियांत्रिकी इत्यादि विषयांवरील पुस्तके मराठीत प्रकाशित करण्याचे महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाचे धोरण आहे. या धोरणानुसार सधं-सामान्य माणसांशी संबंधित असलेल्या 'कापड' या विषयावर एक छोटेखानी पुस्तक लिहून देण्याबाबत श्री. रा. श. भागवत यांना मंडळातर्फे विनंती करण्यात आली होती. श्री. भागवत यांनीही या विनंतीस मान देऊन या विषयावर एक छोटेसे पुस्तक सोप्या भाषेत लिहून दिले. त्यावदल मंडळाच्या वतीने मी श्री. भागवत यांचा बाबारी आहे. 'कापडावरील रासायनिक प्रक्रिया' या पुस्तकाचे वाचक स्वागत करतील वक्ती आशा आहे.

४२, यशोधन,

मुंबई-२०,

दिनांक १, जानेवारी, ८५. महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ


सुरेन्द्र बारलिंगे

अध्यक्ष,



## लेखकाचे निवेदन

कापडावरील रासायनिक व अन्य प्रक्रिया या विषयाची व्याप्ती फार मोठी आहे. प्रत्येक प्रक्रियेसंबंधी अति महृत्वाची तेवढीच माहिती या छोटचा पुस्तकात देणे शक्य झाले आहे. प्रत्येक प्रक्रियेस योग्य न्याय दिला गेला आहेच असा लेख-काचा दावा नाही. अधिक माहितीसाठी तन्हत-हेच्या तंतूंच्या गुणधर्मावा अभ्यास आवश्यक आहे. प्रक्रियाचा अधिक तपशील हवा असेल तर त्या त्या प्रक्रियेसंबंधी अधिक वाचन करावे लागेल. या पुस्तकाच्या वाचनाने वाचकांच्या मनांत काही वा सर्वच प्रक्रियांबद्दल कुतूहल निर्माण झाले व अधिक वाचनाची इच्छा निर्माण झाली तर लेखकास समाधान वाटेल.



# अनुक्रमणिका

अ. नं.	विषय	पृष्ठ
१.	प्रास्ताविक	१
२.	प्रक्रियांचे स्वरूप, हेतू व प्रकार	४
३.	लोंबते धागे, खळ व अन्य बाह्य वस्तु कापडापासून अलग करणे	८
४.	कापडावरील भगदी लहान तंतूंची टोके जाळून टाकणे (Singeing)	१२
५.	खळ व अन्य अशुद्ध पदार्थ कापडापासून अलग करणे (Desizing)	१७
६.	उष्णता, पाण्याची वाफ व अन्य रसायन मिश्रण यांच्या साहाय्याने अशुद्ध पदार्थ काढून टाकणे – स्कावरिंग (Scouring)	२१
७.	मसंराइझिंग अर्थात मुती मालास चमक आणणे (Mercerising)	२८
८.	ब्लीचिंग अथवा निरंगीकरण	३३
९.	घुलाई	४४
१०.	रंगाई	४९
११.	छपाई	६०
१२.	कापड सुकविणे	७४
१३.	कापडाचा स्पर्श, चमक, झिलई इ. (Finishing)	८९
१४.	पेटंट, यांत्रिक फिनिशिंग, सॅन्फोराइझिंग व अन्य यंत्रजन्य प्रक्रिया	९७
१५.	सर्फेस शिवरिंग प्रक्रिया	१०२
१६.	कापडावरील अगर कपडाघावरील डाग काढणे	१०८
१७.	लेखकाचे निवेदन	११५

## 明月松林

月夜手忙脚乱

月夜行

## चित्रे-रेखाचित्रे यांचा क्रम

क्र.	प्रकरण	विवर	पृष्ठ
१	३	हाय स्पीड ब्लीनिंग, क्रॉपिंग अंड शिर्किंग	A
२	४	ब्लॉय सिंजिंग	१३
३	७	ब्लॉय मर्सराइझिंग	B
४	८	कंटीन्यूअस रोप ब्लीर्चिंग (जो बॉक्स)	C
५	८	थमों रिअॅक्शन चेवर (जम्बो)	D
६	८	सेमी कंटीन्यूअस ओपन् विड्थ ब्लीनिंग	३९
७	९	प्रिट - सोपरची रचना	४६
८	१०	हाय प्रेशर यार्न प्रोसेसिंग (सस्पेन्शन)	E
९	१०	आॅटोमॅटिक डायींग जिगर	F
१०	१०	डायींग जिगर यंत्रांची रांग	G
११	११	आॅटोमॅटिक पलेंट बेड स्क्रीन प्रिटिंग	H
१२	११	पलेंट बेड स्क्रीन प्रिटिंग व जेट ड्रायर	६६
१३	११	रोटरी स्क्रीन प्रिटिंग	J
१४	११	रोटरी स्क्रीन प्रिटिंग व जेट ड्रायर	६८
१५	१२	पॅडिंग मँगळ, फ्लोट ड्रायर व स्टेटर	८२
१६	१४	कॉम्प्रेसिव्ह सिंकिंग (सॅन्फोराइझिंग)	९८
१७	१५	हॉलो बेड शिर्किंग व सॉलिड बेड शिर्किंग	१०७

印光堂文集卷之二

卷之二

印光堂文集卷之二

二

印光堂文集卷之二

三

印光堂文集卷之二

四

印光堂文集卷之二

五

印光堂文集卷之二

六

印光堂文集卷之二

七

印光堂文集卷之二

八

印光堂文集卷之二

九

印光堂文集卷之二

十

印光堂文集卷之二

十一

印光堂文集卷之二

## १. प्रास्ताविक

‘ बनस्पती ’ या कामधेनप्रमाणे असून, निसर्गाच्या अनेकविध आधारापासून आपले संरक्षण करण्यास बनस्पतीचा सूप उपयोग होईल या कल्पनेचा प्रथम उगम झाला. त्यातूनच मानवी प्रगतीच्या पहिल्या टप्प्यात वल्कलांच्या साहाय्याने शरीर-रक्षणाची योजना प्रथम अमलात आणली गेली. काळांतराने बनस्पतीप्रमाणेच जनावरांची कातडी, केस व अन्य उपलब्ध घागे देणाऱ्या वस्तु यांचा उपयोगही शरीराचा थंडीवान्यापासून बचाव करण्यासाठी होऊ लागला. पुढे चीकस वुद्धि व निर्माणक्षमता यांच्या आधाराने रेखमी किड्यांच्या वेण्टणांपासून काढलेला तलमधागा वापरून मुलायम व टिकाऊ कापड बनविणे ही गोष्टही मानव शिकला. कपाशीच्या वोंडापासून मिळणाऱ्या तंतूच्या धाग्यापासून कापड बनविण्याची कलाही काळांतराने मानवाला साध्य झाली.

आचार विचार व राहाणीमान यांमध्ये जसजसा बदल घडून आला, त्याबरोबरच उद्योगी व नाविन्यप्रिय मानवाने अनेक प्रकारची वस्त्रे बनविली. ‘पिण्डे पिण्डे मर्तिभिन्ना’ या उक्तीप्रमाणे नवीन नवीन कल्पना वापरून व विज्ञानाचा योग्य वापर करून मानवाने कापडनिर्मितीचे थेव पूर्णपणे विस्तारित केले. इतके की मानवी व्यवहारात कापड, कपडे, वेशभूषेचे नवे नवे प्रकार यांना आता अनन्य-साधारण महत्व प्राप्त झाले.

आधुनिक कालामध्ये जरी इतर अनेक नव्या नव्या तंतूचा शोध लागला असला व कृत्रिम तंतूच्या गुणधर्मात सतत इष्ट बदल घडवून आणण्यात संशोधक सतत कार्य करीत असले, तरी एक गोष्ट अद्यापही स्वयंसिद्ध आहे की, ‘ स्वच्छ घृतलेला सुती कपडा अंगात घातल्यावर आपणास जे अवर्णनीय समाधान लाभते तसे अद्याप कोणत्याही अन्य तंतूपासून बनलेल्या कपड्याने अजून तरी मिळू शकलेले नाही.’ सर्वगुणसंपन्न अशा वस्त्रांचा माणसाला लाभ मिळवून देणाऱ्या कापूस या तंतूला ‘ वस्त्रसग्राट ’ अशी संज्ञा सर्वांधिने समर्पक ठरेल.

प्रस्तुत पुस्तिकेत सर्व धाग्यांची निर्मिती, कातकाम, विणकाम व सर्व प्रक्रिया यांचा परामर्श घेणे शक्य नाही. त्यामुळे तंतूची योडव्यात माहिती देऊन सुती व

मिश्र कापडावर होणाऱ्या 'रंगाई', 'धुलाई', 'छाई' या सारख्या महत्वाच्या रासायनिक प्रक्रिया कापड निर्मितीत कशी महत्वाची भूमिका बजावतात ही गोष्ट सांगण्यावरच अधिक भर दिला आहे.

प्रत्येक तंत्र विण्णासाठी कारखान्यात आल्यावर तो प्रथम स्वच्छ करणे ही महत्वाची क्रिया. तंत्राच्या रासायनिक गुणधर्मानुरूप ही स्वच्छताक्रिया कमी अधिक तीव्र असते. कातकाम, विनिकाम या यांत्रिक प्रक्रिया जरी फरकाने असल्या तरी रासायनिक प्रक्रिया मात्र त्या त्या तंत्राच्या गुणधर्मप्रमाणेच घडाव्या लागतात. निरंगीकरण, धुलाई, रंगक्रिया, छापकाम इत्यादि प्रक्रियांतील मूलभूत तत्वांत सूप साम्य असते. सुती कापडासाठी जळू असलेल्या प्रक्रियांची माहिती देताना अन्य तपशीलावरोवर संमिश्र तंत्र व अन्य धारणासाठी या प्रक्रियांमधील पाठमेद देण्याचा यत्न केला आहे.

वेगवेगळ्या प्रक्रियांसाठी उपयुक्त अशी विविध यंत्रांमध्ये भारतामध्ये व अन्य देशांमध्ये उपलब्ध आहे. अशा यंत्रांची यादी पुस्तिकेचे शेवटी देण्याचे योजिले आहे. रासायनिक प्रक्रिया घडणाऱ्या कारखान्यात कोणकोणती यंत्र, यंत्रमलिका असतात, असावीत याची कल्पना येण्यासाठी काही यंत्रमालिकांची छायाचित्रे व काहींची रक्खाचित्रे समर्पक मथलधारासह मधून मधून दिली आहेत. 'कापडावरील प्रक्रिया' याहि विषयावर लिहिताना सर्वमान्य अशा तांत्रिक परिभाषा शब्द-कोषाच्या अभावी योग्य पारिभाषिक शब्दांची उणीव सतत जाणवते. किंत्येक वस्तूंची अगर रसायनांची मूळ नावे आपलेकडे अपभ्रंश स्वरूपात रुढ झाली आहेत. मूळ इंग्रजी नावामूळे अधिक स्पष्ट अर्थबोध होत असल्यामुळे त्यांचा वापर करणे व शक्य त्या ठिकाणी कंसामध्ये इंग्रजी संज्ञा देणे हे उचित वाटते.

निरनिराळ्या प्रक्रियांची, रसायनांची व रंगद्रव्यांची माहिती वाचकांसमोर मांडताना शक्यतोवर पारंपारिक बैठकीवरून आधुनिक पातळीवर येण्याचा प्रयत्न केला आहे. महाराष्ट्र राज्यात हातमाग व यंत्रमाग यांची अनेक केल्वे आहेत. मोठ्या लोकवस्तीच्या ठिकाणी गिरण्या प्रस्थापित झाल्या आहेत. या सर्व ठिकाणी कापडावर विविध प्रक्रिया करणारे अनेक रंगारी, धुलाईगीर व छापणारे आहेत. या वाचकवर्गास आवश्यक तितके कापडप्रक्रियांचे प्राथमिक ज्ञान उपलब्ध करून घावे हाहिं या पुस्तकामागील हेतु आहे.

संशोधकांनी व उत्साही उद्योजकांनी सतत आपले कौशल्य पणास लावून कापडनिर्मिती व्यवसाय संध्याच्या उर्जितावस्थेस आणला. स्फोटक पदार्थविरती संशोधन चालू असताना 'नायट्रो सिल्क' ( NITRO CELLULOSE ) या पुनर्निर्मित कृत्रिम धार्याचा शोध लागला. त्यापुढे क्रमाक्रमाने 'कुप्रामोनियम रेशीम',

'ॲंसेट रेशीम' व 'बिहसोळ रेयॉन' या पुनर्निर्मित कृत्रिम धाग्यांचाही शोध लागला. पुनर्निर्मित कृत्रिम धाग्यांसाठी कच्चा माल म्हणून 'कागद रांधा', 'लाकूड-रांधा', 'जुना सुती माल' इ. सेल्युलोझ द्रव्यांनी युक्त असे पदार्थ वापरले जात असल्यामुळे या धाग्यांना पुनर्निर्मित सेल्युलोझ धागे असे म्हणण्याचा प्रधात पडला.

सन १९२८ मध्ये 'पॉलि ॲमाईड' या संपूर्ण कृत्रिम बाग्याचा शोध लागला व कापड निर्मितीच्या क्षेत्रामध्ये एक नवेच युग सुरु झाले. या नव्या तंत्राचा सर्वसंमत वापर सुरु होण्यासाच वराच कालावधी लागला. अेकदा संशोधकांचा सूर लागल्यावर मात्र 'पॉलि अेस्टर', 'पॉलिअँक्रिलिक' व पॉलि प्रॅपिलीन यासारख्या उत्तमोत्तम कृत्रिम तंत्रांचा शोध लागला व लवकरच वापरही होऊ लागला. 'नाय-लॉन', 'डॅक्रॉन', 'आर्डिल', 'टेरिलीन' इत्यादि संपूर्ण कृत्रिम धाग्यांनी काही वर्षांतच लोकप्रियतेचे शिखर गाठले व त्यांचा वापरही पुष्कळच मोठचा प्रमाणावर आल्याचे दिसून आले. या नव्या धाग्यांना कोणताही नैसर्गिक कच्चा माल लागत नाही. या धाग्यांचे गुणधर्म विशेषत: ताकद, टिकाऊपणा व मळ न शोषणे हे पुनर्निर्मित धाग्यांपेक्षा फार वरचढ आहेत.

कोणताही धागा (तंत्र) असला तरी कापड व कपडे यांसाठी त्याचा उपयोग करायचा म्हणजे शुद्धीकरण, धुलाई, रंगाई, छपाई या प्रक्रिया व त्याना अनुषंगून असणाऱ्या उपक्रिया कराव्या लागणार हे ओघानेच आले. सुती, लोकरीचे, शुद्ध रेशमाचे, पुनर्निर्मित अगर संपूर्ण कृत्रिम तंत्र व त्यांची मिश्रणे यापासून बनविलेले कोणतेही कापड वापरण्यासाठी सिद्ध करण्यापूर्वी ते या सर्व प्रक्रियांमधून कमी अधिक प्रमाणात जाणे भागच आहे.

## २. प्रक्रियांचे स्वरूप, हेतू व प्रकार

मागावरून जेव्हा कापड प्रक्रिया विभागात म्हणजे 'प्रोसेसिंग हाऊस' मध्ये येते तेव्हा ते दिसावयास वरे नसते व एवढेच नव्हे तर वापरण्यायोग्यही नसते. कापूस, प्राण्यांचे केस, प्राणीजन्य तंतु, पुनर्निर्मित वा कुत्रिम तंतू यांची उत्पादन-केंद्रे, येथून धागे कातले जातात. पिळणे व विणकाम यासारख्या यांत्रिक प्रक्रियां-मध्ये अपेक्षित आघात सहन होण्यासाठी, त्यावर खळ चढविणे यासारखे शक्तिवर्धक प्रयोग केले जातात. खळमिश्रण बनविताना, कापडाची निर्मिती पूर्ण होईपर्यंत कडकपणा, वजनवृद्धि, ताकद, आसांद्रता, इत्यादी गुण टिकावे, यासाठी पिष्टमय पदार्थ, पांढरी माती, आंद्रतावर्धक व वजनवर्धक इत्यादी पदार्थ वापरून खळ-मिश्रण तयार केले जाते. हे मिश्रण धाग्यांवर नोटपणे चढविण्यासाठी, खळ यंत्र (साइंजिंग मशीन) वापरून धागे मिश्रणात बुडवून काढावे लागतात. कापड 'तयार' झाल्यावर मात्र या 'पाहुण्या' पदार्थाची मुळीच गरज नसते. त्यामुळे सर्व प्रकारच्या धाग्यांवरून, मूळ नैसर्गिक रंग, खळ व अन्य अशुद्ध पदार्थ कटाक्षाने दूर करावे लागतात. कापडाचे संपूर्ण शुद्धीकरण ही बाब फार महत्वाची आहे, त्या शिवाय पुढील प्रक्रिया यथायोग्य व सुलभ होणार नाहीत.

◆ शुद्धीकरण प्रक्रियांसाठी निरनिराळ्या साहित्याची, रासायनिक द्रव्यांची तथा उष्णता, वाफ, वीज, दाबयुक्त हवा, पाणी, इत्यादी माध्यमांची अत्यंत आवश्यकता आहे. कोणत्या जातीच्या कापडासाठी, केळ्हा, किती, कोणते व कसे मिश्रण असावे, प्रक्रियेचे तापमान, कालमान या गोष्टी धाग्यांचा रासायनिक गुणधर्मावर अवलंबून असतात. उदा. लोकर, रेशीम यासारख्या धाग्यांवर अल्कघर्मी मिश्रणाचा अनिष्ट परिणाम होतो हे विसरता कामा नये, रंगीत धागे असलेले कापड धुताना सौम्य रासायनिक मिश्रणच वापरावे, तपमानही अनिष्ट असता कामा नये, इत्यादी.

◆ धुलाई करताना, कापडावर धुलाईपूर्वी ज्या ज्या प्रक्रिया केल्या गेल्या असतील-उदा. प्राथमिक निरंगीकरण, मसंराइंजिंग, रंगाई, छपाई इत्यादी, त्यांचा

कापडावर झालेला सुपरिणाम टिकेल, किंवदृना अधिक खुलून दिसेल अशी धुलाई हवी हे घ्यानात ठेवावे. त्यासाठी पाण्याचे तपमान, साबणाचे पाणी, उष्णता, योग्य वेळी दाब वेऊन अधिक पाणी काढून टाकणे इत्यादी साधनांचा नीट उपयोग करावा लागतो.

◆ उष्णता, प्रकाश, धुलाई, धाम, वापरण्याची जागा— या सर्वे गोष्टींचा कमी. अधिक परिणाम रंगविलेल्या कापडावर होत असतो. त्यामुळे रंगाईच्या प्रयोगात कापडाचा अंतिम वापर कोठे, कसा व किंती वेळ होणार हे लक्षात आणून रंगाची निवड करणे अपरिहार्य ठरते.

◆ वापरल्या जाणाऱ्या रंगाचे रासायनिक गुणधर्म आधीपासूनच माहिती असतात. त्यामुळे कापडाचा जसा वापर होणार त्या अवस्थेला अनुरूप अशी रंगांची रासायनिक रचना निवडावी.

◆ काही प्रकारच्या रंगांवर प्रकाशाचा लवकर व अनिष्ट परिणाम होतो. तेव्हा पडदे अगर तत्सम उपयोगासाठी जे रंग वापरायचे, त्यांवर प्रकाशाचा परिणाम होणार नाही याची निवडताच काळजी घ्यावी.

◆ छपाईसाठी योग्य असे रंगमिश्रण वापरणे, त्याचप्रमाणे छपाई उठावदार होण्यासाठी इष्ट रासायनिक प्रक्रिया घडवून आणणे, व्यवस्थित धूवून काढणे या क्रियांची आवश्यकता आहे. छपाईची क्रिया क्षणिक असल्यामुळे कापड व रंगमिश्रण यांचा संपूर्ण रासायनिक संयोग होईलच असे नाही. त्यामुळे छपाईमध्ये वापरलेल्या रसायनांमधील जो शेषभाग कापडावर राहिला असेल तो कसोशीने धूवून काढणे आवश्यक असते.

◆ छपाई व रंगाई यामध्ये काही काही वेळी असे रासायनिक घटक वापरले जातात की त्याचा इष्ट परिणाम घडवून आणण्यासाठी अधिक तपमानात ( १६०° से. ते १८०° से.) प्रक्रिया करणे जरूर असते. अशा वेळी रंगाई अथवा छपाई झाल्यावर सर्वेसाधारण तपमानात वाळवून नंतर अधिक तपमानात संकलिपत काल ( ३० सेकंदापासून ५ मिनिटे) कापड राहील असे यंत्र उपयोगात आणावे लागते. या प्रकारच्या यंत्रास 'क्युअरिंग' अथवा 'पॉलिमराइझिंग' यंत्र असे म्हणतात.

◆ रंगाई, धुलाई, छपाई व अन्य प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर कापड अधिकाधिक स्वच्छ असणे जरूर आहे. अशा अंतिम स्वच्छ स्वरूपात कापड हाती येईल या वेताने यंत्र अगर यंत्रमालिका निवडणे हे अगत्याचे आहे.

◆ कापडावरील सर्व प्रक्रियांमध्ये कापड सुकविणे व सुकवितानाच कापड अंतिम अवस्थेत कसे असावे, स्पर्श कसा असावा याचा अंदाज घेऊन पूर्वसंकलित रसायन, मिश्रण वापरावे लागते. सुकविण्याची क्रिया ही एकदाच नव्हे तर दोनदा, तीनदा अगर अधिक वेळाही करण्याची जरूर असते. केवळ सुकविणे म्हणजे 'इायिंग' व जेव्हा इष्ट स्पर्श, जिलाई यासकट सुकविले जाते त्या क्रियेस इायिंग व फिनिशिंग असे म्हटले जाते.

◆ कापड विकल्यानंतर जेव्हा गरजेप्रमाणे कपडे शिवले कपडे धुलाईनंतर आटा कामा नयेत. लांबीमध्ये अगर रुंदीमध्ये कापड आटल्यास कपडे लांडे अगर घटू होतात हा तर सगळधांचाच अनुभव आहे. गिरणीमधून कापड वाहेर पाठविण्यापूर्वी, त्याचा आकार म्हणजे लांबी स्थिर करणे आवश्यक आहे. यासाठी कापडावरील सर्व प्रकारचा ताण नष्ट करण्याची प्रक्रिया केली जाते. योग्य प्रमाणात आर्ता, बाष्प, उष्णता व रुठांमधील दाव यांच्या साहाय्याने ही घडविली जाते. या क्रियेसाठी इतर नव्हे जरी प्रचारारात असली तरी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर या प्रयोगास, 'संन्कोराइझ्ड' असे संबोधले जाते. 'संन्कोराइझ्ड' असा शिक्का मारायचा बसरुयाचा त्यासाठी मूळ अमेरिकन कंपनीबरोबर करार करावा लागतो. या करारान्वये शिक्का मारलेले कोणतेही कापड लांबी अगर रुंदीमध्ये १ टक्क्यापेक्षा जास्त आठणार नाही अशी हमी गिरणीमालकांना द्यावी लागते.

◆ संपूर्ण मानवनिर्मित तंतू व त्यांच्या अन्य धार्यांबरोबर केलेल्या मिश्रणापासून बनविलेल्या कापडावर आकारमान स्थिर करण्यासाठी ठराविक उष्णतामानात ते काही क्षण (सेकंद) ठेवण्याची जरूरी असते. कापडाच्या दोन्ही बाजूना योग्य प्रकारचा तणाव असताना ते  $185^{\circ}$  सें. पासून  $205^{\circ}$  सें. पर्यंतच्या पूर्वनियोजित तप-मानात चालविले जाते. या क्रियेस 'हीट सेटिंग' अव्या 'थर्मो फिंकिंग' असे म्हणतात. आपण नेहमी वापरीत असलेल्या 'टेरिकॉट', 'टेरिव्हिस्कोझ', 'टेरिवूल या व तत्सम कापडावर अशी खास प्रक्रिया करणे जरूरी असते.

◆ मारावरून तयार होणाऱ्या कापडावर लोंबकळणारे धागे, पूर्वांच्या प्रक्रियेमधील खळ व अन्य मिश्रण इत्यादि बाह्य पदार्थ दूर करण्यासाठी दर मिनिटाला सुमारे १५०० फेरे या वेगाने गोल किरणांच्या धारदार पात्यांच्या रुढाच्या अगदी जवळून कापड नेले जाते. अशुद्ध वस्तू कापडावर नीट उभारून येण्यासाठी धर्षण करण्याऱ्या कळावरून नेले म्हणजे ही स्वच्छताक्रिया नीट होते. या प्रक्रियेला 'कॉर्पिंग-शिअरिंग' असे म्हणतात.

❖ कोणतेही कापड जेव्हा मागावर तयार होते तेव्हा उभ्या व आडव्या धार्यां-  
मधून तंतूची छोटी छोटी टोके डोकावत असतात. ही टोके पुढल्या रासायनिक  
प्रक्रियांमध्ये नाना तन्हेची विघ्ने आणण्याचा संभव असतो. (आगीच्या) ज्योतीच्या  
साहाय्याने ही टोके जाळून टाकणे हा यावर सर्वांत उत्तम उपाय होय. योग्य तप-  
मान असणाऱ्या ज्योतीवर दर मिनिटाला ६०।७० मीटर अगर अधिक वेगाने कापड  
नेल्यास कोणत्याही प्रकारचा अपाय न होता ही टोके जाळून जातात. या प्रक्रियेस  
'सिंजिंग' असे म्हणतात. 'सिंजिंग' केलेले कापड घुलाई, रंगाई, इत्यादि प्रक्रि-  
यांना अत्युत्तम प्रतिसाद देते.



## ३. लोंबते धागे, खळ व अन्य बाह्य वस्तु कापडापासून अलग करणे

पूर्वीच्या प्रकरणात सांगितल्याप्रमाणे मागावरून जेव्हा कापड विणून बाहेर येते तेव्हा ते अंतर्गत व बाह्य अशुद्ध पदार्थांनी युक्त असे असते. धाग्यांना विणकामाच्या धकाघकीत अपाय होऊ नये म्हणून बाह्य पदार्थ वापरून धाग्यांची ताकद वाढविली जाते. हे बाह्य पदार्थ, त्याच्यप्रमाणे यंत्रचलित मागावरून कापडावर आलेले तुटके लोंबते धागे व सुताच्या कांड्या आपोआप बदलल्या जात असताना कापडाच्या दोन्ही वाजूना निर्माण आलेले धाग्यांची वलये या सर्वांपासून नंतरच्या सर्व प्रक्रियांमध्ये सतत अडथळा येण्याचा फार संभव असल्यामुळे, पुढल्या कोणत्याही प्रक्रियेस हात धालण्यापूर्वी या सर्व वस्तू कापडावरून काढून टाकणे अतिशय महत्वाचे आहे. या साठी घर्यां - कर्तन - स्वच्छता यंत्र वापरले जाते. या यंत्राला इंग्रजीमध्ये Cleaning, Cropping & Shearing Machine असे म्हणतात.

पूर्वी जरी ही यंत्रे अन्य देशातून आयात करावी लागत होती तरी गेल्या ७-८ वर्षांपासून अशा प्रकारच्या तंत्रांची निर्मिती भारतातही होऊ लागली आहे. तीन चार भारतीय कंपन्या अशी यंत्रे बनवितात लवकरच परदेशी यंत्रांच्या तोडीची यंत्रे येये तयार होतील असे मानण्यास हरकत नाही. घर्यां - कर्तन - स्वच्छता यंत्रात घडून येणारे कायं पुढील प्रसाणे -

१. मागावरून येणारे कापड, घासकाम व त्रिंगिंग करणाऱ्या रुठांच्या सांहाऱ्याने घासून काढणे व कापडावरोल सर्व लहान मोठे लोंबते धागे, सुतांचे तुकडे इत्यादि सर्व बाह्य वस्तू कापडाच्या पातळीवर आणणे. खळीचा जाड भाग व वजन वाढविण्यासाठी सुताला लावलेले पदार्थ हे या घर्यांकियेमध्ये कापडापासून अलग हीतात. घर्यांसाठी घासकागद लावलेले रुठ व घर्याणकिया अधिक प्रभावी होण्यासाठी पोलादी पाती लावलेल्या रुठांची योजना केली जाते. दोन्ही वाजूनी आलेली धाग्यांची वलये तोडून त्यांवे कर्तनक्षम लोंबते धागे करून घ्यावे लागतात. काप-

डाची बीण, सुताची जाडी व पीळ याला अनुसरून घर्याणल्ल, पोलादी पात्यांचे रुळ हे कापडावरील कमी जास्त दाव देतील अशी योजना असते. कापडावरील वाहृष पदार्थ, सुताचे तुकडे इत्यादि पदार्थ स्वच्छताविभागात खाली पडतात ते शोषण योजनेच्या मदतीने काढून टाकले जातात. स्वच्छता विभागातून कापड कर्तन विभागात जाते. कर्तनासाठी कापड दर मिनिटाला ६० ते ७० मीटर या वेगाने पुरव्यायचे म्हणजे कापडाचा संतत पुरवठा हवा. यासाठी घर्याण व कर्तन या दोन्ही विभाग-मध्ये साधारण ४०० मीटर वस्त्रसंचय असेल अशी खुली कोठी ठेवण्यात येते. स्वच्छता विभागातून कापड दर मिनिटाला १००।१२५ मीटर या वेगाने येते. त्यामुळे वस्त्रसंचय कोठीत कर्तन विभागास पुरविण्याइतके कापड कायम शिल्लक राहते.

वेगाने चालणारे कापड व कापडाला जवळ जवळ स्पर्श करीत अति वेगाने फिरत राहणारी पोलादी पाती यामुळे कापडाचे दोन लोबलचक तुकडे (प्रत्येकी ८० ते १०० मीटर) ज्या ठिकाणी शिवणयंत्राने एकत्र जोडलेले असतात तो भागही यात्रिक वेगाने पात्यांसमोरून जातो. शिवणीच्या कापडाची जाडी चारपट अथवा दुप्पट तरी असतेच. तेह्वा शिवण पात्याजवळून पसार होत असताना तिचा बचाव न केल्यास कापड फाटून यंत्र बंद पडेल. अशी घटना वाचाविण्यासाठी शिवण असलेला कापडाचा भाग यंत्रात शिरण्याचे आधीच शिवण आपोआप शोधून कापड बचाव यंत्रांना कार्यान्वित होणे आवश्यक आहे. बचावाच्या दोन तीन पद्धती असतात. —

१) शिवण जवळ येताच कापड अथवा फिरणारी पाती मागे खेचणे व शिवण पुढे गेल्यावरोवर सर्व हालचाली पूर्ववत चालू होणे,

२) शिवण पात्याजवळ येताक्षणीच पात्यांचे फिरणे संपूर्णपणे थांबवणे व शिवण पसार झाल्यावर पुन्हा पूर्वच्या गतीने पाती फिरणे,

३) शिवण पात्याजवळ येतानाच शिवणीच बचाव करणारे एक आच्छादन पाती व शिवण यांमध्ये व शिवण पुढे गेल्यावरोवर आच्छादन पुन्हा पहिल्या ठिकाणी आणणे.

### कापडावर पुरेसा ताण

कॉर्पिंग— शिवणीच यंत्राचे मुख्य तत्व म्हणजे कापडाचे वेगाने (सुमारे मिनिटास ६०।७० मीटर) पोलादी धारदार पाती बसविलेला व अतिवेगाने (दर मिनिटास सुमारे १५०० फेट्या) फिरणारा रुळ कापडाच्या अगदी स्पर्शवत् समीप (कापडाच्या पातळीपासून ०.५ मिली मीटर) आणणे. या रुळाच्या फेन्यांच्या सपाटचात सापडणारे सर्व कापसाचे धागे पात्यांच्या धारेमुळे तोडले जातात.

ही कर्तनकिया संपूर्णपणे यशस्वी होण्यासाठी वेगाने धावणान्या कापडामध्ये

पुरेसा ताण हवा. तो नसेल तर कापड काटून यंत्र बंद पडेल. कापडाच्या सर्व भागांप्रमाणेच किंवा कांकणभर अधिक ताण कापडाच्या किनारीच्या (Selvedge) बाजूला असणे अत्यावश्यक आहे. अधिक उत्पादन देणारे अलीकडील स्वयंचलित माग जे कापड निर्माण करतात त्यांच्या किनारी असाच्या तितक्या सरळ व ताठ नसण्याचा अधिक संभव असतो. त्यामुळे कॉपिंग व शिर्पिंग यंत्रात कापड व किनारी यांवर यथायोग्य ताण आहे याची सात्री करून घ्यावी लागते.

### शोषण योजना

मिनिटाला ६० म्हणजे तासाला ३६०० मीटर कापड ज्या घर्षण करतंन यंत्रामधून जाते त्यामध्ये कापले गेलेले धागे, केरकचरा, खळीमधील मुठे झालेले पदार्थ, यांची प्रचंड निर्मिती होते. ज्या वेगाने हे प्रदूषण निर्माण होते त्याच वेगाने ते काढून टाकणे हे अतिशय महत्वाचे आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात या टाकाऊ वस्तु झटपट काढून टाकण्यासाठी प्रभावी शोषणयोजना करावी लागते. घर्षण विभागात एक व करतंन विभागात एक अशा दोन प्रभावीरचना असतात. टाकाऊ पदार्थ कापडापासून अलग झाल्यावर त्वरित त्याना खेचून नेण्यात येते त्यामुळे कापडाची इच्छता नीट होऊ शकते. शोषलेला सर्व कचरा या मोठ्या आकाराच्या कापडी पिशव्यांमध्ये गोळा होतो व पिशव्यांच्या छिद्रांमधून हवा बाहेर निघून जाते. ठराविक कालावधीनंतर या पिशव्या झटकून अथवा जरूर वाटल्यास पुढी पहिल्या जागी बसविता येतात.

घर्षण करतंन उत्कृष्ट प्रतीचे न्हावे यासाठी खालील गोष्टींची योग्य काळजी घेण्यात येते.

(१) करतंन पात्यांना नीट धार आहे, किंवा नाही हे मधून मधून तपासणे जरूर आहे. पाती बोथट झाल्यास नवीन धार काढावी लागते.

(२) यंत्रामधून कापड जाताना ते करतंन पात्यांच्या जितक्या जवळून जाईल तितक्या प्रमाणात करतंकिया उत्तम होते. ०.४ मिलीमीटर ते ०.५ मिलीमीटर हे अंतर आदर्श समजतात.

(३) कापडाचा यंत्रामधून जाण्याचा वेग योग्य असावा लागतो. (जितका वेग कमी तितके करतंन चांगल्या प्रतीचे.)

(४) करतंन पात्यांच्या साहाय्याने यंत्रामध्ये ज्या ठिकाणी धागे कापले जातात त्या ठिकाणी शोषणयोजना अतिशय प्रभावी असली पाहिजे. लोंबते धागे कापडाच्या पातळीशी काटकोनात असले तर चांगले कापले जातात. धागे काटकोनात असण्यासाठी शोषणशक्ती परिणामकारक असली पाहिजे.

वर लिहिलेल्या सर्वं सूचना यथायोग्य रीतीने पाळल्या गेल्या तर घर्षण—  
कर्तन यंत्राची कार्यक्षमता १५ टक्के ते १८ टक्के एवढी राखता येते.

कापडाच्या रुदीपेक्षा कर्तन रुळ हे निदान १०० मिलीमीटर तरी अधिक  
रुद असावेत. यंत्राची वेळीवेळी सफाई, वेगाने फिरणाऱ्या सर्वं मागांना वेळचे वेळी  
तेल, ग्रीष्म, इत्यादि लावणे, पात्यांना धार काढणे, स्थिर पात्यांना योग्य वेळी धार  
काढणे अशी काळजी घेतल्यास घर्षण—कर्तन यंत्र हे अनेक वर्षे उत्तम काम देऊ  
शकते. कापडाची जाढी, वीण, रुंदी, खळीचे प्रमाण, इत्यादि गोष्टी अनुकूल अस-  
तील हे यंत्र दर मिनिटाला ८०।९० मीटर अशा वेगाने चालते.




## ४. कापडावरील अगदी लहान तंतूंची टोके जाळून टाकणे ( SINGEING )

मागावर कापड विणण्यासाठी वापरलेल्या सुतातील तंतूंची असंख्य बारीक टोके इतस्ततः पसरलेली दिसतात. कर्तनयंत्रामध्ये अशुद्ध पदार्थ काढून टाकले जातात. पण ही तंतूंची टोके मात्र त्या प्रक्रियेनंतरही तशीच राहतात. या टोकांमुळे कापड अस्वच्छ व केसाळ तर दिसतेच, पण विणकामानंतर विविध प्रक्रियांमध्ये त्यामुळे बाधाहि येऊन घुलाई, रंगाई, छपाई इत्यादि प्रक्रियांची प्रत कमी होते. कापडाच्या गुणधर्मांमध्ये कोणतेही व्यंग न येता ही सूक्ष्म टोके दूर करण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे ती प्रभावी ज्योतीच्या साहाय्याने जाळून टाकणे हा होय. या प्रक्रियेस 'सिंजिंग' व ही प्रक्रिया घडवणाऱ्या यंत्रास सिंजिंग यंत्र असे म्हणतात.

अगदी सुरवातीच्या काळात तापवून खूप गरम केलेल्या पोलादी अथवा अन्य धातूच्या जाड पत्र्यांचा उपयोग या कामासाठी केला जात असे. परंतु छोट्या प्रमाणात जवलनशील वायु निर्माण करू शकणारी यंत्रे निर्माण झाल्यावर तंतुपुळ्य जाळून टाकण्यासाठी वायु म्हणजे गैस, योग्य प्रकारच्या सचिद्र नळीमधून येईल व्यवस्था करून या गैसच्या ज्योतीचा उपयोग तंतूंची टोके जाळून टाकण्यासाठी करता येऊ लागला. आता तिंजिंगसाठी सररस अशा प्रकारच्या सिंजिंग यंत्राचाच उपयोग होऊ लागला आहे.

सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर कापड उत्तम दिसावे व सब प्रक्रियांचा परिणाम कापडाच्या सर्व भागावर सारखाच व्हावा यासाठी 'कर्तन' (Shearing) 'जवलन' (Singeing) या दोन्ही पूर्वप्रक्रिया अत्यावश्यक आहेत. या दोन यंत्रांचा उपयोग न करणाऱ्या अथवा दोहोपैकी एका यंत्रांचा उपयोग न करणाऱ्या वन्याच गिरण्या आहेत. साहिजिकच या दोन अगर त्यापैकी एक प्रक्रिया टाळल्यामुळे त्या गिरण्यांमधील कापड तौलनिकदृष्ट्याकामी दजचिं निघते व विसतेही.



### सिंजिंग यंत्रांचे दोन प्रकार

दोन प्रकारची यंत्रे या प्रक्रियेसाठी उपलब्ध आहेत.

१) ज्योतीचा प्रत्यक्ष उपयोग करून वेणारी सिंजिंग यंत्रे- भारतात तूर्त म्हणजे इ. स. १९८२ सालापर्यंत केवळ याच प्रकारची सिंजिंग यंत्रे बनतात. जागतिक कापड उद्योग क्षेत्रातही याच यंत्रांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. या प्रकारच्या यंत्रांमध्ये वायुज्योतीमधून अथवा अति जवळून कापड नेले जाते. ज्योतीमधील उष्णतेच्या प्रभावामुळे तंतूची टोके जळून जातात.

२) ज्योतीचा अप्रत्यक्ष उपयोग करणारी सिंजिंग यंत्रे- या त=हेच्या यंत्रामध्ये ज्योत सरळ कापडावर न येऊ देता ज्योतीच्या साहाय्याने ओके उष्णताकक्ष निर्माण केला जातो. या कक्षाच्या जवळून कापड नेले जाते. या उष्णता लहरींच्या प्रभावाने कापडावरील तंतूची टोके जाळली जातात.

**टीप-** प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष ज्योत वापरली गेली तरी, कापड एका किमान वेगापेक्षा कमी वेगाने चालविता कामा नये, कारण कापडच पेटण्याचा धोका असतो. तसेच कमाल वेगमर्यादाही पाळणे जरूर आहे. कारण अधिक वेगाने कापड चालविल्यास तंतूची टोके न जळता तशीच राहातील.

### सिंजिंग यंत्र-

ज्योतीचा प्रभाव सरळ कापडावर घडणे हा या यंत्राचा महत्वाचा उद्देश. न्यासाठी कापडाचा वेग दर मिनिटाला ३० मीटर पासून १८० मीटर इतका ठेवता

येतो. ज्या रुठांवरून कापड न्यायचे ते पोकळ असून त्यांमधून सतत घंड पाणी वाहत राहील अशी योजना असते, त्यामुळे कापड जास्त गरम होत नाही. ज्योत फेकणारा वर्नर हा खास रचनेचा असतो. ज्वलनशील वायू व हवा यांचे योग्य प्रमाणातील मिश्रण वर्नरच्या पहिल्या कप्प्यात घेऊन तेथून पहिल्या ज्वलन कप्प्यात जाते. तदनंतर दुसऱ्या ज्वलन विभागात ज्वलनक्रिया संपूर्ण झालेल्या अवस्थेत ज्योत वर्नरमधून बाहेर पडते. कापडाशी काटकोन करून ज्योत कापडावर स्वतःला झोकून देते. सेकंदाच्या अत्यल्प कालावधीतच तंतुपुच्छ जाळण्याचे आपले काम ज्योतीस करावे लागते. त्यामुळे त्या क्रियेस योग्य अशा वेगाने ज्योत कापडावर आघात करते.

एका यंत्रात दोन ठिकाणी ज्वलनक्रियेस योग्य अशी ज्योत फेकण्यात येते. अधुनिक सिंजिंग यंत्रात कापड व ज्योत यांचा एकमेकांशी संपर्क तीन प्रकाराने होऊ शकतो. संपर्क प्रकार कोणता निवडायचा ते कापडातील तंतू, वीण, जाडी, वजन इत्यादि गुणधर्मांवरून ठरविले जाते. तीन संपर्क प्रकार पुढीलप्रमाणे—

१) पाणी आत असलेल्या रुठावरून कापड पुढे जात असताना, रुठावरून वळत असताना तिरका स्पर्श होईल अशी रचना— कमी वजनाच्या कापडासाठी, आणि पॉलिएस्टर फिलमेंट धाग्याच्या कापडासाठी अधिक उपयुक्त आहे.

२) पाण्याने घंड केलेल्या रुठावर कापड असताना कापडाच्या पातळीशी ज्योतीची फेक काटकोनात ( $90^\circ$ ) योजणे—पॉलिएस्टर कॉटन व अन्य संमिश्र धागे वापरलेल्या कापडासाठी तसेच खुली वीण असलेल्या कापडासाठी या रचनेचा उपयोग होतो.

३) वरच्या व खालच्या रुठावरचे कापड जात असताना निव्वळ कापडावर ज्योत काटकोनात सोडणे— सुती कापड व अन्य प्रकारचे जाडजूड कापड यासाठी ही रचना फार सोयिस्कर असते.

आधुनिक यंत्रामध्ये जरूरीप्रमाणे वरीलपैकी कोणतीही एक रचना करता येते.

### अप्रत्यक्ष सिंजिंग क्रिया यंत्र

या प्रकारच्या यंत्रात सर्व व्यवस्था प्रत्यक्ष-क्रिया-सिंजिंग यंत्राप्रमाणेच असते परंतु ज्योत मात्र वर्नरमधून कापडाकडे जात नाही. ज्योतीतून निघागारी उष्णता एका उष्णता निर्मिती विभागाकडे नेली जाते. या विभागाची उष्णता तीव्र होते व अति प्रभावी असे ऊण झोत व इनफारेड किरण कापडावर येतात. ज्योतीचा प्रत्यक्ष संपर्क टाळला जात असल्यामुळे या प्रकारच्या यंत्रामध्ये फार चांगल्या प्रतीची सिंजिंग क्रिया होते असे म्हटले जाते. ज्योत लहान मोठी असणे, वर्नरमध्ये कचरा

येण, वेडधावाकड्या कडा कापडाला असणे अथवा कापडास सुरकुत्या पडणे-अशा अडचणीवर या यंत्रामुळे चटकन मात करता येते.

पॉलिएस्टर कॉटन सारख्या मिश्र कापडाच्या वापर करताना सुतांच्या गोळच्या होण्याच्या तक्रारीवर सिंजिंग प्रक्रियेने चांगला परिणाम होतो. परंतु ज्ञालेश्या संयोगाने कृत्रिम तंतूंची जळकी वितळलेली बोथट काळसर गोळी कापडाच्या दोन्ही भागावर पसरलेली राहातात व त्या कापडाला काळसरपणा व कडकपणा येतो. तो घालवायचा म्हणजे कापड घासून घुवावे लागते.

#### सिंजिंग यंत्रा चा कार्यक्षमतेचे मूल्यमापन

सिंजिंग यंत्र प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष कार्य करणारे असले तरी त्याने कापडा-धरील प्रक्रियेबाबत पुढील अपेक्षा पूर्ण केल्या पाहिजेत.

◆ कापडाच्या सर्व भागांवरील तंतूंची सर्व टोके जाळून टाकण्यासाठी ज्योतीचा सारखाच परिणाम हवा.

◆ ठराविक किमान वेग आल्यावरच सिंजिंग करणारी ज्योत पेटते, त्यामुळे हा किमान वेग यंत्राने लवकरात लवकर घेतला पाहिजे. म्हणजे प्रक्रिया न झालेला असा भाग कमीत कमी राहील.

◆ तंतूंची टोके जी कापडाच्या वरवरच्या भागावर असतील ती वर जळून गेली पाहिजेतच पण विजीच्या मध्यल्या भागात जी टोके असतील ती सुद्धा नीट जळून जावीत.

◆ सिंजिंग प्रक्रिया परिणामकारक झाली तरी मूळ कापडावर कोणताही अनिष्ट परिणाम होता कामा नये. कापडाची ताकतही कमी होता कामा नये.

◆ ज्योतीचा आकार योग्य असेल तरच प्रक्रिया उत्तम होईल, यासाठी ज्योतीवर नियंत्रण नीट ठेवण्याची योजना असावी.

◆ काही कारणाने यंत्राचा वेग कमी, म्हणजे दर मिनिटास  $30/35$  मीटरं पेक्षा कमी झाला तर, अथवा यंत्र वंदन पडले तर वायूचा पुरवठा आपोआप वंद पडेल अशी योजना आवश्यक आहे.

◆ कमी झालेला यंत्राचा वेग पुन्हा पूर्ववत झाल्यावर ज्योत आपोआप पेटेल अशी योजनाही हवी.

◆ ज्योतीच्या उण्णतेने कापडही गरम होते तेथ्या गरम झालेले कापड त्वरित घंड होईल अशी यंत्रणा आवश्यक आहे.

- ❖ तंत्रपुच्छ जेव्हा जळून जातात तेव्हा कापडावर या जळलेल्या टोकांचा कचरा जमा होतो. पुढीली कोणतीही किया घडण्यापूर्वी हा कचरा झटकून टाकण्यासाठी कापड गदगदा हलवून कचरा झटकण्यासाठी एक झटक योजना असावयास हवी. त्यासाठी हे अवशेष झटकून टाकण्यास कापडाच्या वरून व खालून आपटणारे रुळ नीट बसविण्याची योजना असावी म्हणजे सर्व कचरा झटकून कपडा साफ होईल.
- ❖ यंत्रामधून जेव्हा कापड वेगाने पसार होते तेव्हा यंत्रामधील रुळ व कापड यांच्या घर्षणामुळे स्थिर विद्युत् निर्माण होते. अशा तंत्रेने निर्माण झालेल्या विजेचा सहज निचरा करण्यासाठी 'स्टॅटिक एलिमिनेटर' बसविणे जरूर आहे.
- ❖ कापडामधील खळ व अन्व रासायनिक अशुद्ध पदार्थ काढून टाकण्यासाठी कापड काही तास पाण्यात भिजवून ठेवण्याची पद्धत आहे. त्यासाठी सिंजिंग यंत्रातून बाहेर पडतानाच कापड पाण्यात भिजून वाहेर पडेल अशी यंत्राच्या मागात शेवटच्या व्यवस्था असणे आवश्यक आहे.



## ५. खळ व अन्य अशुद्ध पदार्थ

### कापडापासून अलग करणे (DESIZING )

या प्रक्रियेस इंग्रजी भाषेमध्ये 'स्कावर्चिंग' (SCOURING) अशी संज्ञा आहे. कापडावरील खळ द्रवणशील करण्याच्या प्रक्रियेस 'डिसाईझिंग' (DESIZING) असे म्हणतात. स्कावर्चिंग व डिसाईझिंग या दोन रासायनिक प्रक्रियांमध्ये सारखेपणा असला तरी दोन्ही प्रक्रियांचे हेतु व रासायनिक क्रिया वेगळचा असतात. या प्रकरणात डिसाईझिंग प्रक्रियेचे व पुढल्या प्रकरणात स्कावर्चिंग प्रक्रियेसंबंधीचे विवेचन आहे.

विणकामापूर्वी सुतास मजबूती आणण्यासाठी जे खळीचे मिश्रण लावले जाते ते काढून टाकणे म्हणजेच डिसाईझिंग. खळमिश्रण पकडून ठेवणारा मुख्य पदार्थ म्हणजे 'स्टार्च' (पिठूल पदार्थ). रासायनिक विघटनक्रियेमुळे स्टार्चपासून डेक्स्ट्रन व आणखी विघटनानंतर ग्लूकोज असे पदार्थ त्यार होतात. ग्लूकोज हे द्रवणशील रसायन असल्यामुळे ते पाण्याने घुवून जाऊ शकते. अशा रीतीने स्टार्च घुवून गेला की खळमिश्रणामधील इतर घटकही कापडापासून अलग होतात. सिंजिंग यंत्राच्या पुढे एक घुलाई पेटी ठेवून त्या पेटीत स्टार्च द्रवणशील करणारे रासायनिक व बनस्पतिक द्रव्य (ENZIME) टाकले म्हणजे त्या द्रवणात मिजलेल्या कापडामध्ये स्टार्च द्रवणशील बनण्याची प्रक्रिया चालू होते. एक्झाईम्च्या साहाय्याने स्टार्च विघळण्यासाठी साधारण ८ ते २४ तास लागू शकतात.

एन्झाईम् न वापरता प्रभावी रासायनिक द्रव्यांनी सुद्धा स्टार्च द्रवणशील होतो. यासाठी आम्ल, अल्क, गुरुकारक द्रव्ये (OXIDISING AGENTS) यांचाही चांगला उपयोग होतो. सर्वसाधारणपणे आम्ल म्हणजे ऑसिड्स व एन्झाईम्स यांचाच उपयोग डिसाईझिंगसाठी वापरतात.

एन्झाईम व्यतिरिक्त इतर पदार्थ हे स्टार्चचे रासायनिक विघटन घडवून आणतात. स्टार्चचे विघटन घडत असताना अविद्राव्य असलेला स्टार्च द्रवणशील अशा विघटित पदार्थात रूपांतर पावतो व त्यामुळेच तो पाण्याने घुतला जातो.

सुताला ताकद येण्यासाठी जेवढे खळीचे मिश्रण लावले असेल, त्यापैकी जवळजवळ ९० टक्के खळ डिसाईझिंगच्या प्रक्रियेत निघून जाणे आवश्यक आहे. त्यायोगे पुढल्या सर्व प्रक्रिया सुलभ होतात व त्यांचा दर्जाही उत्तम प्रतीचा राहतो.

सुतामध्ये म्हणजे कापसाच्या धाग्यामध्ये मुख्यतः सेल्यूलोज्ज हे रासायनिक द्रव्य असते. सेल्यूलोज्ज व स्टार्च (खळ) यांच्या रासायनिक गुणधर्मात पुष्कळ सारखेपणा असल्याने, स्टार्चच्या रासायनिक विघटनासाठी जी रसायन-मिश्रण वापरली जातात त्यांचा सेल्यूलोज्जवरही त्यामुळे विघटनात्मक परिणाम होण्याची शक्यता असते. केवळ खळीचेच विघटन होऊन धाग्यांतील 'सेल्यूलोज्ज' सुरक्षित राहील याची काळजी घेणे फार महत्त्वाचे आहे. एन्झाईम या रसायनाची विघटन-क्षमता सौम्य असल्यामुळे स्टार्च (खळ) वरील रासायनिक विघटनाची क्रिया चालू असताना सेल्यूलोज्जवर कोणताही अनिष्ट परिणाम होत नाही. मात्र अन्य रसायन मिश्रणाच्या साहाय्याने ही प्रक्रिया घडविली जात असताना जास्तीत जास्त काळजी घेणे इष्ट आहे.

डिसाईझिंगसाठी घुलाई प्रक्रिया  $80^{\circ}$  से. ते  $90^{\circ}$  से. इतक्या तपमानाच्या पाण्याने केली असता परिणाम उत्तम होतो. घुलाई चालू असताना कापड व घुलाई मिश्रण या दोहोंमध्ये अधिकाधिक संपर्क साधला जाणे कार उपयुक्त असते. कापड घुलाईपात्रातून अति वेगाने नेले असता व कापड पसार होत असताना कापडावर ताण कमीत कमी पडला पाहिजे. अशा रीतीने तपमान व कापड-घुलाई मिश्रण यांचा संपर्क या दोन गोष्टी अनुकूल असल्यावरच डिसाईझिंग प्रक्रिया उत्कृष्ट होते.


तीन प्रकारच्या एन्झाईम्सचा कशा रीतीने वापरकरावयाचा याचा तपशील पुढे दिला आहे. एन्झाईमचा प्रभावीपणे उपयोग व्हावा म्हणून जी अवस्था पात्रात असावयास पाहिजे तशी नसल्यास डिसाईझिंग प्रक्रिया नीट होणार नाही. तपमान अधिक असल्यास एन्झाईमचे विघटन होण्याचा संभव असल्याने एन्झाईम-द्रावण खोलीतील नेहमीच्या तपमानात ठेवले जाते. प्रक्रिया चालू झाल्यावर इष्ट तपमान लवकरात लवकर आणावे लागते.

### एन्झाईम्सच्या वापरासाठी तक्ता


एन्झाईम	पात्राची अवस्था	योग्य तपमान
	(pH)	
पॅक्टीआ	६.८ ते ७.०	४० ते $45^{\circ}$ से.
माल्ट आल्का	४.६ ते ५.२	४५ ते $65^{\circ}$ से.
माल्ट बीटा	४.६ ते ५.२	४० ते $50^{\circ}$ से.
बॅक्टीरियल	५.० ते ७.०	६० ते $70^{\circ}$ से.

स्टार्चचे विद्रवण करण्याची एन्ज्हाईमद्रावणामध्ये वर दर्शविलेल्या आम्लावस्था (pH value) व तपमानात योग्य प्रमाणात असते. त्यात बदल झाल्यास विद्रवण किया अपूर्ण राहण्याचा संभव असतो.

कापडावरौल खालीचे विघटन करणाऱ्या रासायनिक द्रव्यांच्या साहाय्यानेही द्रवणशील अवस्थेत रुपांतर होऊ शकते. या विघटन कियेमध्ये एन्ज्हाईमच्या साहाय्याने झालेल्या विघटनामध्ये रासायनिक प्रक्रिया एकाच प्रकाराची होते. प्रतीकात्मक स्वरूपात हे विघटन पुढीलप्रमाणे घडून येते.



निळसर रंग पिवळसर रंग



एन्ज्हाईम वापरून खळ कापडावरून काढून टाकण्यास अधिक काळ लागतो तर विघटन करणारी रसायने (Degrading Chemicals) वापरली तर खळ पुष्कळच कमी वेळात धुतली जाते.

एन्ज्हाईम वापराना पात्राची सर्वसाधारण अवस्था पुढीलप्रमाणे हवी—

आम्लगुण (pH)	- ५.५ ते ७.५
तपमान	- ४५° से. ते ६५° से.
प्रमाण	- दर लिटरला २ ते १० ग्रॅम
प्रक्रिया काळ	- २ ते १२ तास

यंत्रमालिकेचा उपयोग केला तर जसजसे द्रवणशील मिश्रण तयार होते तसेच ते धुतले जाते.


विघटनात्मक प्रक्रियेसाठी आम्ल अथवा विघटनकारक द्रव्यांचा वापर केला जातो. रसायन मिश्रणाचे प्रमाण जरा जास्ती अशी अवस्था पात्रात राखली असता खळीपासून तयार होणारे द्रवणशील पदार्थ जसे तयार होतात त्याच वेगाने यंत्रमालिकेत धुतले जातात.

खळ व अन्य पदार्थ किंती प्रमाणात काढून टाकले असताया क्रियेस पूर्णावस्था प्राप्त झाली असे समजायचे यासाठी खालील कोष्टक वापरण्याचा प्रधात आहे.

काढून टाकलेल्या खालीचे प्रमाण (टक्के)	प्रक्रियेचा दर्जा
९० टक्के आणि अधिक	उत्कृष्ट
८५ ते ९० टक्के	उत्तम
८० ते ८५ टक्के	बरा
७० ते ८० टक्के	साधारण
७० टक्क्याचे खाली	सुमार

खळ व अन्य पदार्थ काढून कोणत्या पद्धतीचा अवलंब करावयाचा हे त्या त्या उद्योजकाने ठरवणे इष्ट आहे. या प्रक्रियेच्या यंत्रसामग्रीसाठी व तदनंतर दर-रोजच्या प्रक्रियेसाठी किती खर्च करणे परवडेल हे मालाच दर्जा, उत्पादन खर्च, विक्रीची किमत, नफाचे प्रमाण व रोजच्या उत्पादनाची सर्वसाधारण पातळी यावरून ठरवावे लागते. निव्वळ सुती मालाचेच उत्पादन होत असेल तर विघटनात्मक प्रक्रियांचा अवलंब न करता एन्झाईमच्या साहाय्यानेच ही प्रक्रिया घडवून आणणे श्रेयस्कर. कृत्रिम धागे अगर मिश्र धागे वापरून तयार केलेल्या कापडाचे प्रमाण रोजच्या उत्पादनात खूप असेल तर एन्झाईमशिवायच्या प्रक्रियांचा विचार करावा.





## ६. उष्णता, पाण्याची वाफ व अन्य रसायन मिश्रण यांच्या साहाय्याने अशुद्ध पदार्थ काढून टाकणे स्कावरिंग ( SCOURING )

प्राथमिक भागात दर्शविल्यप्रमाणे स्कावरिंग या प्रक्रियेमध्ये कापडामधून नैसर्गिक व अन्य उत्पादनावस्थांमधून आलेले अशुद्ध पदार्थ काढून टाकणे हा मुख्य हेतु. शासकीय नियंत्रणामुळे कापसावरोवर अन्य तंतु उदाहरणार्थे— पुनर्निर्मित तंतु (विहस्कोम्) व कुत्रिम तंतु (पॉलिनोजिक) वापरण्यात आले असले तरी मूळतंतु जो कापूस, त्याचा दर्जा सुधारण्याकडे अन्य तंतुचा उपयोग होत असल्यामुळे व या कुत्रिम तंतूमध्ये अशुद्ध पदार्थ नसल्यामुळे कापसाच्या तंतु (धाग्या) साठी जी स्कावरिंग प्रक्रिया करावयाची तीव्र प्रक्रिया कापडावर करणे सोयीस्कर असते.

सुती कापडामध्ये (म्हणजे) कापसामध्ये जे घटक असतात त्यांचे प्रमाण पुढील प्रमाणे—

क्रमांक	घटक	प्रमाण (टक्के)%
1	शुद्ध कापूस (सेल्यूलोज)	85
2	तैल पदार्थ, मेण इ.	1
3	प्रथिने, पेकटोज्जेस, हेमिसेल्यूलोज	4
4	नैसर्गिक रंग, वनस्पतिजन्य वस्तु	1
5	धातुजन्य अवशेष (Residues)	1
6	आर्द्रता (Moisture)	8
एकूण		100

वर उल्लेखिलेल्या घटकांत सेल्युलोज व आंद्रंता मिळून ९३ टक्के व अन्य अशुद्ध घटक ७ टक्के आहेत हे समजते. या अशुद्ध पदार्थांव्यतिरिक्त ओल्या प्रक्रियांसाठी (Wet Processes) कापड पाठविण्यापूर्वी कातकाम, विणकाम व अन्य प्रक्रिया घडत असतानाही बाह्य अशुद्ध पदार्थ कापडावर येतात व तेही डीसाईझिंग, स्कावरिंग व अन्य प्रक्रियांमध्ये काढून टाकणे जहारीचे आहे.

स्कावरिंग प्रक्रियेमुळे कापडाचा रंग स्वच्छ होतो. वर उल्लेखिल्यारैकी वरेच अशुद्ध घटक निघून जातात, तसेच कापडाची शोधणक्षमता (Absorbency) वाढते. या तिन्ही परिणामांमुळे पुढील रासायनिक प्रक्रिया म्हणजे निरंगीकरण किंवा विरंजनक्रिया (Bleaching) सुलभ होते. त्यानंतरच्या आकर्षक प्रक्रिया म्हणजे रंगाई व छपाई; यांनाही स्कावरिंगमुळे मदत होते.

स्कावरिंगसाठी वापरले जाणारे प्रमुख रसायन म्हणजे कॉस्टिक सोडा. त्याच्या बरोबरच अन्य अल्काधर्मी पदार्थ सुलभ प्रक्रियेसाठी वापरले जातात. या अल्काधर्मी रासायनिक कापडावर पुढील इष्ट परिणाम घडून येतात.

- १) तेलपदार्थ, मेण इत्यादि पदार्थांचे इमलिसफिकेशन.
- २) प्रथिने, पेक्टोज व हेमिसेल्युलोज यांचे विद्ववण.
- ३) नैसर्गिक रंग व वनस्पतीजन्य अशुद्ध पदार्थांचे अंशात: विद्ववण.
- ४) खनिज अशुद्ध पदार्थांचे अंशात: विद्ववण.

स्कावरिंगसाठी कॉस्टिक सोड्याचे प्रमाण कापडाच्या वजनाच्या 3% ( $\text{Na}_2\text{O}$  अवस्थेत) प्रमाणात असावे ज्या अवस्थेत कॉस्टिक सोडा मिळतो त्या अवस्थेत ( $\text{NaOH}$ ) हे प्रमाण 4% असावे. स्कावरिंगमध्ये अशुद्ध पदार्थ कापडा-वरून जाण्याची किया 'ले चेंटेलियर' तत्वाप्रमाणे चालते. म्हणजे ही क्रिया पुढील गोष्टींवर अवलंबून असते.

- कॉस्टिक सोड्याचे प्रमाण
- पात्रातील एकंदर अल्काद्रव्याची व्याप्ती
- पात्रात ठेवलेले उण्ठामान (तपमान)
- प्रक्रियेस लागलेला काल.

स्कावरिंगसाठी कापड दोन प्रकारे येता येते.

- १) कापडाचे ताके जोडून ते दोरासारख्या अवस्थेत (Rope Form) घेणे.
- २) कापडाचा संपूर्ण पन्हा मावेल अज्ञा रुंदीची यंत्रे वापरणे (Open Width Form)

हुलक्या वजनाचे कापड दोरासारख्या अवस्थेत वापरले तर विशेष अनिष्ट परिणाम न घडता सर्व प्रक्रिया पूर्ण करता येते. पण अधिक वजन असलेले कापड या अवस्थेत प्रक्रियेसाठी घेतले असता कापडास पडणाऱ्या सुरकुत्यांचे ठिकाणी प्रक्रिया अपूर्ण घडण्याचा दाट संभव असतो. शिवाय सुरकुत्यांच्या खुणाही कित्येक वेळा कापडाच्या अंतिम अवस्थेपर्यंत नष्ट होत नाहीत. त्यामुळे तयार माल दुय्यम दर्जाचा होतो.

वरील दोन्ही प्रकारच्या अवस्थांत स्कावर्रिंग करण्यासाठी पुढील यंत्रसामुद्री वापरली जाते. कापडात ज्या प्रकारचे तंतु वापरले असतील त्याला अनुसूलनही यंत्रांची निवड करणे इष्ट असते. कृत्रिम तंतूना फारसे स्कावर्रिंग करावे लागत नाही. पण कापूस व अन्य तंतु असा मिश्र धागा असल्यास त्या मिश्रणास उपयुक्त होईल असे रासायनिक मिश्रण व तदनुरूप यंत्रांची निवड केली जाते.

### स्कावर्रिंग यंत्र सामुद्री

- १) किंवर अगर भट्टी – (वाफेचा दाब घेणारी अगर दाब नसणारी)
- २) जे बॉक्स यंत्र (इंग्रजी जे या अक्षराच्या आकाराची भट्टी)
- ३) जिगर यंत्र (स्वयंचलित अगर माणसाने चालवावे लागणारे)
- ४) पन्ह्याच्या रुंदीची सतत (Continuous) अगर खंडित (Semi Continuous) चालणारी यंत्रमालिका (Range).

५) पन्ह्याच्या रुंदीची ताण असणाऱ्या व नसणाऱ्या बाष्पप्रक्रियांची यंत्र-मालिका (Combi-steamer)

वर लिहिलेल्यापैकी किंवर अगर भट्टीया यंत्रामध्ये एकदा भरलेला माल भट्टीमध्ये प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत राहातो व प्रक्रिया घडवणारे रसायनमिश्रण पंपाच्या साहाय्याने सर्व भट्टीभर फिरवले जाते. प्रक्रिया मिश्रण भट्टीबाहेरच्या उष्णतादायक (Heat exchanger) भागात योग्य त्या तपमानापर्यंत तापविले जाते.  $100^{\circ}$  से. च्या वर जेव्हा तपमान असते तेव्हा तपमानाप्रमाणे वाफेचा दाबही भट्टी-मध्ये असतो. अन्य चार प्रकारच्या यंत्रामध्ये माल म्हणजे कापड फिरणाऱ्या रुळावरून यंत्राच्या या टोकापासून त्या टोकापर्यंत व बाहेर नेले जाते. जिगर यंत्रात दोन रुळ असून त्या रुळांचे खाली स्कावर्रिंग पात्र असते. स्कावर्रिंग प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत कापड एका रुळावरून दुसऱ्यावर व दुसऱ्या रुळावरून पहिल्या रुळावर असे चालविले जाते. अशा रीतीने कापड चालविले जात असताना वाफेच्या साहाय्याने पात्र उकळता येते व स्कावर्रिंग मिश्रण योग्य त्या प्रमाणात ठेवले जाते. जेवढा माल रुळावर मावेल तेवढी जिगर यंत्राची उत्पादनक्षमता.

इतर यंत्रमालिकेत कापड आत शिरून बाहेर येण्यास जितका वेळ लागेल तितक्या वेळात सर्व स्कावर्रिंग प्रक्रिया संपूर्ण झाली पाहिजे. अशा तन्हेने उपलब्ध वेळेत प्रक्रिया पूर्ण व्हावी यासाठी स्कावर्रिंग प्रक्रिया घडवणाऱ्या रसायनांचे योग्य प्रमाण ठेवणे जरुर आहे. बंद भट्टीत अथवा यंत्रमालिकेत कापड चालविले जाताना घुलाईपूर्वी म्हणजे स्कावर्रिंग होत असताना हवेचा संसर्ग कापडास घडता नये, कारण हवेमधील आँकिसजनचा परिणाम होऊन कापडातील सेल्यूलोझचे अंशतः विघटन होण्याचा संभव असतो. विशेषत: अल्कघर्मी स्कावर्रिंग पात्रामुळे या गोष्टीची योग्य ती काळजी जरुर आहे. स्कावर्रिंग प्रक्रिया यथायोग्य झाली आहे हे वरचेवर तपासून पाहाणे आवश्यक आहे. स्कावर्रिंग प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर एकदा गरम पाण्याने व नंतर थंड पाण्याने सर्व स्कावर्रिंग मिश्रण घुवून काढणे इष्ट आहे.

कापडधंद्याच्या सर्वसाधारण व सतत होणाऱ्या प्रगतीबरोबर अेका प्रवृत्ती-मध्ये सतत वाढ होत आहे. ती प्रवृत्ति म्हणजे, एका विशिष्ट यंत्रामध्ये अगर भट्टीत ठराविक लांबी व वजनाचे कापड घेऊन त्याबरील प्रक्रिया संपूर्ण झाल्यावर पुन्हा यंत्रात माल घेण्याची पूर्वापार पद्धत सोडून देऊन, यंत्रमालिकेचा वापर करून अेका चालीमध्येच सर्व प्रक्रिया संपविणे ही होय. या सुधारित प्रवृत्तीते पुष्कळ फायदे आहेत ते थोडक्यात पुढीलप्रमाणे—

१) अविक उत्पादन.

२) संपूर्ण प्रक्रिया अेका विशिष्ट अवस्थेत सतत घडत असल्यामुळे एकदा पात्र व्यवस्थित राहाण्याची व्यवस्था परिपूर्ण झाली म्हणजे प्रक्रिया होत असलेल्या सर्व मालावर सारखाच इष्ट परिणाम घडतो,

३) सर्व प्रक्रिया सतत चालू राहाते त्यामुळे चालत असलेल्या मालाच्या शेवटाच्या टोकाला नवीन माल जोडून क्रिया तशीच चालू राहाते.

४) मालिकेतील यंत्राच्या पात्रांमध्ये प्रक्रिया-रसायन-मिश्रण सतत टाकण्याची सोय असल्यामुळे पात्रातील सर्व गरजा—उदा. तपमान, द्रावणाची पातळी, रसायनांचे प्रमाण इ. नीटपणे आणि सतत पुन्या करता येतात. परिणामी स्कावर्रिंग प्रक्रिया फार उक्खट दर्जाची होते.

५) पात्रातील स्कावर्रिंग प्रक्रिया मिश्रणाशी कापडाचा प्रत्यक्ष संपर्क अल्प-काळच असल्यामुळे रसायनांचा अगर पात्रातील अवस्थेचा अनिष्ट परिणाम कापडावर क्वचित होतो.

६) प्रक्रिया चालू असतानाही कापडाचा नमुना ताडून पाहाणे शक्य होते.

७) कापडाची किनार जरी अंगापेक्षा खूप जाड असली किंवा सुलझर जातीच्या मागावरून निवणाऱ्या कापडाप्रमाणे जराशी वेडीवाकडी असली तरी या

मालिका प्रक्रियेमध्ये ती कमजोर होत नाही किंवा बाकीच्या मालाला खराब करत नाही.

८) कापडाचा सुरवातीचा अववा शेवटचा भाग खराब होत नाही.

९) चालू मालापेक्षा अन्य पन्हाचे (जास्ती अगर कमी) कापड चालवायचे असल्यास कोणतीही अडचण पडत नाही.

१०) अन्य पद्धतीपेक्षा कमी बाढ्य आणि कमी मनुष्यबळ वाघरावे लागते.

### सावरिंग

स्कावरिंग प्रक्रियेनंतर काही वेळा प्रभावी आम्लक्रियेचा वापर करणे फायद्याचे ठरते. किंवडुना कापडावरील सर्व प्रक्रियांच्या संदर्भात जर सावरिंग अर्थात परिणामकारक आम्लक्रिया कीशल्याने केल्यास त्या सर्व प्रक्रिया सुलभ व उत्तम घडतात. मात्र विविध आम्लांचा कापडामधील सेल्यूलोझवर अनिष्ट परिणाम (विशिष्ट परिस्थितीमध्ये) होण्याचा संभव आहे ही गोष्ट ध्यानात ठेवूनच आम्लांचा उपयोग केला पाहिजे. सावरिंग प्रक्रियेच्या या साहाय्यक स्वरूपामुळे स्कावरिंग बाबोवरच या प्रक्रिया प्रकाराचाही स्वतंत्र विचार करणे योग्य ठरेल.

ही प्रक्रिया करण्यासाठी सर्वसाधारणपणे आम्लांच्या हलवया द्रावणांचा उपयोग केला जातो. खनिज आम्ल म्हणजे सल्फ्यूरिक अॅसिड (गंधकाम्ल) व हाय-ड्रोक्लोरिक अॅसिड, या आम्लांचा खूप मोठचा प्रमाणावर उपयोग या प्रक्रियेसाठी होतो. किंमतीचे दृष्टीने सल्फ्यूरिक अॅसिड वापरणे पुढकळ स्वस्त पडते. काही वेळा आम्लांचा अयोग्य प्रभाव टाळण्यासाठी आम्लांश उदासीन (Neutralize) करणे वरे असते.




पुढे दिलेल्या प्रक्रियांच्या संबंधात सावरिंगचा छान उपयोग होतो.

१) डिसाइक्सिंग— अेन्झाईम व तत्सम पदार्थांच्या उपयोगाने डिसाइक्सिंग पूर्ण होण्यास जास्त वेळ लागतो. सावरिंग प्रक्रियेनेच डिसाइक्सिंग केल्यास क्रिया लवकर होते, खर्चही कमी येतो. अर्थात काळजी ध्यावी लागते.

२) स्कावरिंग— आधीच्या परिच्छेदांत सांगितल्याप्रमाणे स्कावरिंग क्रिया संपताना जो अल्कांश शिल्लक राहिला असेल, तो धुवून काढून टाकण्यापेक्षा आम्ल द्रावणाने म्हणजे सावरिंग क्रियेने फार उत्तम रीतीने काढून टाकता येतो. सध्याच्या पाणी टंचाईच्या दिवसांत (ही टंचाई कदाचित प्रदीर्घ कालही तशीच राहील) धूलाईचे वरेचसे पाणी वाचवून आम्लाच्या साहाय्याने स्कावरिंग प्रक्रिया पूर्ण करता येईल. स्कावरिंगच्या क्रियेमध्ये अल्कली मिश्रणाच्या निकटच्या उष्ण सानिध्यामुळे सेल्यूलोझचे अंशतः संक्रमण होऊन पिवळसर दिसणारा असा पाय-


रोलिजाईन हा कापडावर कमी जास्त पसरतो. हा पिवळेपणा आम्लप्रक्रियेमुळे संपूर्णतया नाहीसा होतो व कापड अधिक शुद्ध व स्वच्छ होते.

३) कापड रंगाई-धुलाई-छपाई इत्यादि प्रक्रियांसाठी येण्यापूर्वी इतर खात्यां-मध्ये घाग्यांवर खल, वंगण इत्यादि पदार्थाचा संसर्ग झालेला असतो. या पूर्व-प्रक्रियांमध्ये कापडांमध्ये कॅलशियम, मॅन्नेशियम, लोह इत्यादि धातूचे संमिश्र क्षार प्रविष्ट झालेले असतात. हे क्षार पुढल्या प्रक्रियांना हानिकारक असतात. त्यामुळे ते स्कार्वारिंग प्रक्रियेमध्ये कापडावरून काढून टाकणे अतिशय जरूर असते. प्रक्रिये-साठी जे पाणी उपलब्ध असेल ते जर क्षारयुक्त, म्हणजे 'कठिण' असेल तर साध-रिंगसाठी हलके हायड्रोक्लोरिक आम्ल वापरावे म्हणजे अंतिम धुलाईचे पाणी स्वच्छ व द्रवणशील क्षाराचे असेल. पाणी जर क्षाररहित म्हणजे 'मृदु' असेल तर हुलक्या सल्फ्यूरिक आम्लाचा उपयोग करावा. वर लिहिलेले क्षार पुढे लिहिलेल्या समीकरणाप्रमाणे विद्रवित होतात.



समीकरणाप्रमाणे तयार होणारे (उज्बीकडे दर्शविलेले) पदार्थ संपूर्ण द्रवणशील असल्यामुळे कापडावरून संपूर्णपणे धुतले जातात.

४) अंटीक्लोर प्रक्रिया — म्हणजे विरंजनानंतर (After Bleaching), जो क्लोरिन वायूचा अंश कापडात राहिलेला असतो व ज्याचा अनिष्ट परिणाम टाळावयालाच हवा असतो, तो निघून जाण्यासाठी आम्लद्रावणाचा उपयोग होतो. ही क्रिया पुढील समीकरणाप्रमाणे होते.



वर दर्शवित्याप्रमाणे निर्माण होणारा क्लोरिन वायू ( $\text{Cl}_2$ ) हवेत विरुन तरी जातो अथवा पाण्यात विरघळून नाहीसा होतो.

५) खास प्रक्रिया -- सल्फ्यूरिक अॅसिड (गंधकाम्ल) मध्ये एक खास गुणधर्म आहे. तो असा को भारी द्रावणावस्थेमध्ये ते वनस्पतिजन्य पदार्थ जाळून टाक शकते. या अॅसिडचे हलके द्रावण जरी कापडावर असले तरी हवेतील तपमानामुळे या द्रावणामधील पाण्याचे वाढीभवन होते व ते आपला प्रभाव पाढू लागते. संपूर्ण कृत्रिम तंतूवर (उदाहरणार्थ-पॉलिएस्टर) सल्फ्यूरिक अॅसिडचा परिणाम होत नाही. पॉलिएस्टर व कापूस असा संमिश्र धागा जर या अॅसिडमध्ये बुडविला व नंतर वाळू दिला तर कापूस जाळून जातो व कृत्रिम धाग्याचा भाग मात्र जशाचा

तसा राहातो. या खास गुणधर्माचा नैतिक अर्थने 'दुरुपयोग' पण लौकिक अर्थने आकर्षक असा उपयोग एका प्रक्रियेमध्ये केला जातो. या प्रक्रियेला 'कार्बनाइझिंग' (Carbonising) असे म्हणतात.

कृत्रिम तंतू व कापूस अशा संमिश्र तंतुपासून कापड तयार करून धुलाई, रंगाई, छपाई अशा सर्व प्रक्रिया झाल्यावर सल्पयूरिक आम्लामध्ये कार्बनाइझिंग करतात. या क्रियेत कापूस नष्ट होऊन केवळ कृत्रिम तंतू काय तो उरतो. म्हणजे तयार झालेल्या कापडाला 'शंभर टक्के पॉलिएस्टर' असे संबोध्याचा निर्मात्याला अधिकार प्राप्त होतो. तंतुमिश्रण ते कापड या स्थित्यंतरासाठी ज्या ज्या प्रक्रियां-मधून माल न्यावा लागतो त्या मधील ताण व आघात केवळ तलम कृत्रिम तंतुपासून कापड बनविल्यास सहन होणार नाहीत, म्हणून कापसासारखा दुमिळ तंतू मिश्रणांत वापरायचा व नंतर त्या भागाचा असिड वापरून नाश करावयाचा हा एक कठोर व काहीसा अधोरी प्रयोग आहे असे म्हणणे कमप्राप्तच आहे. पण मृदुता, तलम-पण, चमक, जलविरोध, आकारमान स्थिर राहण्याचा गुण इत्यादि आकर्षक (गिन्हाईकांच्या दृष्टीने) व किफायतशीर (उत्पादकाच्या दृष्टीने) मुद्दे असल्यामुळे टंचाई, महंगता इत्यादि अडचणी असूनही 'कार्बनाइझिंग' ही प्रक्रिया राष्ट्रीय पातळीवरचा तोटा दुलंक्षून बन्याच मोठ्या प्रमाणावर केली जाते.

### कृत्रिम तंतूच्या गुणधर्मात इष्ट बदल

पॉलीएस्टर (टेरिलीनसारख्या) कृत्रिम तंतुचा छेद वर्तुळाकार असतो व तंतूचा बाह्य भागही अजिबात जलशोषक नसतो. या गुणधर्मामुळे रंगक्रियेत अनेक अडचणी निर्माण होतात. अलीकडे झालेल्या संशोधनातून असा निष्कर्ष निघाला आहे की, कॉस्टिक सोडयाच्या द्रावणाचा ठराविक तपमानात परिणाम घडविल्यास कृत्रिम तंतूचा म्हणजे टेरिलीनचा बाह्य भाग काहीसा खडवडोत होतो. त्यामुळे रंगक्रिया सुलभ होते. कॉस्टिक सोडयाच्या उष्ण द्रावणाचा परिणाम म्हणून या तंतूचे वजन घटते. २५ टक्के घट (Weight Reduction) आदर्श समजली जात असली तरी व्यवहारात १५% घट ही स्वीकाराहै समजली जाते. या प्रक्रियेमुळे पॉलिएस्टर तंतूच्या गुणधर्मामध्ये अनेक इष्ट बदल घडून येतात.




## ७. 'मर्झराइझिंग' अर्थात् सुती मालास चमक आणणे

एकोणीसाब्द्या शतकाच्या अखेरीस 'मसंर', 'लोवे', 'ग्लॅडस्टन' इत्यादि तज्जनी कापसाच्या धाग्यावर फार महत्वाचे संशोधन केले. दहा पंधरा वर्षात या संशोधनाचा व त्या कार्याचा सुती कापडावर होणारा परिणाम यांचा फार बोल. बाला आला. कॉस्टिक सोडच्या द्रावणाचा कापसाच्या धाग्यावर होणारा लाभदायक परिणाम 'मसंर' या इंग्रज रसायनतज्जने प्रकाशात आणल्यामुळे सुती धागा व सुती कापड यासाठी वापरली जाणारी प्रक्रिया 'मसंराइझेशन' या नावाने ओढखली जाऊ लागली. या प्रक्रियेने सुती कापडाचे धंद्यात एक नवे युगच सुरु झाले. वैपाच प्रयोगानंतर वर उल्लेखिलेल्या शास्त्रज्ञांनी असे दाखवून दिले की सुमारे २५% कॉस्टिक सोडा असलेल्या द्रावणाचा सुती धाग्यावर अथवा कापडावर शीतावस्थेत परिणाम होऊ दिला व त्याच वेळी धागा अथवा कापड यावर भरपूर ताण दिला तर पुढे दिलेले इष्ट परिणाम घडून येतात.

- १) धाग्याची ताकद वाढते.
- २) निरनिराळी रंगद्रव्ये धाग्याकडे अधिक प्रमाणात आकर्षिली जातात.
- ३) धाग्याची चमक पुढकळ वाढते.
- ४) धाग्यास स्पर्श केला असता तो मऊ मऊ लागतो.
- ५) अन्य प्रक्रियांचा प्रभाव वाढतो.
- ६) आकसण्याची प्रवृत्ति येते परंतु ताण कायम ठेवून कॉस्टिक सोडा पाण्याने नीट धूतला गेला म्हणजे आकसत नाही किंवा कापडाच्या लांबी रुदीवर अनिष्ट परिणाम होत नाही.

रासायनिक प्रक्रिया घडते परंतु कॉस्टिक सोडा धूतला गेल्यावर रासायनिक अवस्था पहिल्यासारखीच राहाते. या प्रक्रियेचे व प्रतिप्रक्रियेचे समीकरण दृष्ट्या पुढील प्रमाणे दर्शन घडते.



पाण्याने धूतल्यावर पुनरपि — C<sub>12</sub>H<sub>20</sub>O<sub>10</sub> + 2NaOH.

अशा रीतीने मर्सराइंजिंग प्रक्रियेसाठी जेवढे कॉस्टिक सोडा हे रसायन लागते तेवढे पुन्हा कॉस्टिक सोडा या अवस्थेतच परत मिळते. कापड उद्योगाने वरील संशोधनाचा पुरेपूर फायदा उठवला. यंत्रज मंडळींनी या प्रक्रियेसाठी लबकरच यंत्रे उपलब्ध करून दिली. कोणत्या अवस्थेत, किती शीतमानात, किती ताणलेल्या परिस्थितीत ही प्रक्रिया घडवायची यासंवंधीही माहिती मिळू लागली. घागे व कापड अशा दोन्ही प्रकारच्या सुती मालास उपयुक्त अशी यंत्रसामुद्री मिळू लागली.

अगदी सुरवातीच्या काळातच सर्वप्राधारण पुढील तत्वे आचरणांत येऊ लागली.

- १) प्रक्रिया तपमान -  $140^{\circ}$  से. ते  $180^{\circ}$  सेंटिग्रेड
- २) घाग्यावर/कापडावर ताण - अंदाजे १० टक्के.
- ३) प्रक्रिया कालमर्यादा - ५० सेकंद ते ६० सेकंद.
- ४) ताण कमी करताना - हलव्या कॉस्टिक द्रावणाचा उपयोग.
- ५) पुढील अवस्थेत - उण्ण (सुमारे  $95^{\circ}$  से.) पाण्याने धुलाई.
- ६) प्रयोगानंतर - कॉस्टिक सोडा निघून जाईपर्यंत स्वच्छ पाण्याने धलाई.

योड्या बहुतेक फरकाने वरील तत्वे अमलात आणणारी यंत्रे सुताल वेगळी व कापडाला वेगळी अशी वापरात आली.

सुती धाग्यासाठी मर्सराइंजिंग करताना वर दिलेले सर्व मुद्दे तंतोतंत पाढले जातात. जेव्हा कापडावर मर्सराइंजिंग प्रक्रिया घडवणारी यंत्रे तयार झाली तेव्हा मात्र तंत्रज्ञांमध्ये दोन अलिखित तट निर्माण झाले. पहिल्या गटाच्या यंत्रांमध्ये मुख्य प्रक्रिया (भणजे कॉस्टिक सोड्याच्या द्रावणाचा परिणाम) कापड न ताणता घडवून आणतात व नंतर दोन्ही बाजूनी विलपनी ताणून घेऊन ताणलेल्या अवस्थेतच गरम व यंड धुलाई करतात. (Chain Type)

दुसऱ्या मताचे तंत्रज्ञ मर्सराइंजिंग प्रक्रियेपूर्वी, प्रक्रियेमध्ये व प्रक्रियेनंतरच्या प्राथमिक धुलाईमध्ये कापड रुळांच्या दावामध्ये ठेवून उभा व आडवा ताण कायम असतानाच जवळ जवळ सर्व प्रक्रिया पूर्ण करतात. अलीकडल्या २०/२५ वर्षांमध्ये दुसऱ्या मताप्रमाणे चालणारी भणजे चेनलेस (Chainless Type) पद्धतीच्या यंत्रांचा खप खूपच अधिक प्रमाणात झालेला आढळतो. 'चेनलेस' पद्धत व धाग्यांवर वापरण्यात येणाऱ्या यंत्रांची पद्धत यांत वरेच साम्य आहे मान्यताप्राप्त संस्थांनी अनेक प्रयोग करून असे दाखवून दिले की कापडाचा वापर करण्याचे दृष्टीने योग्य प्रकारची प्रक्रिया घडवून आणतातच, पण कारखान्यांना होणाऱ्या उपयुक्तेच्या दृष्टिकोणातून सुद्धा चेनलेस मर्सराइंजिंग यंत्रे अधिक किफायतशीर आहेत. या चेनलेस यंत्रापासून होणारे फायदे योडव्यात पुढीलप्रमाणे आहेत.

१) कॉस्टिक सोडा द्रावणामुळे कापसाच्या तंतुचा लॉबट खडवडीत असा असलेला छेद वर्तुळाकार होतो. त्यामुळे तंतुची प्रकाश परावर्तन करण्याची क्षमता वाढते. हा इष्ट परिणाम दोन्ही प्रकारच्या यंत्रांवर सारखाच होतो.

२) 'चेनलेस' यंत्राला चेन यंत्राच्या निम्नाहूनही कमी वीज पुरवठा करावा लागतो.

३) 'चेनलेस' यंत्रामध्ये मर्सराइझिंग प्रक्रिया होत असताना कापड मुळी-सुदा वाया जात नाही.

४) या यंत्राला कमी मनुष्यबळ वापरावे लागते.

५) 'चेनलेस' यंत्राला जागा कमी लागते.

६) 'चेनलेस' यंत्रावर कापडाच्या वजन व रुदीप्रमाणे एक, दोन अगर चार कापडाचे थर एकाच वेळी चालविता येतात. त्यामुळे या यंत्राची उत्पादन-क्षमता खूप जास्ती असते.

७) उत्पादन जास्त असल्यामुळे प्रतिमिटर प्रक्रियाखर्चही पुष्कळ कमी येतो.

८) 'चेनलेस' यंत्र चालविणे, दुरुस्त करणे, स्वच्छ करणे हे दुसऱ्या प्रकारच्या यंत्रापेक्षा फारच सोपे असते.

सूत अथवा कापड, कोणत्याही अवस्थेत कापसाच्या तंतूवर मर्सराइझिंग प्रक्रिया घडविली गेली तरी त्या प्रक्रियेचा दर्जा उदा.-चमक, रासायनिक गुणवर्तम, इत्यादि उत्तम असणे हे ज्या गोष्टीवर अवलंबून असते त्या पुढील प्रमाणे-

अ) प्रक्रियेपूर्वी मालावर पुरेसा ताण व योग्य त्या प्रमाणात कॉस्टिक सोडधाचे द्रावण मालामध्ये मिसळणे.

आ) प्रक्रिया चालू असताना देखील मालावरील ताण कायम राहाणे.

इ) प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर मालावरील ताण एकदम कमी न करता तो पायन्या पायन्याने कमी करणे.

ई) प्रक्रियेसाठी कॉस्टिक द्रावणाची जी ताकत लागते ती एकदम कमी न करता ज्या प्रमाणात मालावरील ताण कमी होत जातो त्याचेशी जुळेल अशा रीतीने हलक्या द्रावणानी माल घूत जाणे. उदाहरणार्थ-मर्सराइझिंग प्रक्रिया होत असताना कॉस्टिकची ताकद सुमारे २५% असते व ताण सर्वांगिक असतो. स्वच्छ पाण्याने घुण्याइतका ताण कमी होण्यापूर्वी 'उलट प्रवाह' (Counter Current) पद्धतीने द्रावणाची ताकद १५%, ८%, ४% अशा पायन्याने कमी करीत जावे व ताण जेव्हा नाहीसा होतो तेव्हा माल स्वच्छ पाण्याने घुवावा. अशा प्रकारे ताण व रसायन शक्ति दोन्ही नियंत्रित केल्याने उत्तम प्रतीचो प्रक्रिया होते.

उ) प्रक्रियेची कालमर्यादा पूर्ण झाल्यानंतरच वर (ई) मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे नियंत्रण ठेवले असता घाग्यावे अथवा कापडावे अंतिम आकारमान ठीकठाक राहाते. (Stabilised)

(क) कॉस्टिक द्रावणाचा कापडावरील सरता अंश घुवून जाण्यासाठी अँसिं-डच्या हलकया द्रावणाचा उपयोग करणे इष्ट आहे.

(ए) मर्सराइझिंग प्रक्रियेमधील ज्या अवस्थांचा वर निर्देश झाला आहे त्या प्रत्येक अवस्थेस अनुरूप असा रुळाचा दाव मालावर ठेवून मालामधील अधिक कॉस्टिक द्रावणाच भाग निघून जाईल अशी रचना हवी.

(ऐ) कॉस्टिक द्रावण, नंतरचे हलके द्रावण, आम्लांश व शिलकी आम्ल अगर अल्कली हे मालामधून काढून टाकल्यानंतर रुळाने माल दावून काढून, लवकरात लवकर वाळवावा. यासाठी मोठचा सिलिंडरचे सुकाई यंत्र अथवा स्टेटर हे सुकाई यंत्र वापरावे.

(ओ) मर्सराइझिंग प्रक्रिया यथा योग्य झाली म्हणजे या खास प्रक्रियेचे सर्व कायदे घाग्याला व कापडाला मिळतात. विशेषत: रंगक्रिया अधिक प्रमाणी व सुलभ होते. मर्सराइझिंग प्रक्रिया नीट झालेल्या सुती मालाला रेशमप्रमाणे चमक येते व स्पर्शांही खूपच मुलायम होतो.

(औ) इष्ट मर्सराइझिंग प्रक्रिया घडून येण्यासाठी सुती माल पूर्वीच डिसाइझिंग व स्कावर्रिंग या प्रक्रियांमधून पुढे आलेला असला तर ही प्रक्रिया आदर्श होऊ शकते.

### मर्सराइझिंग प्रक्रियेचे योग्य स्थान

अनेक वर्षांपासून किंवद्दना ही प्रक्रिया ज्ञात झाल्यापासूनच, बरोबर कोणत्या प्रक्रियेपूर्वी अगर प्रक्रियेनंतर ही प्रक्रिया योजावी या बाबतीत तज मंडळीचे सर्वथव मतैक्य होत नव्हते. ही प्रक्रिया खास दज्जन्ची असून दुसऱ्या कोणत्याही प्रक्रियेशी प्रत्यक्ष निगडित नसल्यामुळेच अशा तह्येच्या मतभेदास वाव मिळाला. प्रक्रियांच्या मालिकेत पुढील कोणत्याही स्थानी मर्सराइझिंग प्रक्रिया घडविणे शक्य आहे.

१) दे अवस्थेमध्येच, म्हणजे खात्यात माल आल्यावर पहिली प्रक्रिया.

२) डिसाइझिंग झाल्यावर परंतु स्कावर्रिंग प्रक्रियेपूर्वी,


३) डिसाइझिंग, स्कावर्रिंग झाल्यावर,

४) डिसाइझिंग, स्कावर्रिंग व ब्लींचिंग या सर्व प्रक्रिया झाल्यावर कापडावर होणाऱ्या संपूर्ण परिवर्तन प्रयोगाच्या सोयीसाठी रंगारी वा धुलाईगीर कोणत्याही अवस्थेत मर्सराइझिंग करायचे ते ठरवण्यास पात्र आहे. परंतु प्राथमिक अवस्थेमधून

मसंराइङ्ग प्रक्रियामिश्रणात संभवतः मिसठणारे अशुद्ध पदार्थ व ब्लीचिंग म्हणजे निरंगौकरण या प्रक्रियेनंतर मसंराइङ्ग केल्यास अल्कली संयोग व नंतर कॉस्टिक सोडा द्रावण मालातून संपूर्ण काढण्यासाठी लागणारा काल व या गोष्टींचा स्वच्छ पांढऱ्या झालेल्या मालावर होणारा संभाव्य दुष्परिणाम यामुळे एक गोष्ट स्पष्ट होते. ती म्हणजे ही की मसंराइङ्ग प्रक्रिया ही स्कार्वर्सग नंतर करणे हा मार्ग सगळधारा उत्तम होय.

वरील निवडीचा एक फायदा असा की मसंराइङ्ग प्रक्रियेनंतर होणाऱ्या, ब्लीचिंग प्रक्रियेसाठी, घुलाईमध्ये ढिलाई झाली व कॉस्टिक सोड्याचा काही अंश कापडावर राहून गेला तरी चालतो.






A. हाय स्पीड क्लीनिंग, कॉर्पिंग अँड शिअरिंग


B. चेनलेस मर्सराइंग मशीन (लाय इंप्रेगेशन सेदचन)



C. कंटिन्यूअस रोप व्लीर्चग प्लॉट (जे बाँकस)



D. यमो-रिअंक्षान चेबर ( जम्बो-टार्फि)



## ८. ब्लीचिंग अथवा निरंगीकरण

कापसापासून सूत व सुतापासून कापड तयार झाल्यानंतरच्या सर्व प्राथमिक प्रक्रिया करताना नैसर्गिक व यांत्रिक क्रियांमधून कापडावर आलेले सर्व अशुद्ध पदार्थ सेल्यूलोज या मूळ पदार्थापासून अलग करणे, यासाठी केल्या जातात हे पूर्वीच्या प्रकरणांत पाहिले. कापसाच्या धाग्याका नैसर्गिक रंग असतो तो काढून टाकणे यासाठी जी रासायनिक प्रक्रिया करावी लागते तिला ब्लीचिंग अथवा निरंगीकरण असे म्हणणे संयुक्तक ठरेल. निरंगीकरण ही संज्ञा तितकी समर्पक नाही परंतु त्यातल्या त्यात या शब्दानेच ब्लीचिंग प्रक्रियेमार्गील हेतु स्पष्ट होतो. कापसाच्या धाग्यावर असलेला नैसर्गिक रंग हा अर्थातच पक्का नसतो व वापरताना हळूहळू जातो. आधीच्या स्कावर्रिंग प्रक्रियेमध्ये सुद्धा या नैसर्गिक रंगाचा काही भाग सुतावरून जातो. स्वच्छ घुतलेले शुभ्र कापड असे ज्याला म्हणता येईल व ग्राहक खुशीने जे विकत घेईल असे होण्यासाठी मात्र निरंगीकरणाची प्रक्रिया अवश्यमेव आहे. शिवाय जेव्हा कापडावर अतिशय हलक्या छटांची रंगाई (उदा. फिक्का गुलाबी, आकाशी, सौम्य वसंती इ.) अगर छपाई करावयाची असेल तेव्हा सुती कापडावरची निरंगीकरणाची संपूर्ण प्रक्रिया होणे जरूर आहे.

ब्लीचिंग किंवा निरंगीकरण म्हणजे कापूस अगर अन्य तंतु यावरील मूळ वानस्पतिक रंगद्रव्य नाहीसे करणे. ऑक्सिसडाइझिंग एजंटांच्या साहाय्याने निरंगीकरणाची क्रिया घडू शकते. या क्रियेसाठी वापरली जाणारी दोन प्रमुख रसायने पुढील प्रमाणे—

### १) सोडियम हायपोक्लीराईट –

ज्या रसायनमिश्रणामध्ये उपलब्ध क्लोरिन वायूचे प्रमाण, दर लिटरमध्ये २० ते ३० ग्रॅम आहे असे मिश्रण वापरतात.

### २) हायड्रोजन पेरॉक्साईड –


ज्या रासायनिक द्रावणामध्ये वजनाच्या प्रमाणात ३० टक्के ते ४० टक्के हायड्रोजन पेरॉक्साईड असेल अशा द्रावणाचा उपयोग निरंगीकरणासाठी होतो.

काही विशिष्ट धाग्यांसाठी व विशिष्ट अवस्थेमध्ये अन्य ऑक्सिडाईजिंग एजंटांचा उपयोग निरंगीकरणासाठी करता येतो. (उदाहरणार्थ— परबोरेट्स, वायसल्फाईट्स, हायड्रोसल्फाईट्स इ.) या अन्य पदार्थाचा फारच कमी प्रमाणावर उपयोग होतो.


आणखी एक खास ऑक्सिडाईजिंग एजंट 'सोडियम क्लोराईट' सुद्धा निरंगीकरणासाठी वापरले जाते ते मुख्यतः पॅलिएस्टर धागे व पॅलिएस्टर-कापूस संमिश्र धाग्यांसाठी वापरले जाते.

### सोडियम हायपोक्लोराईटचा उपयोग

कॉस्टिक सोडचाच्या ( $\text{NaOH}$ ) द्रावणात क्लोरिन वायू ( $\text{Cl}_2$ ) मिसळून सोडियम हायपोक्लोराईट ( $\text{NaOCl}$ ) हे निरंगीकारक द्रव्य तयार होते. रासायनिक समीकरण पुढीलप्रमाणे—




सोडियम हायपोक्लोराटपासून प्रथम क्लोरिन वायू निर्माण होतो व क्लोरिन वायूपासून प्रभावी (Nascent) ऑक्सिजन वायू तयार होतो. ऑक्सिजेशन म्हणजे या प्रक्रियेमधून घडणारे निरंगीकरण, हे प्रभावी ऑक्सिजनमुळे होते. त्यासंबंधी समीकरणे पुढील प्रमाणे—



2HCl म्हणजे ज्याचे ऑक्सिजेशन व्हायचे तो पदार्थ आणि  $\text{Cl}_2$  वायूरूप.


कोरिन्पासून प्रभावी ऑक्सिजन




\* = प्रभावी (Nascent) ऑक्सिजन वायू

क्लोरिन वायूच्या प्रमाणात निरंगीकरण ऑक्सिजनचे उत्पादन होत असल्या-मुळे उपलब्ध क्लोरिन वायू (Available Chlorine) द्रावणाची ताकद दर्शवितो. निरंगीकरण द्रावणाची ताकद उपलब्ध क्लोरिन वायूच्या प्रमाणात मोजण्याचा प्रघात आहे. द्रावणातील उपलब्ध क्लोरिन मोजण्याची पद्धत पुढीलप्रमाणे आहे.

सोडियम थायोसल्फाईट ( $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ ) हे ऑक्सिजेशन प्रक्रिया (क्लोरिनच्या सान्निध्यात) पावू शकते.



ही समीकरण प्रक्रिया घडताना दिसावी म्हणून आयोडिनचा एजंट म्हणून उपयोग केला जातो. आयोडिन समीकरण पुढील प्रमाणे—



आयोडिन निर्माण ज्ञाल्यावर रिएजण्ट म्हणून टाकलेल्या स्टार्चचा रंग निश्ची होतो. वरील समीकरणांमध्ये सामावलेली ब्लीचिंग प्रक्रिया फिजिकल केमिस्ट्रील नियमांप्रमाणे घडते.

$$\text{उदा. } 'K' = \frac{1}{t} 100 \text{ g} \cdot \frac{a}{a-x} \text{ ज्ञामध्ये}$$

$a$  = सुरवातीचे प्रमाण

$x$  =  $t$  कालमर्यादिनंतरचे (सेकंदात) प्रमाण.

सर्व प्रक्रिया एकाच तपमानात घडल्यास 'K' ची किमत बदलत नाही. जर तपमानात फरक पडत असल्यास 'K' ची किमत पुढील नियमाप्रमाणे बदलते.

$$K = \text{Log}_e (T_2 - T_1)$$

$$\text{अथवा } K = 2.303 \text{ Log}_{10} (T_2 - T_1)$$

थोडक्यात सांगायचे ज्ञाल्यास प्रक्रिया तपमान  $10^\circ$  सेटिग्रेडने वाढल्यास प्रक्रियेचा वेग  $2.303 \times \text{Log}_{10}$  म्हणजे  $2.303$  पटीने वाढेल.

ब्लीचिंग अथवा निरंगीकरण प्रक्रिया घडवून आणताना शक्यतोवर तपमानात बदल न होऊ दिला तर प्रक्रियेचा वेग ताब्यात राहतो व पूर्वनियोजित काळावधीत कापडावर अनिष्ट परिणाम न घडता प्रक्रिया पूर्ण होते. हायपोक्लोरो-ईंट या रसायनाच्या साहाय्याने ब्लीचिंग प्रक्रिया करतेवेळी पुढे लिहिल्याप्रमाणे अवस्था ठेवता आली तर प्रक्रिया चांगल्याप्रकारे होते.

क्लोरिन वायूचे द्रावणातील प्रमाण - २ ते ५ ग्रॅम दर लिटरला

तपमान -  $30^\circ$  सेटिग्रेड

कालमर्यादा - २ ते ६ तास

कापड व द्रावण यांचे प्रमाण - वापरल्या जाणाऱ्या प्रक्रिया पात्रास अथवा

यंत्रास अनुसरून  $1 : 1$  पासून  $1 : 10$  पर्यंत

पात्रातील अल्कलीचे प्रमाण -- उपलब्ध क्लोरिन एवढया प्रमाणात असेल

त्याच्या  $10$  टक्क्यापासून  $20$  टक्क्यापर्यंत

इतके अल्कलीचे प्रमाण पात्रात असावे.

जसजसे अल्कलीचे प्रमाण जास्त होत जाईल तसेतसा प्रक्रिया रसायनातील निरंगीकरणाचा प्रभाव. अल्क अगर आम्ल धर्म हायड्रोजन अणूच्या प्रभावावर म्हणजे pH मूल्यावर अवलंबून असते.  $\text{pH} = 7$  (७) असेल तेव्हा पात्र उदासीन असते. सातापेक्षा अधिक pH मूल्य आल्यास अल्कधर्म वाढलेला असतो व साताखाली pH मूल्य असताना आम्लधर्म वाढत जातो. यावरून असे ध्यानात येईल

की pH मूल्य ७ चे आसपास असलेल्या ब्लीर्चिंग द्रावणात प्रक्रिया व्यवस्थित होईल. बाढत्या pH मूल्यात ती मंदावत जाईल व उतरत्या pH मूल्यात ब्लीर्चिंग प्रक्रिया अधिक प्रभावी होत जाईल.

किंवर सारख्या यंत्रात हो प्रक्रिया घडत असताना अन्य धातुंचा संयोग झाल्यास ब्लीर्चिंग प्रक्रिया तर अनियमित होतेच, पण माल फाटणे अथवा डागी होणे असे दोषही संभवतात. यावर उपाय म्हणून पात्रामध्ये थोड्याशा प्रमाणात सोडियम सिलिकेटचा उपाय करावा. त्यापूळे धातुचे अवशेष अविद्राव्य सिलिकेट-मध्ये रूपांतर पावतात व ब्लीर्चिंग प्रक्रिया निर्विघ्नपणे पार पडते. सोडा अंष, ट्रायसोडियम फॉस्फेट अगर चेलेटिंग एजंट यांचाही या कामी उपयोग होतो.

### हायपोक्लोराईट रसायनाने ब्लीर्चिंग प्रक्रिया

हायपोक्लोराईट हे निरंगीकारक रसायनाच्या साहाय्याने ब्लीर्चिंग प्रक्रिया घडवून आणण्यासाठी पुढील यंत्राचा उपयोग केला जातो.

१) घुलाई यंत्र—घुलाईसाठी स्वच्छ पाणी बापरावयाचे असते. याच यंत्रामध्ये पाण्याएवजी हायपोक्लोराईट द्रावण योग्य त्या पद्धतीने बापरतात व यंत्रामधून बाहेर निघत असलेले कापड जर ठराविक काळापर्यंत हवेचा इष्ट परिणाम (म्हणजे हवेतील आँकिसजन वायूचा परिणाम होतो. (व ब्लीर्चिंग प्रक्रिया घडून येतो. अर्थात ब्लीर्चिंग झाल्यावर सर्व माल नीट घुवावा लागतोच. वर उल्लेखिलेले यंत्रच घुलाई-साठी वापरता येते.

२) हौद व द्रावण खेळवण्यासाठी पंप.

ब्लीर्चिंगचा माल एका हौदात नीट पसरून ठेवावा. हौदाच्या म्हणजे टाकीच्या तळाशी सच्चिद्र असा तळ खन्या तळापासून थोड्याशा उंचीवर बसवून ठेवावा. म्हणजे मालाच्या वर फवान्याच्या स्वरूपात टाकले जाणारे ब्लीर्चिंग द्रावण माला-मधून खाली पाझरत येईल. खन्या तळाशी जमलेले द्रावण पंपाच्या साहाय्याने पुन्हा त्याच मालावर फवान्याच्या स्वरूपात खेळवले जाते. प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर सर्व द्रावण काढून घेतले जाते. माल बाहेर काढून त्यावर हवेचा परिणाम झाला म्हणजे ब्लीर्चिंग प्रक्रिया पूर्ण होते. त्यानंतर स्वच्छ पाणी वापरून हौदातच घुलाई केली जाते.

३) सिमेट अथवा प्लॅस्टिक किंवर.

क्रमांक (२) मध्ये दाखविल्याप्रमाणेच सर्व प्रक्रिया पार पाडल्या जातात पण 'किंवर' मध्ये हौदापेक्षा पुष्कळ माल मावतो. किंवरमध्ये कापड रचताना यांत्रिक पद्धतीने आत सोडले जाते. किंवरमध्ये भरताना व बाहेर काढताना कापड (दोरा

अवस्थेमध्ये) धुलाई यंत्रामधून नेता येते. हस्तस्पर्शाशिवाय केवळ यंत्राच्या साहा. याने कापड किअरमध्ये रचले जात असल्यामुळे ब्लीचिंग प्रक्रिया सुलभ होण्या. साठी मालाच्या वरोबरच प्रक्रिया घडविणारे रासायनिक द्रावण किअरमध्ये घेता येते. एका वेळी १००० किलो, २००० किलो अथवा अधिक माल घेता येते. त्यामुळे खात्याची उत्पादनक्षमता खूपच वाढते. इतर सर्व प्रक्रिया पूर्वी वर्णिल्या. प्रमाणेच करता येते.

४) इंग्रजी जे अक्षराच्या आकाराच्या भट्टधा व रसायन भरावपात्र.

अशा तहेच्या यंत्रमालिकेस जे बॉक्स ब्लीचिंग रेज असे म्हणतात. मागावरून येणारे कापड मालिकेमधून बाहेर पडतानाच सर्व प्रक्रिया पूर्ण होऊन शुभ्र कापड मिळवायचे झाल्यास यंत्रमालिका पुढील क्रमाने करावी लागेल.

मागावरील कापड

— कॉर्पिंग शिर्वरिंग

— सिर्जिंग

— डिसाइंसिंग

— धुलाई

— स्कावर्सिंग द्रावण भराव (Saturator)

— पहिली जे बॉक्स (स्टेनलेस स्टील)

— धुलाई

— ब्लीचिंग द्रावण भराव

— प्लास्टिक जे बॉक्स

— धुलाई

— हायड्रोजन पेरॉक्साईड द्रावण भराव

— तिसरी जे बॉक्स (स्टेनलेस स्टील)

— धुलाई

— सुकाई

वरील प्रमाणे यंत्रमालिकेची रचना केल्यास दर मिनिटाला सुमारे १२० मीटर या वेगाने तलम वा मध्यम कापड ब्लीच करता येईल. दिवसाला २० तास कांपंक्षमता गृहीत घरल्यास दररोज पुढील प्रमाणे माल तयार होईल.

दर मिनिटाला १२० मीटर.

दर तासाला  $120 \times 60 = 7200$  मीटर

वीस तासांत  $7200 \times 20 = 144000$  मीटर

भारतामध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणावर कापड निरंगीकृत करणाऱ्या अनेक गिरण्या आहेत. किंवद्दुना दररोज ३ ते ४ लाख मीटर ब्लीचिंग उत्पादन करणारेही काही कारखाने आपल्या देशात आहेत.

वर दिलेल्या यंत्रमालिकेत दर महिन्याला (कामाचे दिवस २५ घरल्यास)  $148000 \times 25 = 3510000$  मीटर इतके उत्पादन मिळेल.

वरील यंत्रमालिकेतील सर्व प्रक्रिया पूर्वी वर्णन केल्याप्रमाणेच होतात.

संपूर्ण पन्हा चालविणारी (Open width) ब्लीचिंग यंत्र मालिकावर क्रमांक (४) मध्ये उल्लेख केलेली यंत्रमालिक उत्पादनक्षम आहे हे खरे, पण मध्यम प्रतीपेक्षा वजनदार कापड व कृत्रिम आणि संमिश्र धाग्यांचे कापड 'जे' बॉक्स यंत्रावर नीट चालत नाही. कापड उलगडलेले न राहता दोरासारखे गोळा होऊन मगच यंत्रात जात असल्यामुळे पीळ पडणे, सुरक्त्या पडणे, माल अडकून डागी होणे, इत्यादि गैरसोयी सहन कराव्या लागतील अशी साधारं भीति वाटत असते. कापडाच्या पन्ह्यावर आधारित अशी यंत्रे वापरली म्हणजे वरील दोष ठळतात. या प्रकारच्या यंत्रमालिका दोन प्रकारच्या असतात.

५ अ)- इच्छित रसायनाचा भराव झाल्यावर मोठ्या रुळावर माल घेऊन खंडित प्रक्रिया करणे (Semicontinuous)

५ ब)- रसायनाचा भराव झाला (Saturation) तरी माल रुळावर वेगळा न काढता सर्व प्रक्रिया अखंड घडवून आणून (Continuous) ब्लीचिंग पूर्ण करणे.


यंत्राची विविध प्रकारे रचना करून पन्ह्यावर आधारित मालिकेत प्रक्रिया घडवून आणता येते. स्थलाभावों या रचनांचा तपशील येथे दिला नाही. य. पद्धतीच्या निरंगीकरण यंत्र मालिकांचा उपयोग सर्व तंहेच्या कापडासाठी होतो प्रक्रिया उत्तम होते. मात्र उत्पादन क्षमता दर मिनिटाला ६० ते ८० मीटरचे वर जात नाही. प्रक्रियांचे तंत्र पूर्वी दिल्याप्रमाणेच.


### हायड्रोजन पेरॉक्साईडचा वापर

वर दिलेल्या यंत्रांचा उपयोग हायपोक्लोराईट ब्लीचिंग प्रमाणेच हायड्रोजन पेरॉक्साईड ब्लीचिंग पद्धतीत होतो. निरंगीकरणाची रासायनिक प्रक्रिया पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे प्रभावी आंकिसजनक्या सहाय्यानेच होते. रासायनिक प्रक्रिया थोडक्यात पुढे दिल्या आहेत.

३०% ते ४०% हायड्रोजन पेरॉक्साईड असलेले द्रावण बाजारात मिळते. या द्रावणातील हायड्रोजन पेरॉक्साईड ( $H_2O_2$ ) निरंगीकरणास उपयुक्त असतो. त्या संबंधीचे समीकरण पुढीलप्रमाणे-

सेमी कंटीन्युअस ओपन - विद्युत ब्लीचिंग सेंट





(+ प्रभावी)

द्रावणामध्ये प्रभावी ऑक्सिजन निर्माण होण्याची प्रक्रिया आम्लावस्थेत मंद होते व अल्काघर्मी द्रावणात तीव्र होते. ऑक्सिजनची कापडावर निरंगीकरण क्रिया घडण्यासाठी उष्णता आवश्यक असते.

पात्राची अवस्था पुढीलप्रमाणे असावी.

pH मूल्य — १०.५ चे आसपास

तपमान — १००° सेंटिग्रेड चे आसपास

कालमर्यादा — किंवर अगर हौदयासारख्या यंत्रात ५ ते ६ तास.

रुळावर गुंडाळलेल्या अवस्थेत सुमारे २ तास

अखंड यंत्रमालिकेमध्ये १० ते २० मिनिटे.

द्रावणाची शक्ति — निरंगीकरण द्रावणातील हायड्रोजन पेरॉक्साईडचे प्रमाण जास्त असले म्हणजे प्रक्रियेचा वेगही वाढतो. यंत्रास योग्य असे प्रमाण ठेवावे, कारण प्रक्रियाकाल यंत्रावर अवलंबून असतो.

हायड्रोजन पेरॉक्साईड वापरून ब्लीचिंग करताना जर का कापडावर घातु-युक्त अशुद्ध पदार्थ राहून गेले असतील तर हायड्रोजन पेरॉक्साईडच्या सान्त्रिध्यात कापडावर अनिष्ट परिणाम होण्याचा संभव असतो. यासाठी पेरॉक्साईड ब्लीच करण्यापूर्वी सॉवर्चिंग करणे फायद्याचे ठरते. ब्लीचिंग रासायनिक मिश्रणात पुढील घटक असावेत.

◆ हायड्रोजन पेरॉक्साईड (पूर्वी दिलेल्या तपशिलाप्रमाणे)

◆ मॅग्नेशियम सल्फेट

◆ सोडियम सिलिकेट (वॉटरग्लास)

◆ सोडा अंश

◆ योग्य असां आद्रेंताजनक पदार्थ (WETTING AGENT)

### सोडियम क्लोरोराईटचे साहाय्याने निरंगीकरण

हायपोक्लोराईट व पेरॉक्साईडप्रमाणे क्लोरोराईटचे साहाय्यानेही ब्लीचिंग प्रक्रिया घडवून आणता येते. आम्लघर्मी पात्रात व विशिष्ट तपमानात सोडियम सोडियम क्लोरोराईट पासून प्रभावी ऑक्सिजन निर्माण होतो व त्याच्या संयोगाने निरंगीकरणाची क्रिया करता येते. सोडियम क्लोरोराईटचा उपयोग कुत्रिम घारे व समिश्र घारे यांसाठी चांगल्या प्रकारे होतो. या रसायनाची किमत जास्त असते

त्यामुळे भारी किमतीच्या मालासाठीच ते वापरणे परवडते. वर उल्लेखिलेल्या सर्वं प्रकारच्या यंत्रात सोडियम क्लोराईटचा उपयोग करता येत नाही कारण सर्वं प्रकारच्या घातूंवर या रसायनाचा अनिष्ट परिणाम होतो. फायबरग्लास अथवा पॅली ब्हायनिल क्लोराईट यांच्यापासून बनविलेले निरंगीकरण पात्र वापरावे लागते.

प्रत्यक्ष ब्लीचिंगची प्रक्रिया पूर्वी दिलेल्या समीकरणांप्रमाणेच होते.

### निरंगीकरण प्रक्रियांची वैशिष्ठ्ये

वरील विवेचनात तीन प्रकारांनी घडत असलेल्या ब्लीचिंग प्रक्रियांचे स्वरूप दर्शविलेले आहे. ब्लीचिंग साठी जसा माल घेतलेला असेल त्याप्रमाणे प्रक्रियेची निवड करणे इष्ट असते. या तिन्ही रसायनाच्या प्रक्रियांचे खास स्वरूप व त्या त्या रसायनांनी घडलेल्या प्रक्रियांची वैशिष्ठ्ये पुढे दिली आहेत.

#### १) क्लोरिन ब्लीच (सोडियम हायपोक्लोराईट)

- कमी खर्चात निरंगीकरण.
- ब्लीच केलेल्या कापडाची शुभ्रताप्रत जराशी कमीच.
- सेल्यूलोज तंतूंवर अनिष्ट परिणाम होण्याचा थोडासा संभव. मात्र कुत्रिम घायांवर मात्र अधिक परिणाम होण्याची शक्यता.
- प्रक्रियेसाठी वापरलेले साहित्य गंजून, सडून जाते, त्यामुळे न गंजणारे साहित्य वापरावे लागते.
- प्रक्रिया चालू असता नाकास व डोळ्यांस त्रास होतो.
- खंडित अथवा अखंड यंत्रमालिकेचा वापर शक्य.
- प्रक्रियेची तीव्रता अगर सौम्यता वायू (क्लोरिन) निर्मितीचे नियमन करून करता येते.

#### २) पेरॉक्साईड ब्लीच (हायड्रोजन पेरॉक्साईड)

- निरंगीकरणाचा खर्च परवडयाइतपत वेताचा.
- ब्लीच केलेल्या मालाची शुभ्रताप्रत उत्तम व टिकाऊ.
- सर्वसाधारणपणे माल खराव अगर कमजोर होण्याचा घोका कमी. सुती माल आणि कुत्रिम घायांचे कापड, काळजीपूर्वक काम केल्यास उत्तम ब्लीच होते.
- ब्लीचिंगचे प्रक्रियापात्रावर अनिष्ट परिणाम होत नाही.
- नाकास झोंबण्यासारखा वास खात्यात पसरत नाही.

- मनपसंत पद्धतीची प्रक्रिया निवडता येते.
- पात्रातील रासायनिक अवस्था स्थिर ठेवण्यास उपयुक्त असे रासायनिक पदार्थ ब्लीचिंगप्रक्रिया प्रभावी बनवितात.

### ३) सोडियम क्लोराईट ब्लीच


- प्रक्रियेस अधिक खर्च येतो.
- ब्लीच केलेला माल चांगल्या शुभ्र प्रतीचा असतो. पण शुभ्रता कमी टिकाऊ असते.
- पात्रावर रासायनिक परिणाम (Corrosion) होण्याची शक्यता.
- अखंड व संदिग्द अशा कापड पन्हाचाप्रमाणे (Open width) यंत्राची निवड करावी लागते.
- पात्राजवळील वातावरणात झोऱणारा वास येतो.
- वातावरणातील रासायनिक अवस्था वरचेवर तपासण्याची जरूरी.

### अन्य तंतूचे निरंगीकरण

या पूर्वी आलेल्या परिच्छेदांमधून कापूस, कृत्रिम तंतू यांवर ब्लीचिंग प्रक्रिया कशी करावी याचा आढावा घेतला. अन्य तंतूमध्ये लोकर व रेशीम हे दोन महत्वाचे आहेत. इतर तंतूचा उपयोग स्वस्त्रप्रावरणांसाठी अगदी थोड्या प्रमाणात होतो. पैकी रेशमाच्या धाग्याचा मूळ रंग आकर्षक असतोच, त्यामुळे त्याचे निरंगीकरण करण्याचा विशेष प्रधात नाही. पुढील रंगाई छाई या सारख्या प्रक्रिया करण्यापूर्वी रेशमाच्या धाग्याचे निरंगीकरण आवश्यक नसते.

लोकरीचा तंतू नैसर्गिक स्वरूपात पांढरट रंगाचा असतो. काही मेंद्यापासून करड्या, काळसर अशा नैसर्गिक रंगाचे तंतू मिळतात. परंतु त्याचे प्रमाण अत्यल्प असल्याने व उत्तम प्रतीची लोकर बढवा वापर तंतूचे रंगीत लोकर-धाग्यांचा फारसा विचार करण्याची जरूर नाही.

पांढरट लोकरीपैकी शुभ्र वस्त्रे बनविण्यासाठी जेवढी वापरली जाते, तेवढीच फक्त संपूर्ण निरंगीकरणासाठी कारखान्यात येते. इतर सर्व रंगविली जाते. लोकर रंगविहीन करण्यासाठी सोडियम बाय सलफाईट या रसायनाच्या द्रावणाचा उपयोग करतात. जेव्हा खरे रेशीम निरंगीकृत करण्याची पाळी येते तेव्हासुद्धा सोडियम बायसलफाईट द्रावणाचाव उपयोग करावा लागतो. या बायसलफाईट द्रावणामध्ये सल्फर डाय ऑक्साईड ( $\text{SO}_2$ ) हा वायु निर्माण होतो. या वायूमध्ये लोकर व रेशीम हे तंतू निरंगी करण्याची ताकद आहे, प्रक्रिया पुढे दिलेल्या समीकरणाप्रमाणे घडते.




एक गोष्ट मात्र लक्षात ठेवली पाहिजे की, अल्काधर्मी द्रावणांमध्ये लोकर व रेशीम हे तंतू विरघळून जात असल्यामुळे या तंतूसंबंधीच्या कोणत्याही प्रक्रियेमध्ये अल्कलीयुक्त द्रावणाचा या धाग्यांवर परिणाम होईल अशी अवस्था येता कामा नये. अन्य तंतूचा उपयोग कापड बनवण्यासाठी होत नाही पण ते तंतू ब्लीचिंग प्रक्रिये. साठी घेतल्यास प्रभावी आँकिसजन निर्माण होणाऱ्या द्रावणाचा उपयोग होतो.

निरंगीकरण प्रक्रियेसंबंधी अगदी अलिकडील संशोधन डिस ईंझिंग, स्कार्वारिंग सॉवरिंग व ब्लीचिंग या सर्व क्रिया यथायोग्य रीतीने पूर्ण करून, मागावरून आलेले सुती कापड कमीत कमी वेळात स्वच्छ व शुभ्र तसेच आल्हाददायक अशा स्वरूपात प्राप्त व्हावे यासाठी प्रक्रियातज्ञांचे प्रयत्न वर्षानुवर्षे चालत आले आहेत. किंवर यंत्रे वापरून प्रक्रिया घडविताना काही वर्षांपूर्वी या सर्व प्रक्रिया संपर्विण्यास २४ तासांपासून ३६ तासांपर्यंतचा काळ तरी सहज लागत असे.

अधुनिक यंत्रमालिका वापरून व प्रभावी रसायन मिश्रणांचा उपयोग करून ही कालमर्यादा साधारण १० ते १२ तासापर्यंत आणण्याचे तज्ज्ञांचे प्रयत्न काही वर्षांपूर्वी सफल झाले व त्यामुळे कारखान्यांची उत्पादनक्षमता खूपच वाढली.

तदनंतरही हघा सर्व प्रक्रिया आणखी लवकर व्हाव्या यासाठी अन्य दैशांमध्ये व भारतामध्ये प्रयोग चालू होते. अभिमानाची गोष्ट अशी की भारतातील 'Kirat' या संशोधनसंस्थेने गेल्या वर्षांमध्ये (सन १९८१) अशा त-हेच्या प्रयोगांमध्ये स्पृह-णीय यश मिळविले. या संस्थेने शोधून काढलेले रासायनिक मिश्रण ब्लीचिंगसाठी वापरले असता केवळ ४ ते ६ तासांमध्ये या सर्व प्रक्रिया एकाच पात्रामध्ये संपूर्ण घडवून आणता येतात व अव्वल दर्जांचा ब्लीचिंग प्रक्रिया संपूर्ण झालेला माल इतक्या थोड्या वेळात तयार होतो.

राष्ट्रीय संशोधन संस्थेने नुकतीच सदरहू ब्लीचिंग प्रक्रिया मान्य केली असून संवंधित संशोधन कार्यास अर्थिक सहाय्यही मंजूर केले आहे.



## ९. धुलाई

तंतू, धागा अगर कापड यावर ज्या ज्या वेळी प्रक्रिया केली जाते, त्यावेळी प्रक्रियापूर्व आणि प्रक्रियोत्तर धुलाईची जरूर असते. विशिष्ट प्रक्रिया नीट घडावी म्हणून प्रथम व प्रक्रियेमध्ये अंतर्भूत झालेले रासायनिक घटक संपूर्ण निघून जावे म्हणून अशी धुलाईची जरूरी आहे. धुलाई ही अशा रीतीने एक शुद्धीकरण प्रक्रिया आहे. सर्व साधारणणे स्वच्छ पाणी हेच धुलाईसाठी वापरण्यात येते, परंतु आधीच्या प्रक्रियेच्या सौम्य अगर तीव्र स्वरूपानुसार धुलाईच्या प्राथमिक अवस्थेमध्ये एकादे रासायनिक मिश्रण योजण्याची आवश्यकता असते. उदाहरणार्थ मसंरायझिंग करताना कॉस्टिक सोडघाच्या भारी द्रावणाचा वापर केलेला असल्यामुळे धुलाईमध्ये सुरवातीला थोड्या प्रमाणात आम्ल (सल्फ्यूरिक, हायड्रोक्लोरिक, अंसेटिक इ.) असल्यास धुलाई सुलभ होते. धुण्यामध्ये जरी कोणतीही प्रत्यक्ष प्रक्रिया घडत नसली तरी आधीच्या प्रक्रियांतील रेंगाळणारी रसायने घालवणे ही अति महत्वाची किया असल्याने धुलाईचा एक स्वतंत्र प्रक्रिया म्हणून विचार करणे इष्ट आहे.

कापड उद्योग ज्या ज्या रासायनिक अथवा काही खास प्रक्रियांचा उपयोग समाविष्ट करून घेतो त्या प्रत्येक प्रक्रियेच्या संदर्भात धुलाईला कमी अधिक महत्व आहे तेव्हा एक वेगळी प्रक्रिया म्हणून धुलाईतंत्राचा विचार करण्यापूर्वी उपरिनिर्दिष्ट प्रक्रिया व धुलाईप्रक्रिया यांच्या अन्योन्य संबंधाचा सर्वसाधारण विचार आधी केल्यास उचित होईल.

### सिंजिगनंतर

सुती मालावर तरंगणारी तंतूंची टोके जाळून टाकल्यावर सिंजिग पूर्वी अगर नंतर धुलाई करावी लागत नाही.

परंतु कृत्रिम अगर संमिश्र धाग्यांचे कापड जेव्हा सिंजिग यंत्रातून बाहेर येते तेव्हा कृत्रिम तंतूंची जळून अथवा वितळून गेलेली टोके आपल्या काळ्हसर रंगाच्या ठिपक्यांनी कापडाच्या दोन्ही बाजूंता जणू काय एका आवरणाने झाकून

टाकतात. हे आवरण ब्राशांच्या साहाय्याने घासून काढून, धुलाई यंत्रातून धुवून काढावे लागते.

### डिसाइंजिंगनंतर

डिसाइंजिंग प्रक्रियेमध्ये कापडावरील, खळ व खळमिश्रणांत वापरले गेलेले अन्य रासायनिक घटक अलग होतात. कापडावरती हे पदार्थ द्रवणशील अथवा अर्धवट द्रवणशील अवस्थेमध्ये असतात. धुलाई केल्याने ते कापडावरून काढून टाकले जातात. या पदार्थांच्या धुलाईसाठी केवळ पाण्याचा उपयोग पुरेसा असतो. डिसाइंजिंग नंतर होणाऱ्या स्कार्वरिंगच्या प्रयोगासाठी हे सर्व घटक धुवून टाकणे फायद्याचेच ठरते.


### स्कार्वरिंगनंतर

कापड विणताना धाग्यांच्या गुणधर्मास अनुसून स्कार्वरिंग परिणामकारक होईल अशा रीतीने रासायनिक वापरले जाते. कॉस्टिक सोडा, सोडा अॅश, सोडियम सिलिकेट, सोडियम हायड्रोजन फॉस्फेट इत्यादि रसायनांचा त्यासाठी उपयोग केलेला असतो. स्कार्वरिंग प्रक्रिया ज्ञाल्यावर जी धुलाई करायची तेव्हा या रसायनांचा कापडात, धाग्यांत अथवा तंतूमध्ये राहिलेला शेष भाग नीट धुतला गेला पाहिजे. काही वेळा स्कार्वरिंग करताना वापरलेल्या रसायन-मिश्रणाचा तदनंतरच्या प्रक्रियेला पोषक असा परिणाम होत असल्यास स्कार्वरिंग नंतरची धुलाई न केली तरी चालते. ज्यावेळी गडद रंगाचे कापड तयार करावयाचे असेल त्यावेळी स्कार्वरिंग नंतर ब्लीचिंग न करता रंगक्रिया केली तरी चालेल. अशा रंगक्रियेस वाघ न येणारे रासायनिक मिश्रण स्कार्वरिंगसाठी वापरले असेल तरी सुद्धा धुलाईची जरूरी नाही. मात्र याचा निर्णय त्या त्या विशिष्ट प्रक्रियेच्या स्वरूपाप्रमाणे घेणे उचित ठरेल.

### निरंगीकरण अथवा ब्लीचिंगनंतर

ब्लीचिंगसाठी अधिक प्रभावी रासायनिक मिश्रणाचा वापर होतो. त्यामुळे या प्रभावी रसायनांचा अंश कापडावर शिल्क राहिल्यास कापड कमजोर होणे, इत्यादि अपाय होण्याचा संमव आहे. म्हणून ब्लीचिंगनंतरची धुलाई योग्य व परिणामकारक होणे जरूर आहे. ब्लीचिंग मिश्रणातील अवशिष्ट रसायनांचा भाग कापडावरून, धाग्यावरून अजिबात निघून गेला पाहिजे. तसा तो न निघून गेल्यास कापडावर अनिष्ट परिणाम होतो. क्लोरिन वायू कापडात मुळीच राहू नयें म्हणून धुलाई वरोबरच 'अॅटीक्लोरिंग' घडून येण्यासाठी सौध्य अशा 'सोडियम थायो-सल्फेट' या रसायनाच्या द्रावणाचा उपयोग केला जातो. अशा रीतीने ज्या प्रक्रिये-

# ARRANGEMENT OF PRINT SOAPER प्रिंट सोपरची रचना



नंतर धुलाई करावयाची त्या प्रक्रियेच्या स्वरूपावर धुलाईचे प्रमाण, कालमर्यादा व एखाद्या खास द्रव्याचा उपयोग करणे अवलंबून असते. धुलाईनंतर कापड सुकवून ठेवले तरी चालावे अशा प्रकारे धुलाई झाली पाहिजे.

### रंगाई—छपाई इत्यादि प्रक्रियांनंतर

रंगाई, छपाई या सारख्या प्रक्रियांमध्ये विविध प्रकारच्या रासायनिक द्रव्यांचा उपयोग केलेला असतो. अर्थात कापड या सर्व रसायनांच्या संसर्गापासून मुक्त होणे हा धुलाई क्रियेचा हेतु असतो. वरील रसायनांचा कापडावर मुळीसुद्धा अंश राहता. कामा नये, या दृष्टीने कवरित् एखाद्या उदासीनीकारक द्रव्याचा उपयोग करण्युक्त असते.

### धुलाई प्रक्रिया—तंत्र व मंत्र

धुलाई परिणामकारक होण्यासाठी काही विशिष्ट तत्त्वांचा उपयोग होतो. त्यांची प्रमुख म्हणजे— धुलाईचा माल (म्हणजे पाणी, सौम्य द्रावणे सावणाचे पाणी इ.) या दोहऱ्याचा जेवढा, निकट संबंध व सळवळ, तेवढच्या प्रमाणांत धुलाई अधिक यशस्वी होते.

उत्तम धुलाईसाठी आवश्यक मुद्दे

- माल व द्रावण यांचा अधिकाधिक अन्योन्य संबंध
- द्रावणाचे तपमान
- माल व द्रावण किती काल एकत्र राहतात
- मालाचा द्रावणामधून जाण्याचा वेग
- द्रावणाचा मालावरून जाण्याचा वेग
- द्रावण व माल यांच्या संचलनाची दिशा (एकच दिशा अगर विरुद्ध दिशा)
- मालाचे धुलाई होतानाचे स्वरूप (दोरासारखे अगर पन्हा उलगडलेल्या अवस्थेत)
- पाण्याचे मालाशी होणाऱ्या संयोगाचे स्वरूप—झोत, फवारा, घार एका पातळीत स्थिर इ.

◆ माल धुलाईपात्रात किती वेळा बुडतो व बाहेर पडतो ?

वरील सर्व मुद्दे धुलाई यंत्राची रचना करताना विचारात घेतले जातात. एकाच यंत्रातून संपूर्ण धुलाई प्रक्रिया पार पडण्यासारखी नसते. त्यामुळे बहुतेक वेळा धुलाई यंत्रांची मालिका योजावी लागते.

### धुलाई यंत्रांची रचना

धुण्यासाठी येणारा माल वेगवेगळ्या अवस्थेत असतो. शिवाय प्रत्येक अवस्था

असणाऱ्या तंत्राच्या गुणधर्माला अनुसरूनच इतर प्रक्रियांचे स्वरूप असल्यामुळे धुलाई व धुलाई यंत्र ही सुदा अनुरूप असणे जखर आहे.

कापूस, कृत्रिम तंत्र, लोकर, रेशीम, सण (गोणपाट) या पैकी कोणताही तंत्राना गुणधर्मानुरूप प्रक्रियांची आवश्यकता आहे. तंत्र दोन तीन प्रकारच्या अवस्थांमध्ये प्रक्रियेसाठी घेतला जातो.

- १) मोकळा तंत्र
- २) धागा-- लोंबत्या अवस्थेत अथवा गुंडाळलेल्या अवस्थेत.
- ३) धागा— यंत्राने बनविलेल्या रिळांच्या अवस्थेत.
- ४) तयार कापडाच्या स्वरूपांत.

धुलाईसाठी मिश्रणात कोणते व किती प्रमाणात पदार्थ घालावयाचे ते तत्पूर्वी घडून आलेल्या प्रक्रियेवर अवलंबून असते. पूर्व प्रक्रियेतील रसायनांचा काही अंश कापडावर राहून गेलेला असतो. तो कापडावरून संपूर्णपणे घालविणे हा धुलाईचा मुख्य हेतु. पूर्वी निर्देश केलेले सबे मुद्दे घ्यानात घेणे आवश्यक आहे. धुलाई संपल्यावर मालामध्ये कमीत कमी पाणी राहील अशी धुलाई यंत्राची रचना असावी.


### धुलाई प्रक्रियेचे मंहत्व

धुलाई अपूर्ण ज्ञाल्यास मालावर प्रक्रिया रसायनांचा अवशिष्ट भाग राहातो. वाळवताना या शेष रसायनांचे मालावरील प्रमाण वाढते. त्यामुळे अनिष्ट परिणाम घडण्याचा संभव वाढतो. कित्येक वेळा आधीची सर्व प्रक्रिया उत्तम होऊनही धुलाई व्यवस्थित न ज्ञाल्यामुळे पुढील दोष निर्माण होतात.

- माल अस्वच्छ दिसणे
- माल डागी दिसणे
- पिवळट तपकिरी छटा येणे
- ताकत कमी होणे
- जलशोषक रसायन राहून गेल्यास वाळवी-वुरशी-इत्यादि दोष निर्माण होणे


वरील कारणांसाठी धुलाई प्रभावीच होणे अत्यावश्यक आहे. अर्थात मोठ्या प्रमाणावर पाण्याचा वापर करावा लागतो. सध्याच्या पाणीटंचाईच्या काळात वचत करण्यासाठी विविध मार्ग अवलंबिले जातात. कमीत कमी पाण्यात उत्तम धुलाई घडविणे त्यामुळे व अगत्याचे आहे.






E. हायप्रेशर यार्न प्रोसेसिंग प्लॅट स्पेशन सिस्टम

F. ऑटोमेटिक डायग जिगर



6. स्वयंचलित जिगर यंत्राची राग





## १०. रंगाई

### सर्वसाधारण माहिती

आपणास जेव्हा एखादा रंगीत पदार्थ दिसतो तेव्हा तो दृश्य रंग म्हणजे सौरवर्णपटातील जे रंग त्या वस्तूपासून परावर्तित होऊन आपल्या डोळधांकडे पाठवले जातात त्या रंगांचा संयुक्त परिणाम होय. जेव्हा सौरवर्णपटातील सर्व सप्तरंग योग्य प्रमाणात परावर्तित होऊन आपल्या डोळधांकडे येतात तेव्हा ती वस्तू पांढरी दिसते. कोणतेच किरण परावर्तित झाले नाहीत तर वस्तू काळी दिसते. याच नियमाप्रमाणे सौरवर्णपटातील जे रंग दृश्य पदार्थपासून परावर्तित होतात, त्या रंगाची ती वस्तू असा आपणास भास होतो. प्रकाशातील आकर्षित किरण व परावर्तित किरण यांचे कोष्टक स्थूलमानाने पुढे दिले आहे.

---

आकर्षित किरण

परावर्तित किरण

---

जांभळा (VIOLET)

पिवळा (YELLOW)

निळा (BLUE)

केशरी (ORANGE)

हिरवा (GREEN)

तांबडा (RED)

पिवळा (YELLOW)

जांभळा (VIOLET)

केशरी (ORANGE)

निळा (BLUE)

तांबडा (RED)

हिरवा (GREEN)

---

रंगाई अर्थात कापड अथवा कपडा रंगविणे ही प्रक्रिया म्हणावयास सोपी परंतु प्रत्यक्ष रंगक्रिया ही मात्र वरीच गुंतागुंतीची असते. रंगक्रियेच्या एकंदर स्वरूपाचा विचार करताना ज्या गोष्टींचा प्रामुख्याने विचार करावा लागतो त्यासंबंधी माहिती पुढील परिच्छेदात देऊन तदनंतर प्रत्यक्ष रंगप्रक्रियांचा विचार करणे हे सयुक्तिक होईल.

### रंगप्रक्रिया कोणकोणत्या गोष्टींवर अवलंबून असते ?

पूर्वीच्या वेगवेगळ्या रासायनिक प्रक्रियांचा विचार करताना आपण असे पाहिले की वेगवेगळ्या तंतूना स्वतःचे विशिष्ट गुणधर्म असतात व कोणतीही प्रक्रिया घडविताना तंतूवर अनिष्ट परिणाम घडता कामा नये. रंगविण्यासाठी जे रंगद्रव्य वापरायचे ते त्या त्या तंतूवर इष्ट परिणाम करणारे असले पाहिजे. रंग-द्रव्यांचा विचार करताना त्या रंगद्रव्यामुळे व साहाय्यक रसायनांच्या मदतीने तंतूला येणारा दृश्य रंग कोणता असणार याचा विचार साहजिकच होणार, परंतु त्या रंगद्रव्याचे रासायनिक गुणधर्म (रंगपद्धतिसाठी) व रासायनिक रचना (रंगाच्या उठावासाठी) या दोन्हींचा विचार करणे आवश्यक आहे. तंतू, रंगपद्धती व रंगाची रासायनिक रचना या तिन्हींचा अन्योन्यसंबंध फार महत्वाचा असल्या मुळे रंगाई हे एक गहन व नियमबद्ध असे शास्त्रच बनले आहे. या वेगवेगळ्या मुद्द्यांचा थोडक्यातच विचार येथे शक्य आहे. वर्णनात्मक माहिती न देता तीन स्वतंत्र कोष्टकांच्या रूपाने वरील तपशील थोडक्यात देता येईल. या कोष्टकांचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे-

१) निरनिराळ्या तंतूंच्या गुणधर्मास अनुसरून त्यांना योग्य अशी रंगांची रंगपात्रातील घटकांची व रंगप्रक्रियांतील अवस्था, यांची योजना करणे.

२) उपयोगाच्या पद्धतीवरून रंगद्रव्यांचे वेगवेगळे गट पाडण्यात आले आहेत. रंगद्रव्य ज्या गटात त्यास अनुरूप अशी रंगपात्राची अवस्था, घटक व तपमान इत्यादी ठेवणे आवश्यक असते.

३) रासायनिक रचनेस अनुसरून रंगांचे वर्गीकरण व योग्य त्या प्रक्रियेची निवड.

वेगवेगळ्या तंतूचे मूलभूत गुणधर्म पुढील तक्त्यावरून समजून येतील. या गुणधर्मांवरोवरच रासायनिक गुणधर्मांचाही विचार रंगक्रियेचे बेळी केला जातो.

## निरनिराळ्या तंतूचे मूलभूत गुणधर्म

तंतू	दाढीय	अंगभूत प्रमाण %	पाण्याचे शक्ती %	ताण सहन करण्याची शक्ती %	तणावाने किती ताणला जातो %	लवचिकपणा तुटाना असतानाची ताकद %
लोकर	१.३२	१५	१.१ ते १.४	४५ ते ३०	२२ ते ३६	८०
फळेक्स	१.५४	१२	४.५ ते ६.३	२	१८०	१२०
कापूस	१.५४	८	२.३ ते ४.५	७ ते ३	३६ ते ७२	१२०
विहस्कोझ रेयाँन	१.५२	१४	१.५ ते ४	३० ते १०	४५ ते ७०	६०
विहस्कोझ ताकदवान	१.५३	१२	४ ते १०	१० ते ५	—	८०
पॉलिअमाईड (नायलॉन)	१.१४	४	४.१ ते ५.५	३२ ते २६	२३ ते ३२	९०
पॉलिअमाईड (नायलॉन)	१.१४	४	६.३ ते ८.१	२२ ते १४	३६ ते ४५	९०
ताकदवान पॉलिएस्टर	१.३८	०.४	३.६ ते ४.५	३० ते १५	९० ते १०४	१००
(टेरिलीन)	१.३८	०.४	५.५ ते ७.७	१४ ते ६	९९ ते १०४	१००
पॉलिएस्टर (टेरिलीन)						
ताकदवान अंकिलिक	१.१७	१.५	१.८ ते ४.५	५० ते २५	३६ ते ५०	८०
रेशीम	१.२५ ते १.३०	११	३.५ ते ५.०	२५ ते २०	—	८५

वरील गुणांवरून वनस्पतिजन्य व प्राणीजन्य तंतूपेक्षा संपूर्ण मानवनिर्मित तंतू कसे अधिक कार्यक्षम आहेत ते दिसून येईल. प्रस्तुत गुणधर्मविरोबरच रंगविष्वाच्या प्रक्रियेवर आधारभूत असेही तंतूचे वर्गीकरण पाहिले म्हणजे इतर रासायनिक प्रक्रियांपेक्षा रंगप्रक्रियांमध्ये यथायोग्य रंगक्रिया घडविष्यासाठी कशी शोधाशोध करावी लागते याची कल्पना येईल. रंगक्रियेस पोषक अशी पात्रातील रासायनिक अवस्था असावी लागते.

कोणत्याही रंगद्रावणात तंतुपासून बनविलेला धागा अगर कापड वृडविले असता तो धागा अगर कापड रंगले जाईल असा सर्वसाधारण माणसाचा समज होणे अगदी स्वाभाविक आहे. परंतु वस्तुस्थिती मात्र तशी नाहो. द्रावणाशी असलेले स्नेहबंधन तोडून रंग तंत्रकडे आकर्षित होण्यासारखी परिस्थिती रंगपात्रात निर्माण होणे आवश्यक आहे. हे स्नेहबंधन तोडण्याची क्षमता असण्यासाठी रंगांची रासायनिक रचना काही विशिष्ट प्रकारचीच असली पाहिजे. अशा प्रकारे रंगाचे स्थलातर सुकर होण्यासाठी 'क्रोमोफोर' म्हणून संबोधले जाणारे अणु-गट रंगांच्या रासायनिक रचनेत असणे जरूर आहे. या क्रोमोफोर अणुगटांच्या संज्ञा व विशिष्ट रासायनिक अणुगट खाली दिले आहेत.

क्रमांक	अणु-गट-संज्ञा	रासायनिक रचना
१	क्विनानॉइड	
२	ऑक्सो	
३	नायट्रो	
४	नायट्रोसो	
५	एथिलीन मालिका	
६	कार्बोनिल	

### तंतूंची रंगांशी प्रक्रिया

बरील तवत्यावरून रासायनिक रचनेचे रंगांत असलेले महत्त्व समजेल. निरनिराळधा प्रकारच्या तंतूंची अंतस्थ रचना तथा रासायनिक घटना यामधील भिन्न गुणधर्मांचा परिणाम, रंगद्रावणांमधून तंतूवर रग चढण्याची जी क्रिया होते तीवर बराच होतो. एकच रंगद्रावण निरनिराळधा तंतूंसाठी वापरून पाहिल्यास असे आढळून येईल की वेगवेगळधा तंतूवर कभी अधिक प्रमाणात आकर्षित जातो.

लोकर, रेशीम या तंतूमध्ये ऑमिनो (-NH<sub>2</sub>) किंवा कारबॉक्सिल (-COOH) यांसारखे 'पोलर' रासायनिक गट असतात. त्यामुळे बहुतेक रंगांना सरळ रीतीने आकर्षित करून घेण्याचा गुणधर्म या तंतूमध्ये स्वभावतःच असतो. कापसाच्या तंतूमध्ये 'सेल्यूलोझ' सारखा निष्क्रिय रासायनिक गट असल्यामुळे कोणत्या तरी 'साहाय्यक' म्हणजे मॉरडण्ट पदार्थाच्या मदतीशिवाय ते बरोवर रंगवता येत नाहीत. कृत्रिम तंतूपैकी काही तंतू घटकन रंगतात तर काही तंतूंना विशिष्ट रंगाबदलन आकर्षण असते.

कोणताही तंतू रंगविताना एक प्रवान हेतु अभिप्रेत असतो की रंगक्रिया पूर्ण झाल्यावर तंतूवरील रंग सहजगत्या निघून जाऊ नये. बाहेरील वातावरणाचा रंगावर चट्कन अनिष्ट परिणाम होऊ नये अशीच रंगक्रिया झालेली असावी. तंतू व रंग यांमधील हे आकर्षण परस्परपूरक असावे. या गुणधर्मांस ऑफिनिटी म्हणजे स्नेह असे म्हणतात. रंगक्रियेस मुरवात झाल्यापासूनच अशा प्रकारच्या स्नेहाकर्षणास मुरवात होते. रंगपात्रामध्ये मिश्रण एकत्र करताना कित्येक वेळा हे आकर्षण संथ. पण अमलात यासाठी एखादे अडथळा रसायन (Retardant) घालावे लागते. जसजसा द्रावणातील रंग तंतूवर वसत जातो तसेतसा पात्रातील द्रावणाचा रंग फिका पडत जातो. सर्व किंवा बहुतेक सर्व रंग तंतूवर (कापडावर) चढला म्हणजे द्रावणाचा रंग पाण्यासारखा स्वच्छ दिसू लागतो. ठाराविक कालमर्यादित रंगपात्राची अवस्था याप्रमाणे व्हावी यासाठी रंगपात्राची रासायनिक स्थिती, तपमान, पाण्याचे प्रमाण इत्यादि गोष्टीवर सतत लक्ष ठेवावे लागते.

रंगक्रियेची पढत, रंगाचे रासायनिक गुणधर्म, वेगवेगळे तंतू व त्यांना उपयुक्त असे रंग ही सर्व अवघाने पाळण्यासाठी पुढे दिलेले तंतूंचे व रंगांचे अन्योन्य संबंध दाखविणारे वर्गीकरण उपयुक्त ठरेल.

तंत्रचा प्रकार	तंत्र	तंत्रमधील रासायनिक द्रव्य	वापरले जाणारे रंग
वनस्पतीजन्य	कापूस,	सेल्यूलोझ	नॅपथॉल्स, ऑनिलिन पलॅक डायरेक्ट, सलफर, व्हैट, रिझॉक्टिव्ह, धातुजन्य इ.
	पलॅक्स, (ज्यूट) इ.	सेल्यूलोझ	बेसिक, डायरेक्ट.
प्राणीजन्य	लोकर	केरेटिन्	ऑसिड, बेसिक, (काही डायरेक्ट)
	रेशीम	सेरेसिन् (फिब्रॉइन्)	ऑसिड, बेसिक, (काही डायरेक्ट)
पुनर्निर्मित	व्हिस्कोझ, रेयॉन,	सेल्यूलोझ	डायरेक्ट, व्हैट,
	ऑसेसेट सिल्क	सेल्यूलोझ ऑसेटेट	ऑसेटेट रंग, आयोनामाईन्स
संपूर्ण	नायलॉन ६	पॉलिअमाईड	डिस्पसं
मानवनिर्मित	नायलॉन ६.६	"	"
	टेरिलीन व तत्सम	पॉलिएस्टर	डिस्पसं
	ऑक्सिलिक	पॉलिऑक्लीन	डिस्पसं

वरील कोष्टकाचे आधारे सर्वसाधारण कोणत्या मालासाठी कोणत्या प्रकारचे रंग वापरले जातात हे समजून येईल. पाठमेद करून काही अन्य रंगही खास प्रक्रिया सहाय्यक रसायन वापरून कधी कधी रंगविले जातात. रंगांचे प्रमुख प्रकारांचा निर्देश केला आहे. त्यावरोवरच उपप्रकारांत मोडणाऱ्या रंगांचाही वापर करता येतो.

### रंगप्रक्रिया व रंगपात्र- ध्यानात ठेवण्याचे मुद्दे

- इच्छित धाग्यामध्ये अध्यवा कापडामध्ये कोणता एक अगर अनेक तंत्र वापरले मेले आहेत ते बघून त्याप्रभागे रंगप्रकार निवडावा.
- अंतिम रंग फिका, गडद अगर मध्यम यापैको कसा पाहिजे हे रंग कंपनी ने पुरविलेल्या ममुन्यावरून ठरवावे. आपणास हवी असलेली रंगाची छटा एकाच रंगाने येण्यासारखी नसल्यास मिश्रण कोणत्या रंगाचे व किती प्रमाणात ध्यायचे तेही नमुन्यावरून ठरवावे.

कापडावर रंगिलिया जाणान्या रंगांचे गुणधर्माच्या आधारे वर्गीकरण

रंग

अंसिड	निअोलान	सोल्युचिलाइसड कॉट
मांरडण्ट	फास्ट	(इंहिंगोकॉल)
अंसिड	तिअोलान	सोल्युचिलाइसड कॉट
मांरडण्ट	फास्ट	(इंहिंगोकॉल)
देसिक	डायरेक्ट मांरडण्ट	वॉटर
देसिक	डायरेक्ट मांरडण्ट	सलफर
देसिक	डायरेक्ट मांरडण्ट	वॉटर
देसिक	डायरेक्ट मांरडण्ट	नेपयांल
देसिक	डायरेक्ट मांरडण्ट	ब्रॅन्टलीन लॉक
देसिक	डायरेक्ट मांरडण्ट	ब्रॅन्टिंगिटच्च
देसिक	डायरेक्ट मांरडण्ट	डिस्पर्सं
देसिक	डायरेक्ट मांरडण्ट	व तस्सम
देसिक	डायरेक्ट मांरडण्ट	(अंजाईक)
देसिक	डायरेक्ट मांरडण्ट	आतुजच्च
देसिक	डायरेक्ट मांरडण्ट	ब्रॅन्टलीन लॉक
देसिक	डायरेक्ट मांरडण्ट	ब्रॅन्टिंगिटच्च
देसिक	डायरेक्ट मांरडण्ट	डिस्पर्सं

वर दिलेल्या प्रत्येक रंगाच्या प्रकारामध्ये सौरक्षण्यात दिसणारे बहुतेक सर्व छाठांचे रंग मिळतात. तंतेची बुळणारे रंगप्रकार व प्रत्येक प्रकारात अनेक छाठांच्या रंगांचे औपलच्य यामुळे रंगाकिया अगणित अमुळे रंगाकिया अगणित अमुळे श्यालामात्र त्यांची माहिती देता येत नाही. तरी रंगप्रक्रिकांमधील ध्यानात ठेवण्याजोग्या समान क्षमा रंगांचा उल्लेख प्रस्तुत प्रकरणातच केला आहे.

- रंगविल्या जाणाऱ्या सुताचा अगर कापडाचा अंतिम उपयोग कोणत्या ठिकाणी व कोणत्या अवस्थेत होणार याचा विचार करूनच रंगांची निवड करावी. काही रंग अनेक घृण्यांत टिकतात तर काही लवकर विटतात.
- काही रंगांवर सूर्यप्रकाशाचा अनिष्ट परिणाम होतो तर अन्य रंगांवर होत नाही.
- काही रंग रंगवून झाल्यानंतर तीव्र प्रकाशाच्या साज्जिध्याते कापडाची ताकद घटवतात. काही रंग चमकदार असतात पण चासले गेले असता अंगाला लागतात. अन्य काही रंगांवर धामाचा परिणाम होऊन रंगाची मूळ छटाच बदलून टाकतात अथवा खराव होतात. काही रंगांवर उष्ण-तेचा (उदा. गरम इस्तरी) परिणाम होतो जो बहुधा कापड थंड झाल्यावर नाहीसा होतो. रंगांच्या कारखानदाराकडून अगर विक्रेत्याकडून रंगांचे सर्व प्रकारचे गुणधर्म नोंदलेल्या पुस्तका तथा अन्य माहिती मिळते. या साहित्याचा अभ्यास करून कोणत्या मालासाठी कोणते रंग वापरावे यांचा ठोकताळा बसवून तो सर्व रंगकामगारांस समजावून द्यावा.
- रंगाईसाठी कोणत्या यंत्राचा वापर करणार त्यावर रंगपात्रातील प्राय-मिक रंग-रसायन मिथण व नंतर टाकावयाचे पूरक-मिथण यांमधील रंगांचे व साहाय्यक रसायनांचे व पाण्याचेही प्रमाण अवलंबून असते. मालाचे वजन व एकंदर रंगद्रावण याचे प्रमाण जेवढे कमी तेवढे पाणी, उष्णता इत्यादिही कमी लागणार. यांत्रिक रंगाईला पाणी-पर्यायाने द्रावण जास्ती लागते.

रंगक्रियेला लागणाऱ्या सर्व उपयुक्त घटकांमध्ये जास्तीत जास्त काटकसर करण्याचे अविरत प्रयोग तंत्रज. करीत आले आहेत. या प्रयत्नांत लक्षणीय असे यशही येत गेले. एकाच प्रकारचा माल जेव्हा बन्याच मोठ्या प्रमाणावर रंगवायचा असतो तेव्हा या सर्व प्रयोगांमधून मिळत गेलेल्या अनुभवाचा छान उपयोग होतो. रंगवायचा माल व एकंदर रंगक्रियेला लागणारे पाणी याबद्दल सर्वसाधारण माहिती पुढे विलेल्या कोष्टकप्रमाणे आह.

क्र.	यंत्राचा प्रकार	माल	पाण्याचे मालाच्या बजनाशी प्रमाण
१	खुली टाकी	मोकळा तंतु	१ : २०
२	खुली टाकी	सुताच्या लडी	१ : २०
३	विच यंत्र	ताण सहन न होणारे कापड	१ : २०
४	जिगर यंत्र	कापड	१ : २०
५	सुताच्या लडी, कांडधा गुंडधा इ. रंगविष्याचे यंत्र	सुत गुंडधा, कांडधा, लडी इ.	१ : १० ते १ : १५
६	सच्छिद्र रुद्धावर घटु गुंडा- छलेले कापड दावाखाली रंगवणारे यंत्र	कापड	१ : १५
७	जेट रंग यंत्र	कापड	१ : १०
८	जलद जेट रंग यंत्र	कापड	१ : ५ ते १ : ८
९	अखंड रंगक्रिया घडविणारी कापड यंत्र मालिका	कापड	१ : १० ते १ : १५

जो माल रंगवायचा त्याला अनुसृप असे रंगाई यंत्र निवडावे, वर दिलेल्या विवेचनाला अनुसृत रंगाचीही निवड करावी. रंगास आवश्यक असलेले सर्व रासायनिक पात्र घटक, बजना-मापाप्रमाणे आणून ठेवावे. रंगक्रियेच्या सुरुवातीचे व समग्र रंगक्रियेस जेव्हा जरूर तेव्हा कमी अगर अधिक तपमान व तपमान किती काळ ठेवायचे याकडे ही लक्ष पुरवावे. रंग व अन्य साहाय्यक रसायनवस्तु किती हव्यात व किती वेळाने आणि कोणत्या तपमानात पावात घालायचे याचे वेळापत्रक तयार करून त्यावरहुकुम सर्व किया कराव्या. अनुपानाप्रमाणे विधि पालन करून रंगक्रिया पूर्ण करावी.

वरील निसृपणाप्रमाणे हे ध्यानात येईल की रंगक्रिया संपूर्ण यशस्वी होण्यासाठी रंगकंपनीच्या सूचनेप्रमाणे पुढील गोलटीचे संपूर्ण अवघान राखणे जरूरीचे आहे.

- १) तंतूचे रासायनिक गुणधर्म
- २) रंगाचे रासायनिक गुणधर्म व प्रमाण
- ३) रंगपात्रामधील रासायनिक घटक (सूचनेप्रमाणे)
- ४) रंगपात्रातोल पाण्याचे प्रमाण

- ५) रंगपात्राचे वेळोवेळीचे तपमान व तपमान राखण्याचा काळ
- ६) रंगपात्रातील द्रावणाची परिस्थिती. उदा. आम्लधर्म, अत्कधर्म
- ७) रंग व अन्य रसायने यांचे प्रमाण, पात्रात टाकण्याचा काळ.
- ८) वाफेच्या दाबाखाली रंगक्रिया घडत असल्यास वाफेचा वेळोवेळीचा दाब
- ९) रंगद्रावण पात्रात आणि बाहेर खेळते ठेवायचे असल्यास पाण्याचा वेग
- १०) द्रावण खेळते ठेवायचे असल्यास रंगद्रावणाची दिशा व तीत योग्य बदल
- ११) रंगक्रियेपूर्वी अगर नंतर करावयाच्या (असल्यास) खास प्रक्रिया
- १२) यंत्रमालिकेत रंगक्रिया होत असल्यास मालाचा वेग, रंगाचे व रसायनांचे प्राथमिक प्रमाण व नंतर पात्रात सतत टोकाव्या लागेणाऱ्या रंग-रसायन मिश्र द्रावणाचे प्रमाण.
- १३) यंत्रमालिकेत रंगविताना प्रत्येक विभागापूर्वी व विभागाचे शेवटी कापडावर ठेवावयाचा रुळांचा दाब.

वरील मुद्दाधांपैकी प्रत्येक स्वतंत्रपणे बदलता येण्याची शक्यता ध्यानात घेतल्यावर असे लक्षात येईल की प्रयोगाच्या अनुरूपतेनुसार हजारो रंगक्रिया अगदी तपशीलवार घडवून आणणे शक्य आहे. यास्तव रंगक्रिया ज्या गोष्टींवर अवलंबून असते अशा गोष्टींवद्दल थोडक्यात माहिती दिली आहे. प्रस्तुत पुस्तकाच्या व्याप्तीवर लक्ष पुरवायचे तर अधिक तपशिलात शिरणे अशक्यप्राय आहे.

### रंगप्रक्रियेतील अलिकडील सुधारणा

रंगतंत्र, रंगयंत्र व रंगामध्ये रासायनिक संशोधन यात सतत अधुनिकीकरणाचे प्रयत्न चालू असतात. नवीन प्रयोग नेहमीच सर्वत्र स्वीकारले जातात असे नाही. काही संशोधनांस काळांतराने वेग येतो. एखादी प्रक्रिया लोकप्रिय होते कारण त्यामध्ये नवीन विचार असतात व कमी श्रम, कमी भांडवल पण उत्पादन व नफा अधिक असा अनुभव येतो. एखादी अधुनिक प्रक्रिया कधी कधी कालप्रवाहात गडप होते. अशा प्रयत्नांचा केवळ उल्लेख या स्थळी पुरेसा ठरावा

१) स्पेस डायिंग— कांडचा अथवा मोठचा गुंडाचावर सूत गुंडाळले जात असताना विवक्षित रीतीने रंगद्रावणाशी संयोग पावून धागा रंगविला जातो. हे तंत्र फार जोम धरू शकलेले नाही.

२) पॉलिक्रोमॅटिक रंगाई— सूक्ष्म नळव्यांच्या साहाय्याने, पूर्ण पन्हा उलगड लेल्या अवस्थेत कापड यंत्रातून जात असताना अनेक रंगांच्या द्रावणांचे अंश कापडावर सतत पडत जावे अशी योजना या तंत्रात असते. छपाईसदृश पण स्वैर

आकारांच्या आकृत्या कापडावर उमटतात. या तंत्रानेही जनमानसाचो पकड घेतली नाही.

३) सॉल्वेंट रंगाई- पाण्याचा मुळीच वापर न करता कमी तपमानात बाष्पीभवन होणाऱ्या विद्रावकांत (Solvents) रंग विरघळवून, रंगाई घडवून आणणे व रंगप्रक्रिया झाल्यावर बाष्पीभूत विद्रावक थंड करून विद्रावक जास्तीत जास्त प्रमाणात परत भिळवणे हे या तंत्राचे मुख्य तत्त्व.

४) ट्रॅन्स्फर रंगाई- कमी तपमानात वायुरूप पावणारे रंग प्रथम कागदावर इष्ट रंगाकृतीत छापून मग ते उण्ठता व दाव यांच्या साहाय्याने पॉलिएस्टर सारख्या संपूर्ण मानवनिर्मित धाग्याच्या कापडावर बसविणे ही या ट्रॅन्स्फर छपाई तंत्रामागची मुख्य कल्पना. हे तंत्र विशेष लोकप्रिय झाले नाही.



## ११. छपाई

### रंगाई व छपाई यांतील फरक

छपाई म्हणजे कापडाच्या विशिष्ठ भागावर घडवून आलेणली स्थानिक रंगाई (Localised Dyeing) असे सर्वसाधारणपणे समजतात. केवळ अंतिम परिणामाकडे लक्ष दिले तर कदाचित ही समजूत बरोबरच आहे असे वाटेल, पण छपाईचे तंत्र व मंत्र याकडे नीट लक्ष पुरविल्यास असे ध्यानात येईल की समजूत तितकीशी बरोबर नाही.

रंग व साहाय्यक रसायने यांचा या दोन प्रक्रियांमध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीने उपयोग करण्यात येतो. उदाहरणार्थ—

■ रंगाईमध्ये धागा उकळून ध्यावा लागतो. म्हणजे रंग सगळीकडे सारखा पसरतो.

■ रंगाचे सूक्ष्म कण धाग्याशी एकरूप व्हावे लागतात.

■ अनुरूप रासायनिक प्रक्रियांनी रंगाचा धाग्याशी संयोग घडवून आणावा लागतो.

■ याचे उलट छपाईमध्ये धागा मिजवून अगर उकळून घेण्याची शक्यता नसते.

■ गोंद अगर अन्य उपयुक्त चिकट पदार्थ वापरून, तसेच जरूर तेह्हा पिष्टमय पदार्थ वापरून, रंगाचे घटू छपाई मिश्रण (Printing Paste) तयार करावे लागते.

■ घटू रंगमिश्रणातील रंगकण धाग्यावर (म्हणजेच कापडावर) इष्ट ठिकाणीच वसावेत, अन्य कोणत्याही भागावर पसरता कामा नयेत, यासाठी खूपच खवरदारी ध्यावी लागते.

■ रंगमिश्रण कापडावर छापल्यावरोबर कापड त्वरित वाळवावे लागते. अन्यथा रंग इतर जागी पसरेल.

■ अशा रीतीने कापडावर इष्ट जागी एक आवरण तयार होते. रंग व कापड यांमधील अपेक्षित व मर्यादित संयोग पूर्ण होईपर्यंत हे आवरण टिकून राहण्याइतके चिकट असणे भाग आहे.

■ ज्या ठिकाणी रंगाने आवरण तयार झाले त्या ठिकाणच्या कापडावर रंग नीट वसावा म्हणून छापलेला माल वाष्पयंत्रामध्ये (Steam Age!) पसार करणे जरूरीचे आहे.

■ वाष्पयंत्रामध्ये जी वाफ कापडावर सोडली जाते त्यावेळी दोन क्रिया घडतात. १) धागा फुलून येणे २) रंगकण आवरण भेदून कापडाशी संयोगाचा प्रयत्न करतात.

ही वाष्पप्रक्रिया घडताना धागा, रंग, रासायनिक घटक, वाफ यांच्या निकटच्या सानिध्यात व वाष्पप्रणीत तपमानात रंगक्रियेशी सदृश असे वातावरण तात्पुरते तयार होते व इष्ट अशी स्थानिक रंगाई घडून येते.

वरील स्पष्टीकरणावरून असे दिसून येईल की छपाईमधील वेगवेगळ्या अवस्थांमधून जी फलश्रुती होते ती म्हणजेच छपाई. व्हेंट रंगासारखे रंग छापताना ते रंग ज्या रासायनिक वातावरणात विरघळतात असे वातावरण वाष्पप्रक्रिया घडत असतानाच तयार होते. अन्य प्रकारच्या रंगांनाही उपयुक्त असे सबाष्प वातावरण निर्माण होत असते. त्यामुळे छपाई प्रक्रिया प्रभावी होते. छपाई संपूर्ण काल्यावर काही वेळा कापडाचा जो भाग अजिवात छापला जाऊ नये (पांढरा शुभ्र रहावा) असे आपल्या मनात असते, त्यावर रंगाचा सूक्ष्मपणे परिणाम झालेला दिसतो. अशा वेळी हे छापील कापड सात्रूच्या द्रावणाने व केव्हा केव्हा तर विरंजक द्रावणाने (Bleaching solution) घुवून कापडाचा न छापलेला भाग स्वच्छ करावा लागतो.

### कापडावर छपाई करण्याचा मुख्य हेतु

■ वर दिलेल्या तपशीलावरून जेव्हा कापडाचा सर्व भाग न रंगविता ठराविक रंगाकृति कापडावर निर्माण करायच्या असतात तेव्हा त्या रंगाकृति विणकामामध्येही कापडावर आणता येतील. पण विणकामात मागावरील 'ताणा' व कांडधांतून भरला जाणारा बाणा हव्या त्या प्रमाणात व रंगांच्या छटांत तयार करण्यास जितका खर्च येतो त्यापेक्षा छपाईने अशा रंगाकृती निर्माण करायला कितीतरी कमी खर्च येतो. शिवाय छपाईक्रिया ही विणकामापेक्षा कमी वेळात होऊ शकते.

■ विणकामात ज्या रंगाकृतींना अतिशय गुंतागुंतीच्या अवस्थांतून जावे लागते त्यापेका छपाईक्रिया किंतु तरी सुलभ व विविधतेने नटलेली अशी असते. त्यामुळे छपाईकडे तंत्रजाचे अधिक लक्ष वेघले जाते.

रंगाईच्या दीर्घ प्रक्रियेमध्ये रंगाचा जो पक्केपणा अनुभवाला येतो त्यापेका छपाईची प्रक्रिया कमी पक्केपणाची असते. वारंवार धूण्याने छपाईचे रंग फिके पडण्याचा संभव असतो. विणकामांमधील रंगाकृति टिकाऊ असतात. उत्पादनाच्या दृष्टीने विचार केला असता छपाईच्या विविध प्रकारांमध्ये पुढे दिल्याप्रमाणे उत्पादनक्षमता असते.

क्रमांक छपाईचा प्रकार

उत्पादन क्षमता—दर पालीस (ए तासांच्या)

१	छपाई टेबलावर हात छपाई	५५० ते ६०० मीटर
२	स्वयंचलित पलॅट-बेड स्क्रीन प्रिंटिंग यंत्र	सर्वसाधारण यंत्रावर ३००० ते ३५०० मीटर नव्या सुधारित यंत्रावर दर पालीला ५००० ते ८००० मीटर
३	रोलर प्रिंटिंग यंत्र	१२००० ते १४००० मीटर
४	रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग यंत्र	१५००० ते १७००० मीटर
५	ट्रॅन्सफर प्रिंटिंग यंत्र	१००० ते ५००० मीटर

### छपाई प्रक्रिया

छपाईचे वेगाले प्रकार व निरनिराळी यंत्रे यांकडे लक्ष देण्यापूर्वी छपाई प्रक्रियेचे एकंदर स्वरूप कसे असते ते समजून घेणे इष्ट आहे. छपाईसंवंधी पुढील मुद्दे ध्यानात ठेवावे.

◆ रंगाकृति— कापड विक्री वाते एखादा छापील कापडाचा नमुना छपाई खात्याकडे पाठवून नमुन्यावरहुकूम, नमुन्याप्रमाणे परिणामकारक अथवा आणलेल्या नमुन्यावर आधारित पण स्वतंत्र रंगाकृति हवी असल्याचे कळवते. रंगतज्ज, कलावंत यांचेशी चर्चा करून छपाई व्यवस्थापक दृश्य रंगांची व निवडलेल्या रंगप्रकारांमधील इष्ट अशा रंगांची वा रंगमिश्रणांची योजना करतो. प्रत्येक रंगाच्या रासायनिक गुणधर्माला अनुसून, माल किंती छापावयाचा हे लक्षात आणून जरूर तितके रंग व साहाय्यक रसायन द्रव्ये मागवून घेतो.

◆ छपाई मिश्रण— (Printing Paste) छापावयाचा माल, किती काळ-पर्यंत एकाच घटकांचे छपाई मिश्रण वापरावे लागेल, कापडाचे रासायनिक स्वरूप व छपाई किती टक्के (%) या सर्वं गोष्टींचा विचार करून पुढील गोष्टींची जमवाजमव करून घ्यावी.

- १) रंग, रंगमिश्रण
- २) रंग विरघळवण्यासाठी लागणारो रसायने (एक वा अनेक), विद्रावके (Solvents) इत्यादि.
- ३) रंगद्रावण झाल्यावर इष्ट घटूपणा रंगमिश्रणाला यावा यासाठी लागणारा चिकट पदार्थ (उदा. खल, सरस, गोंद इ.)
- ४) खल तयार करण्यासाठी योग्य असे जोडवाजूचे पात्र (Jacketed Pan) व वाफेने गरम करण्याची सोय यंत्रचलित पद्धतीने पात्रातून छपाई मिश्रण काढून घेण्याची सोय (Tilting arrangement), पात्रातील मिश्रण सतत हलवण्याची सोय (Mechanical Stirrer)
- ५) छपाई मिश्रण गाढून घेण्यासाठी यांत्रिक गाळणी (Strainer)

रंग विक्रेत्या कंपनीच्या सूचनेप्रमाणे रंगद्रावण तयार करून, प्रमाणात खल अथवा अन्य चिकट पदार्थ मिसळावा. चिकट पदार्थ (Thickener) अथवा खल (Starch Paste) सूचनेवरहुकूम जोड-बाजूच्या पात्रात तयार करून घेऊन रंगद्रावण त्यात मिसळावे. छपाई मिश्रण तयार करण्यासाठी वेगळे मोठचा आकाराचे जोड-बाजू पात्र वापरावे छपाई यंत्र सुमारे ३-४ तास चालले तरी पुरेल इतके छपाई मिश्रण तयार करून घ्यावे. काही वेळा एक संबंध पाळी (८ तास) पुरेल इतके छपाई मिश्रण तयार करून घेणे अधिक सोयीचे असते.

छपाई वेगवेगळचा प्रकारच्या यंत्रावर करता येते. किती माल छापायचा? किती वेळात छापून झाला पाहिजे? छापलेले कापड कशासाठी वापरणार? कोणत्या प्रकारचे छपाई यंत्र त्वरित उपलब्ध आहे? या व अशाच प्रश्नांवर यंत्राची निवड अवलंबून आहे. पूर्वी दिलेल्या कोष्टकांत यंत्रांची उत्पादन अमता दिली आहे, तिचा विचार करावा.

यंत्र कोणतेही निवडले तरी छपाई प्रक्रियेतील मुऱ्य अवस्थांतून कापडास जावेच लागते. त्या अवस्थांची थोडक्यात माहिती पुढीलप्रमाणे.

- १) छपाई मिश्रण छपाई प्रक्रियेसाठी ठेवण्याचे पात्र,
- २) या पात्रातून ज्या माध्यमाच्या साहाय्याने छपाई मिश्रण कापडावर उठवायचे ते साहित्य,

३) छपाई मिश्रण माध्यमामध्ये सगळीकडे सारखे पसरण्याची व्यवस्था

४) माध्यमातून एका ठराविक दावात छपाई मिश्रण कापडावर उमटेल अशी व्यवस्था.

### छपाईनंतर सुकविणे


छपाई मिश्रण करण्यासाठी जी जी द्रव्ये वापरली असतील व चिकट पदार्थात ज्या प्रमाणात पाणी असेल त्या प्रमाणात छापलेली रंगाकृति कमीविधिक कोरडी अगर ओली असणार. संकलित आकृतीबाहेर छपाई मिश्रण जाता कामा नये, नाही तर आकृतीचा रेखीवपणा नष्ट होईल. यासाठी छपाईनंतर छापलेला भाग लवकरात लवकर सुकविणे जरूर आहे. हा हेतु मनात घरून छपाई यंत्रावरोवर यंत्राचाच एक भाग म्हणून कापड सुकविण्याचे यंत्रही दिले जाते. ज्या वेगाने माल छापला जाईल त्या वेगाने तो सुकला पाहिजे म्हणून सुकविण्याच्या यंत्राची वाढीभवनक्षमता (Evaporation Capacity) ही छपाई विमागास यथायोग्य अशी असली पाहिजे.

### बाष्प प्रक्रिया (Steam Ageing)


छपाई प्रक्रियेनंतर कापडावर रंगाकृतीचा जो उठाव अभिप्रेत असेल तो पुरेपूर निर्माण होण्यासाठी उच्चता व वाफ यांचा प्रयोग छापलेल्या भागावर करणे आवश्यक आहे. कापड व छपाई मिश्रणामधील रंग व रसायने यांचा संपूर्ण परिणाम बाष्पप्रक्रियेमध्ये होतो. अर्ध्या मिनिटापासून ते पाच मिनिटांपर्यंत हा प्रक्रियाकाल ठेवावा लागतो. किती वेळ वाफेचा परिणाम घडू यायचा हे रंगाच्या रासायनिक मुण्डधर्माविर अवलंबून. रंग कंपन्यांकडून मिळालेल्या सूचनांचा नीट विचार करून बाष्पप्रक्रिया घडवावी. छपाईक्रियेच्या सर्व अवस्थांमध्ये बाष्पप्रक्रिया ही फार महत्वाची आहे.

### छपाईविकास व धुलाई

काही ठराविक रंग छापले असता बाष्पक्रियेनंतरही रासायनिक विकास (Chemical Development) करण्याची जरूरी असते. काही रंगांना बाष्पक्रियेमध्येही एखाद्या आम्लाचा प्रयोग (Acid Ageing) करावा लागतो. अशा रीतीने विकासासाठी वापरली जाणारी रासायनिक द्रव्ये व अशी विकास रसायने न वापरावी लागली तरीही, छपाई मिश्रणातील उर्वरित भाग कापडावरून घुबून काढण्यासाठी व अधिक स्वच्छ परिणाम घडून यावा यासाठी सावणाच्या पाण्याने धुवावे लागते. या कामासाठी अखंड विकास-धुलाई यंत्र मालिका (Developing Soaping and Washing Range) वापरली जाते. छापील माल धुताना गरम सावणाचे पाणी, गरम पाणी व थंड पाणी अशा क्रमाने कापड धुतले जाते.



H. साडीचा पदरही छापण्याची सोय असलेले आटोमेटिक पलंटबेड स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन



J. रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन

छापून घुबून तयार झालेले कापड योग्य असा सुकाई यंत्रावर वाळवले जाते. घुलाई संबंधाचा विचार स्वतंत्र प्रकरणामध्ये केलेला असल्यामुळे या प्रकरणात द्यावयाची जशी नाही. माझ वाळवताना सुरकुत्या पढणार नाहीत याची काळजी घ्यावी. कापडाचा पन्हाही व्यास्थित ठेवला जाईल इकडे लक्ष पुरवावे.

### छपाई यंत्राचे प्रकार

पूर्वी दिलेल्या एका परिच्छेदामध्ये कोणत्या प्रकाराने छपाई केल्यास उत्पादन कमी असर अधिक मिळते हे दाखविले आहे. प्रत्येक यंत्राची तपशिलवार माहिती स्थळामाची जरी येये देणे शक्य नसले तरी या प्रत्येक प्रकारच्या यंत्राची सर्वसाधारण माहिती थोडक्यात पुढे दिली आहे.


#### १) हाताने छपाई

हाताने टेवलावर कापड छापण ही या प्रकारातील मुख्य बाब. प्रथम छपाई मात्र वेगवेगळधा पदतीने करता येते. ती पुढीलप्रमाणे—

अ) ड्लॉक प्रिंटिंग— कापडावर रंगाकृति उठविण्यासाठी लाकडाचे ठसे करून आकृती उठविण्यात येते. कागद छापायला जसे जस्ताच्या टेलावर असर शिळावर आकृती उठवून छपाई करतात त्याचप्रमाणे लाकडाच्या ठोकळधावर इष्ट आकृति कोरून ठसे म्हणजे 'ड्लॉक्स' तयार करतात. टेवलावर कापड पसरून 'ड्लॉक' छपाई मिथणात बुडवून रंगाकृती कापडावर उठवतात. पुढच्या सर्व प्रक्रिया इतर छपाईप्रमाणेच केल्या जातात.

ब) स्टेन्सिल अर्थात स्प्रे प्रिंटिंग— जाढ कागद असर पड्याच्या तुकड्यावरून इष्ट आकृतीचा भाग कोरून काढून टाकला म्हणजे छपाईयोग्य तुकडा तयार होतो. फवारा (स्प्रे) पंपाच्या साहाय्याने या कोरून काढलेल्या भागावर, रंगाचा फवारा मारला म्हणजे न कोरलेला कापडाचा भाग तसाच रहातो व रंगाकृती कापडावर उठते. स्प्रे प्रिंटिंग झाले म्हणजे उर्वरित किया पूर्वी वर्णन केल्याप्रमाणे करून छपाई पूर्ण करावी.

क) स्क्रीन प्रिंटिंग— जाळीदार कापड, उदा. आँगंडी, बोल्टिंग सिल्क, गांज सिल्क (नायलॉन) व कधी कधी व्रांग अर्थवा कॉपर गांज यावर पटकन वाळ-णाऱ्या लळकरच्या साहाय्याने आकृती नसलेला भाग बुजवून टाकतात. या आकृती नंतर ब्रांनिशच्या साहाय्याने पवळ्या करण्यात येतात. अशा रीतीने तयार झालेला स्क्रीन लाकडी असर लोखंडी चौकटीत घटू बसविलेला असतो. टेवलावर कापड नीट पसरून या आकृतियुक्त चौकटीमधून छपाई मिथणाच्या साहाय्याने रंगाकृति उठवतात, छपाईनंतरच्या सर्व क्रिया पूर्वी वर्णन केल्याप्रमाणे पूर्ण करतात.



આટોમેટિક લ્યુટ-વેડ સ્ક્રીન પ્રિંટિંગ મશીન વ જેટ ડાયર

## २) स्वयंचलित पलेंट बेड स्क्रीन प्रिंटिंग यंत्र


वर उल्लेखिलेल्या स्क्रीन प्रिंटिंग प्रमाणेच या यंत्रावर छपाई केली जाते. पण पुढील सर्व हालचाली म्हणजे— स्क्रीन सरकवणे, उचलला जाणे, स्क्रीनवर पट्टी सरकवणे, टेबलावरील कापड पुढे सरकणे इत्यादी आपोआप होतात. छपाई मिश्रण तेवढे हाताने टाकावे लागते. साडधांचे पदर छापण्यासाठी (Cross Border Printing) खास यांत्रिक व्यवस्थाही अशा यंत्रात बसवून घेता येते. अशा यंत्राला जोडूनच छापलेले कापड सुकविण्याचीही योजना असते. दर मिनिटाला १२ ते १८ मीटर कापड या यंत्रावर छापले जाते. या पेक्षा अधिक उत्पादन मिळणारी यंत्रेही झाली आहेत.

## ३) रोलर प्रिंटिंग यंत्र

छपाईकाम वेगाने व्हावे म्हणून या यंत्रामध्ये सपाट टेबलाएवजी मोठ्या व्यासाचा रूळ वापरलेला असतो. तांबे अगर अल्युमिनियम अशा धातूच्या अंदाजे १२.५ से. मी. व्यासाच्या रुळावर आकृती कोरली जाते. मोठ्या रुळासभोवती कापड इष्ट वेगाने फिरवले जाते. त्याच वेळी रंगाकृती कोरलेला रूळ छपाई मिश्रण-मधून जरूर तेवढे मिश्रण कोरलेल्या जागी उचलून कापडावर दावला जातो. दावा-मुळे छपाईरुळावरील मिश्रण कापडावर उमटते व छपाईकिया पार पडते. ज्या पात्रातून छपाई मिश्रण उचलले जाणार त्या पात्रात एक लहान व्यासाचा रूळ फिरेल असा वसविलेला असतो. पात्रातून छपाई मिश्रण उचलून ते छपाईरुळावर पसरविण्याचे काम हा लोटा पुरवठा रूळ करतो. छपाई स्वच्छ, तसेच वेगाने व वहुरंगी व्हावी यासाठी विविध भाग आपापले काम चोखणे करतात. रोलर प्रिंटिंग यंत्र ४० ते ८० मीटर दर मिनिटाला या वेगाने छपाई करते व त्याच वेगाने छापलेले कापड सुकवले जाऊन यंत्रामधून दुसऱ्या टोकाला वाहेर पडते. सुमारे ६ तास तरी छपाई चालेल इतका माल छापायला असावा म्हणजे वरे. छपाईनंतरच्या इतर सर्व किया पूर्वी केल्याप्रमाणे पार पाढाव्या.

## ४) रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग यंत्र

रोलर प्रिंटिंग व अखंड स्क्रीन प्रिंटिंग या दोन यंत्रांमधील मुख्य कल्पनांचा संयोग होऊन रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग यंत्र तयार झाले. तंत्रज्ञांच्या मनात ही योजना इसवी सन १९४५ पासूनच घोळत होती. युरोपातील वेगवेगळ्या तंत्रज्ञांनी आपले ज्ञान पणास लावून अशा तच्छेचे छपाईयंत्र व्यापारी दृष्टचा कसे किफायतशीर होईल यासाठी प्रयोगावर प्रयोग केले. १९६७ ते १९७१ या काळात हॉलंड व स्वित्जरलंड मधील दोन कारखान्यांनी आपली रोटरी स्क्रीन यंत्रे विक्रीस ठेवली.



रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन (रेववाचिम) व जेट फ्लायर

इतर देशांनीही लवकरच त्यांचा कित्ता गिरवला. सुरुवातीची काही वध लोक-प्रियता मिळाली नाही, परंतु उत्पादन व छपाईचा दर्जा या दोन्हीमध्ये ही यंत्रे अन्य यंत्रापेक्षा श्रेष्ठ असल्याचे लवकरच दिसून आले व सन १९७५ नंतर अशा प्रकारच्या यंत्रांना कमालीची मागणी येऊ लागली. १९८० चे सुमारास भारतीय कारखान्यांनीही आपल्या देवात अशा प्रकारची छपाई यंत्रे बनविली. हे प्रकरण लिहोत असतानाच्या काळात म्हणजे सन १९८३ च्या सुरुवातीस भारतीय कापड उद्योगांच्यात अशा पद्धतीची सुमारे १२५ यंत्रे वापरली जात आहेत.

रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग यंत्राचे मुख्य भाग म्हणजे फिरत्या रुठाएवजी सतत फिरणारा हंद व रबरी पट्टा व घातूच्या छपाईरुठाचे बदली सचित्र छपाई रुठ. छपाईमिश्रणाचा पुरवठा पंपाच्या साहाय्याने थेट छपाई रुठाच्या आतल्या भागात होतो. रबरी पट्ट्यावरून जाणाऱ्या कापडावर हवेच्या जरूर तितक्या दावाने छपाई रुठ दावला जातो व ५० ते ९० भीटर दर मिनिटास इतक्या जलदपणे छपाई होऊ शकते. छापील कापड सुक्रिये व शेष सवं क्रिया ठराविक तऱ्हेने पार पाढतात. रोटरी स्क्रीनमुळे छपाई अधिक उठावदार होते. त्यामुळे रोलर प्रिंटिंग तंत्र हळूहळू मागे पडत चालले आहे.

#### ५) ट्रॅन्सफर प्रिंटिंग यंत्र.

मानवाची कल्पनाशक्ति सतत सतत नवीन रूपे धारण करीत असते. वेषभूषेतील नाबिन्य, अधिक उत्पादन, नफ्यातील वाढीकडे लक्ष, यामुळे यंत्रांचे नमुन्यावर नमुने, सतत बनविले जात असतात. रसायनशास्त्र व अन्य उद्योगांच्यात यातही सतत सुधारणा होत असतात. कधी कधी योग्यायोगानेच काही शोध लागतात व नवीन रचना निर्मिल्या जातात. फान्समधील एक तंत्रज्ञ एकदा आपली गरम इस्त्री टेबलावरून उचलून ठेवायची विसरला. त्यामुळे टेबलावरील रंग कापडावर उमटला. या घटनेचे पर्यंवसन ट्रॅन्सफर प्रिंटिंग यंत्र निर्माण होण्यात झाले.

वर उल्लेखिलेली अकस्मित घटना कशी घडली याचे कारण शोधता असे आढळून आले को टेबलावर ज्या रंगाचे ठिपके पडलेला कागद राहिला होता, त्या कागदाला इस्तरीची उणता लागल्यावर त्या रंगाच्या कणांचे संप्लवन झाले. रंगकण टेबलावर पडलेल्या कापडावर आकर्षित झाला. हे कापड संपूर्ण कृत्रिम तंत्राच्या धाग्याचे बनविलेले होते. अधिक तपासणी केल्यावर असेही आढळले की ज्या रंगाचे ठिपके पडले होते त्या 'डिस्पैस' रासायनिक गुणधर्म असलेल्या रंगाईसाठीही उपयोग होतो. एखादी विशिष्ट आकाराची आकृति जर त्या कागदावर ठिपक्यांच्या ऐवजी पडली असती तर छपाईसारखा परिणाम झाला असता. या अकस्मिक घटनेचे सूत्र धरून नोएल डी प्लासे या संशोधकाने ट्रॅन्सफर छपाई क्रिया व ट्रान्सफर

छपाईंयंत्र या दोहोत प्राविष्ट मिळविले, इ. स. १९६७ मध्ये भरलेल्या आंतर-  
राष्ट्रीय टेक्स्टाइल मध्यीनरी प्रदर्शनामध्ये या केंच ट्रॅन्सफरचा प्रत्यक्ष प्रयोग दाख-  
विण्यात आला. योडथाच काळात छपाई कागद व ट्रॅन्सफर छपाईंयंत्राची निर्मिती  
१०।१५ वेगवेगळ्या कारखानारानी केली. ट्रॅन्सफर रंगाचा छापील कागद, उणता  
देण्याची व कृत्रिम धाग्याचे कापड व कागद यावर हवेचा दाव अगर शोषणक्रिया  
यांचा उपयोग, इट कालपर्यंत (१५ ते ४५ सेकंद) कागद व कापड एकत्र असतील  
अशी रचना आणि योजिलेल्या वेगाने कापड दाव व उणता या प्रभावाखाली (दर  
मिनिटाला ६ ते १८ मीटर) अवेक्षित वेगाने चालणे ही ट्रॅन्सफर छपाई यंत्रामधून  
उत्पादन काढण्याची पद्धत होय. या पद्धतीचे गुणदोष ठळकपणे पुढीलप्रमाणे—  
फायदे

- ◆ छपाईचे आघी व नंतर कोणतीही प्रक्रिया करावी लागत नाही.
- ◆ रंगांच्या संख्येवर मर्यादा नाही. जे कागदावर असेल ते कापडावर  
उठणार.
- ◆ पाणी वापरावे लागत नाही.
- ◆ रासायनिक मिश्रण, छपाई विकास, धुलाई आदि प्रक्रियांची जरूरी  
नसल्यामुळे प्रदूषणाची शक्यता नाही. शिवाय कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्यावर कोणताही  
अनिष्ट परिणाम घडत नाही.
- ◆ छपावयाचा माल, यंत्र व छापलेला माल या सर्व गोष्टींना फारच कमी  
जागा लागते.
- ◆ कर्मचाऱ्यांची संख्या मर्यादित असते.
- ◆ छपाई पंत हवे तेव्हा चालू व नको तेव्हा बंद करता येते. त्यामुळे कमी  
मालाची मागणीही पुरी करता येते.

### ठळक वेगुण्य

■ फक्त पॉलिएस्टरसारख्या कृत्रिम धाग्यांचे कापड अथवा ८० टक्के  
असा धागा असलेले कापड यांचिवरच छपाई करता येते.

■ ट्रॅन्सफर रंगावर अधिक तपमानाचा (उदा. १७० सें. अगर वर) अनिष्ट  
परिणाम होत असल्यामुळे ट्रॅन्सफर छपाई केलेले कापड इस्त्री करण्यात सर्वथेव  
अयोग्य असते.

■ अन्य छपाईच्या तुलनेते ट्रॅन्सफर छपाई केलेल्या मालावरचा रंग धुलाई-  
मध्ये पुष्कळत असते.

■ छापोक कागद संड हवेत ठेवावा लागतो. अन्यथा १/१। वर्धनंतर रंग कमी होती अथवा असतः उड़न जाती.

रंगाई व छपाई योंची तुलना केली असे दिसून मेइल की छपाई क्रियेका अधिक कौशल्याची जरूर आहे. या छपाई क्रियेचा कापडावर होणारा परिणामही अधिक आकर्षक असतो.

### कापड छापण्याचे प्रकार

नियोजित रंग कापडावर छापण्याने नवकी झाल्यावर तो कोणत्या प्रकारे छापायचा यावाचत विचार करावा. छपाई करण्याचे प्रकार पुढीलप्रमाणे—

१) सरळ छपाई— छपाई मिश्रण संबंधित केलेले असते. परंतु केलेल्या यंत्रावर या छपाईमिश्रणाच्या साहाय्याने येट छपाई केली जाते तेव्हा येट छपाई अथवा सरळ छपाई असे संबोधितात. नंतरच्या संबंधित भागे वर्णन केल्याप्रमाणे पूर्ण कराव्या.

### २) डिस्चार्ज छपाई

सरळ रंग (Direct Dyes) बहुधा अंशो रासायनिक रचनेने युक्त असतात, सरळ रंगाने रंगविलेल्या कापडावर हप्ता रासायनिक रचनेचे विघटन (Discharge) करणाऱ्या छपाई मिश्रणाने छापकाम केले असता विघटित रंग कापडावरून निष्फूल जातो. अशा रीतीने आशी रंगविलेल्या कापडावर जेव्हा 'डिस्चार्ज' म्हणजे 'विघटक' मिश्रणाने रंग काढून टाकला जातो त्या पद्धतीत डिस्चार्ज छपाई असे म्हणतात. कापडावर जो रंग दिलेला असेल तो लघुकरण (Reduction), गुणकरण (Oxidation) अथवा अन्य रासायनिक प्रक्रियांच्या साहाय्याने छपाईच्या योगाने जेव्हा नष्ट केला जातो तेव्हा डिस्चार्ज छपाई झाली असे म्हणतात. डिस्चार्ज झालेला भाग स्वच्छ पांढरा दिसावा मूळन सुभिश्रणामध्ये डिक आंक्साईड ( $ZnO$ ) अथवा टिटॉनियम डायॉक्साईड ( $TiO_2$ ) अंशो रेगाऱ्या विघटनासाठी रांगोलाईट या रसायनाचा उपयोग करतात. डिस्चार्ज छपाई करण्यासाठी रंगविलेल्या भागावर योग्य परिणाम घडवून आणील असे रसायनमिश्रण बापरावे. अर्थात रंगाची अशी रासायनिक रचना तिळा अनुसूक्त डिस्चार्ज—छपाई—मिश्रण वापरावे लागते.

कापडावरील प्रथम रंगाई केलेला रंग जेव्हा डिस्चार्ज पद्धतीने छापायचा स्थावेळी छपाई मिश्रणात डिस्चार्ज रसायनाचा परिणाम न होणारा रंग बापरला तर मूळ रंगाचे विघटन व नवीन रंगाची छपाई या दोन्ही क्रिया एका छपाई मिश्रणाच्या उपयोगाने पार पाडता येतात. अशा रीतीने केल्या जाणाऱ्या छपाईस

'रंगीत डिस्चार्ज' असे म्हणतात. या छपाई प्रकाराची दुहेरी क्रिया असते.

अ) लघुकियेदारा (Reducing Agent) मूळ रंग (रंगविलेला अगर छापलेलाही) घालवणे.

ब) या रंग घालविलेल्या जाणी नव्या रंगाची छपाई घडवून आणणे.

मूळ रंग व नव्याने छापला जाणारा रंग या दोहोमध्ये रंगसंगति अथवा रंग विरोध या दृष्टीने खुलणारा असा अन्योन्यसंबंध असावा. तसेच रासायनिक रचना व छापील कापडाचा प्रत्यक्ष वापर या बाबतीतही या दोन रंगात शक्य तिसका समतोल असावा. दोन रंगात मिश्र रंगविल्या जाणाऱ्या कापडावर रेजिस्ट छपाई केली असता अके रंग डिस्चार्ज होऊन छान छपाई होऊ शकते.

एका विशिष्ट रंगाच्या साहाय्याने कापड रंगवायचे असेल तेव्हा, विशिष्ट रासायनिक मिश्रणाने छपाई केली असता, छापलेला भाग रंगतच नाही. अशा पद्धतीने जी छपाई केली जाते तेव्हा त्वा प्रक्रियेस रेजिस्ट छपाई असे म्हणतात. या पद्धतीस रासायनिक रेजिस्ट (Chemical Resist) ही सज्जा आहे.

रासायनिक पदार्थाचा अवलंब न करता केवळ धाग्यामध्ये होणारा रंगप्रवाह अडवून जेव्हा आकृती उठवली जाते तेव्हा भेकेनिकल रेजिस्ट छपाई असे म्हणतात. भेकेनिकल रेजिस्टचे दोन प्रकार-

१) रंगाईपूर्वी मेणासारखा पदार्थ कापडावर छापून वाळविणे व नंतर रंगाई करणे. रंगाई करताना मेण शिरलेला भाग रंगत नाही, बाकीचा रंगतो. सुप्रसिद्ध 'बाटिक' छपाई हे या प्रकारातील उत्तम उदाहरण होय.

२) बांधणी— राजस्थान, उत्तर प्रांत या बाजूला बांधणी छपाई अजूनही अविशय उत्तर प्रकारे केली जाते. बारीक दोन्याचा उपयोग करून तलम कापडावर आकृतिबंधाप्रमाणे गाठी मारून घेतात. नंतर केलेल्या रंगाईमध्ये गाठींमध्ये रंगाचा प्रवेश न झाल्यामुळे तो भाग स्वच्छ राहातो व बाकीचा रंगतो. कौशल्यपूर्ण गाठी मारून रंगविलेली बांधणी फारच मनोहारी दिसते.

रेजिस्ट पद्धतीचा उपयोग खालील रंग वापरले तर करता येतो. नॅप्यॉल, ब्हॅट, इंडिगोसोल, अॅनिलीन ब्लॅक इ.

छपाई मिश्रणाचा उल्लेख पूर्वी आला आहे. परंतु छपाईची कला ही बघून्ही छपाई मिश्रणाच्या प्रतीवर व योग्यायोग्यतेवर अवलवून आहे. निरनिराळे रासायनिक पदार्थ व रंग ठराविक पद्धतीने ठराविक प्रमाणात व एका विशिष्ट क्रमानेच मिसळले जाणे युक्त असते. अधिक तपशील देणे या ठिकाणी शक्य नसले तरी रासायनिक पदार्थ कोणत्या गुणधर्मप्रमाणे घेण्याची जरूर असते ते योडक्यात पुढे दिले आहे.

१) रंगद्रव्ये (एक अगर मिश्रण) – या रंगासंबंधी माहिती रंगाई या प्रकरणात दिली आहे. सर्व साधक बाधक विचार करून रंगाची/रंगांची निवड करावी.

२) मिश्रण घटू करणारे पदार्थ (Thickening Agent) – उत्तम रंगमिश्रण रंगकणांची समप्रमाणात वाटणी व कापडावर इष्ट ठिकाणीच छपाई मिश्रण रहावे यासाठी योग्य गुणधर्मांचा पदार्थ निवडणे जरुर आहे.

३) आमल अथवा अल्काली पदार्थ (Acids and Alkalies) – छपाईसाठी जो अगर जे रंगद्रव्य वापरले जाणार त्याच्या गुणधर्माना असे अमल अगर अल्कली वापरन्यात उत्तम आणि टिकाऊ मिश्रण तयार होते.

४) गुरुकारक व लघुकारक वदार्थ (Oxidising & Reducing Agents) – छापलेल्या रंगाचा कापडावर योग्य अवस्थेमध्ये विकास झाला तर छपाई उत्तम होते. यासाठी रंगाच्या गुणधर्माना उपयुक्त असे गुरुकारक अथवा लघुकारक द्रव्य वापरणे जरूर आहे.

५) साहाय्यक पदार्थ (Assistants) – छपाई व त्यानंतरच्या छपाई पूर्णवस्थेला नेणाऱ्या सर्व क्रिया घडत असताना काढी विशिष्ठ रासायनिक मदतनीसांची जरूर लागते. रंग पूर्णपणे कापडावर वसणे, उमटणे, खुलणे यासाठी अशा साहाय्यकांची गरज लागते. अशा साहाय्यक पदार्थांन विशिष्ठ निकट पदार्थ विद्रावक (Solvents) व खास साहाय्यक (Catalysts) यांचा समावेश असतो.

६) बंधक – (Mordants) सर्वसाधारण छपाईसाठी बंधकांची जरूरी नसते. परंतु मॉर्डण्ट रंग व भास्मिक (Basic) रंग यांची छपाई नीट होण्यासाठी तुरटी, अंल्युमिनियम, क्षार इत्यादि बंधकांचे मौल्यवान साहाय्य घ्यावे लागते.

पूर्वी निवेदेन केल्याप्रमाणे छपाईचो कला ही बरोच गुंतागुंतीची पण कार महत्वाची आहे, या प्रक्रियेचा योग्य परामर्श येबे घेता येत नाही. जिज्ञासूनी या विषयावर अधिक तपशीलवार घासन करणे इष्ट आहे.

## १२. कापड सुकविणे

यापूर्वीच्या प्रकरणात ज्या ज्या रासायनिक वा अन्य प्रक्रियांचा उल्लेख आला आहे त्या प्रत्येक प्रक्रियेनंतर सूत, तंतु असर कापड वाळवावे लागते. गिन्हाईकाकडे, कारखान्यात, अगर गोदामात जेव्हा कापड व तसम माल चावयाचा असतो तेव्हा तो कोरडाच असावयास हवा, अन्यथा, दमट वातावरणात निर्माण होणाऱ्या कापड खाणाऱ्या सूक्ष्म जीवांकडून ते खराब केले जाते. अनेक वेळा डाग पडतात व ते डाग काढताना कापड फाटून जाण्याचा दाट संभव असतो. ज्या अवस्थेतील माल असेल उदा, मोकळा तंतु, सुताऱ्या लडी, सूतगुंडया, कापड इ. त्याला अनुरूप असा तंहेने वाळविण्याची म्हणजेच सुकविण्याची क्रिया वडविली पाहिजे सुकविण्यास घेण्यास विलंब झाला तर खात्यात पडून राहिल्यामुळे मालाऱ्या वेगवेगळधा भागात पाण्याचे वेगवेगळे प्रमाण असू शकेल. असा माल वाळविताना उष्णता (उष्ण हवा) योग्य तितक्या प्रमाणात न लागत, कमी अधिक प्रमाणात लागेल. असे घडू नये म्हणून सर्व मालामध्ये पाण्याचे सारखे प्रमाण करून घेता आले तर वरे, त्यायोगे सुकविण्यासाठी वापरले जाणारे उष्णमाध्यम सगळीकडे सारखा परिणाम घडवून आणु शकेल. कापड सुकविणे असेल तेव्हा या समांद्रतेवरोबरच आणखी काही गोष्टी साध्य करून घेता येतात. त्या पुढीलप्रमाणे—

१) कापडाऱ्या सर्व भागांवर सारखी आंद्रता प्रस्थापित करणे.

२) ढोलचिंगसारख्या प्रक्रिया पुर्णपणे खुलून दिसाऱ्यात म्हणून नीळ, टिनो-पॉल यासारखे पदार्थ कापडावर चढविणे.

३) काही ठराविक प्रकारचे कापड जास्त कडक असा स्वरूपात बाजारात यावे अशी अपेक्षा असते. काही वेळा ते अधिक बजनदार व्हावे अशीही कल्पना असते. असा परिणामांसाठी उपयुक्त असा रासायनिक द्रव्यांचा प्रयोग सुकविण्यापूर्वी पर्डिग मेंगल या यंत्रावर घडवावा लागतो.

४) काही दर्जेदार कापडाचा स्पर्श विवक्षित तंहेचा असावा लागतो. त्याच-प्रमाणे काही कापड बाजारात पाठविताना मुलायम, चमकदार किंवा अन्य अपेक्षित

गुणधर्मासहित असतील याचाही बंदोबस्त करणे सुकविण्यापूर्वीच करावा लागतो. सुती कापडाला वारंवार सुरक्ख्या पडतात, दमट हवेत ओलसर होते व ते लवकर मळत असल्यावर वरचेवर धूवावे लागते. गेल्या काही वर्षांत अशा कापडाला 'वॉश अँड वेअर' फिनिश देण्यासाठी काही कृत्रीम रेजिन्स्चा उपाय करण्याचा उत्तम उपक्रम निघाला आहे. या व इतर गुणधर्माना उपयुक्त असे फिनिशिंग मिश्रण पॅडिंग मँगल या यंत्रावर कापडावर चढविता येते. ही प्रक्रिया सुकविण्याच्या यंत्रात माल जाण्यापूर्वी काही क्षणाच करावयाची असते. त्यासाठी पॅडिंग मँगल (दोन अगर तीन रोलर असलेला) हे सर्वांत उपयुक्त असे यंत्र होय. मँगल झालेला माल विलब न लागता वाळविण्यास हवाच. त्यासाठी सुकाई यंत्र वापरले जाते.

### कृत्रिम तंतूचे कापड व मिश्र कापड सुकविणे


संपूर्ण कृत्रिम तंतूच्या घाग्यांनी विणले जाणारे कापड जरा विसविशीत असते. कारण वापरलेला कृत्रिम तंतू ताणला जाऊ शकतो. एका ठराविक तणावाळाली व विवक्षित उष्णतामानात जर हे कृत्रिम घाग्यांचे कापड सुमारे २५।३० सेकंद राहिले तर त्या अवस्थेतील घाग्याचा आकार स्थिर होतो. अशा तन्हेने स्थिरता प्राप्त झाली की नंतर वापरताना कापडाच्या आकारमानात बदल होत नाही. कापडाचा विसविशीतपणा जाऊन जरा अधिक दमदारपणाही येतो. या खास गुणधर्म-मुळे कृत्रिम घाग्यांचे कापड वाळविताना सुमारे  $200^{\circ}$ -(सेन्टिग्रेड) इतके तपमान कायम ठेवावे लागते. सर्वसाधारण कापड वाळविताना सुकविण्याच्या यंत्रात  $150^{\circ}$  सेन्टिग्रेड ते  $160^{\circ}$  सेन्टिग्रेड इतके तपमान असते. या प्रक्रियेस 'थर्मोसेटिंग' अवशा 'हीटसेटिंग' असे म्हणतात. संमिश्र घाग्यांचे कापड सुकविण्याचे वेळी कापडातील संपूर्ण कृत्रिम तंतूच्या भागाला ही थर्मोसेटिंगची प्रक्रिया घडवावीच लागते. सुताचा अंश कापडात असतो त्याला फिनिशिंग क्रियेची जरूरी असते. तेव्हा मिश्र कापड पहिल्यांदा फिनिशिंग व सुकविणे व नंतर हीट सेटिंग असे दोनदा सुकाई यंत्रावर चालवावे लागते.

### तंतूची नैसर्गिक आर्द्रता

मागे दिलेल्या आकृतिमध्ये कोणत्या अवस्थेमधील तंतूना कशा पद्धतीने वाळवावे लागते त्याचा तपशील दिला आहे. प्रास्ताविक माहितीमध्ये वेगवेगळधा तंतूचे (म्हणजेच घाग्यांचे अवशा कापडाचे) गुणधर्म योडक्यात दिलेले आहेत. कोणत्याही ओल्या प्रक्रियेनंतर (Wet Process) जेव्हा सुकविण्याची म्हणजे वाळविण्याची जरूरी असते तेव्हा त्या संदर्भात प्रत्येक तंतूत निसर्गतःच जे आर्द्रतेचे प्रमाण असते ती आर्द्रता विचारात घेणे महत्वाचे आहे. तंतूच्या नैसर्गिक आर्द्रतपेक्षा खूप कमी अगर खूप जास्त आर्द्रता सुकविण्याच्या क्रियेच्या शेवटी असून चालणार नाही.

वरील विवेचतावे आधारे सुकविण्याच्या एकंदर किंवेचे उडील प्रकारे बांगकरण करता येते.

सुकविण्याची किंवा



आद्रेंता म्हणजे च दमटपणा किंवा पाण्याचे प्रमाण निसर्ग शिद्ध असते. म्हणून कोणताही माल यंत्रामधून सुकून बाहेर पडताना त्या मालात शिल्लक असलेले पाण्याचे प्रमाण हे नैसर्गिक प्रमाणाच्या शक्य तितक्या जवळचेच हवे. असे ज्ञाने असता वाळविण्याचा खर्च योग्य तितकाच येईल. पुढे दिलेल्या कोष्टकात सर्वसाधारणपणे वापरल्या जाणाऱ्या तंतूंची नैसर्गिक आद्रेंता (Moisture Regain) दिली आहे. या कोष्टकाचा उपयोग सुकविण्याची प्रक्रिया सुलभ व उत्तम करण्यासाठी आवश्यक आहे.

तंतू	नैसर्गिक आद्रेंता %	तंतू	नैसर्गिक आद्रेंता %
कापूस	८	नायलॉन	४
लोकर	१५	हाय टेनेसिटी नायलॉन	४
खरे रेशीम	११	पॉलिएस्टर	०.४
ज्यूट (गोणपाट)	१२	हाय टेनेसिटी पॉलिएस्टर	०.४
कृत्रिम रेशीम निस्कोझ	१४	ऑक्सिलिक	१.५
हाय टेनेसिटी निस्कोझ	१२		

वरील कोष्टकावृण असे दिसून येईल की तंतूंची नैसर्गिक आद्रेंता ०.४% पासून ते १५% पर्यंत असते. म्हणजे वेगवेगवेलचा तंतूंची सुकविण्याच्या यंत्रामधून बाहेर पडताना अपेक्षित आद्रेंता तंतूसापेक्षा आहे. यासाठी प्रत्येक जातीचे कापड वाळविताना योग्य ती काळजी घेणे आवश्यक आहे.

### माल वाळविताना फिनिशिंग मिश्रणामुळे पडणारा फरक

कोणताही प्रक्रिया झालेला माल वाळविताना पुढील मुद्दे लक्षात ठेवावे.

१) माल वाळून यंत्राबाहेर पडताना त्यामधील आद्रेंता त्या तंतूच्या अगर तंतूमिश्रणाच्या नैसर्गिक आद्रेंतेच्या जास्तीत जास्त जवळ असणे अवश्यक आहे.

२) माल वाळविण्यासाठी दुसऱ्या खात्यातून पाठविण्यात येतो तेव्हा त्यामधील तंत्रज्ञा गुणधर्मास अनुसून व आधीच्या प्रक्रियायंत्रात किती दावाखाली माल बाहेर काढण्यात आला त्यावर अवलंबून मालात पाण्याचे प्रमाण ५०% ते १००% असू शकते.

३) मालामधील एकदर आद्रेता सुकविण्याच्या क्रियेस सुरुवात ज्ञाली की मालातील पहिला पाण्याचा अंश घालविण्यास फारसा विलंब लागत नाही. परंतु जसजसे आद्रेतेचे प्रमाण कमी होत जाते तसेतसे पाणी सुकून जाण्याचा वेग कमी कमी होत जातो. इतर संबंधी असेल तर नैसर्गिक आद्रेता जितके टक्के असेल तितक्या प्रमाणाच्या जवळ पाण्याचे प्रमाण असते तेव्हा आद्रेता कमी होण्याचा वेगही सवीत कमी असतो.

४) वाळविण्याची क्रिया चालू असता काही आकस्मिक कारणाने जर माल पुढे जाण्याचा थांबला तर जास्त वेळ लागलेल्या उष्णतेचा अनिष्ट परिणाम मालावर होण्याचा संभव असतो.

५) फिनिशिंग मिश्रण असलेला माल जेव्हा सुकविण्यात येतो तेव्हा मालामधून पाणी घालवून टाकण्याच्या क्रियेला काही अंशी प्रतिवंध होऊ शकतो व त्यामुळे नैसर्गिक आद्रेतेच्या अवस्थेप्रत पोचण्यास आधी केलेल्या संकल्पापेक्षा अधिक काळ लागण्याचा संभव असतो. वरील उपच्छेद (४) मध्ये निर्देशिलेला मालाची गति थांबल्यास होणारा अनिष्ट परिणाम फिनिशिंग मिश्रण असलेल्या कापडावर अधिक असू शकतो.

६) मालातील आद्रेता घालविण्यासाठी उष्णतेचा उपयोग करण्याची जरूर असते. अशी उष्णता पुढील प्रकारांनी मालावर परिणामकारक बनू शकते.

अ) केवळ वातावरणातील हवा— सुताच्या लडी अथवा कापड मोकळ्या हवेत टांगून ठेवल्या तर जास्तीची आद्रेता वातावरणात मिसळून सुकविण्याची क्रिया घडू शकेल. हवेचे झोत पंख्याच्या सहाय्याने मालावर सोडल्यास वाळण्याचा वेग जरासा वाढेल. पण या पद्धतीत अगदी कमी उत्पादन मिळेल म्हणून तिचा स्वीकार होत नाही.

आ) तापविलेल्या धातुचा व मालाचा निकट संपर्क— कापड सुकविण्यासाठी वाफेच्या सहाय्याने गरम केलेल्या तांब्याच्या अथवा स्टेनलेस स्टीलच्या ५५० मि. मी. व्यासाच्या सिलिंडरभोवती (सिलिंडरांची संख्या उत्पादनावर अवलंबून ६ ते ३० पर्यंत असते.) इष्ट वेगाने कापड किरवले जाते. सिलिंडरचा वरचा भाग १५०° ते १६०° से. इतका गरम असतो. सुमारे १५ मीटर ते ८० मीटर मिनिटाला या वेगाने ही सिलिंडर ड्रॉयिंग यंत्रे कापड वाळवू शकतात. नवीन अधूनिक

यंत्रसामग्री तयार झाली आहे. तरीही अजून बन्याच कारखान्यांमध्ये ही यंत्रे (Vertical drying ranges) वापरली जातात. ५५० मि. मी. ब्यासाच्या सिलिंडरपेक्षा साहजिकच ७५० मि. मी. ब्यासाचे सिलिंडर अधिक उत्पादनक्षम असते.

इ.) वाफेच्या साहाय्याने गरम केलेले वायुमिश्रण पंख्याच्या झोताने धाग्यावर कापडावर सोडणे—ही पद्धत फार उपयुक्त ठरली आहे. ही पद्धत अनुसरलेल्या यंत्रांची माहिती पुढे देण्यात आली आहे

ई.) विजेच्या उष्णता निर्माण करणाऱ्या उपायांनी माल वाळवणे, उदा. इन्फारेड किरण, इन्का पैरा किरण इ.

उ.) नवीन तंत्राच्या साहाय्याने पाणी असलेल्या मालामध्येच रेडिओ फ्रीक्वेन्सी (Radio frequency) निर्माण करणे व जल अणूंचे विघटन घडवून आणून माल वाळवणे—ही पद्धत गेल्या ३/४ वर्षांपासून पश्चिमेकडील देशांत वापरली जाऊ लागली आहे, अजून भारतात हे तंत्र वापरणे सुरु झाले नाही. रेडिओ लहरी सुमारे १४ ते २७ ग्रेम. एच. झेड. या पातळीवरच्या असाव्या लागतात. मायक्रो-वेव्ह तंत्र वापरूनही याच पद्धतीने माल वाळविता येतो. मात्र मायक्रोलहरी ८९६ ते २४५० एम. एच. झेड. इतक्या पातळीवरच्या वापरल्या जातात.

### सुकाई यंत्राची त्रोटक रचना—

सुकविष्णाच्या प्रक्रियेसंबंधी एक तक्ता या प्रकरणाच्या सुरुवातीला दिला आहे. त्या तक्त्यामध्ये उल्लेख केलेली यंत्रसामग्री कशा रचनेची असते याची माहिती पुढीलप्रमाणे—

#### १) हॉट एअर चेंबर

एका वेळेला मोकळा तंतू, सुताच्या लडी अथवा सुताच्या गुंडच्या किंती किलोग्रॅम वाळविष्णा क्षमता हवी याचा अंदाज वेळन त्याप्रमाणे चेंबर म्हणजे कपाट निवडावे. सर्वसाधारणपणे ५० किलो, १०० किलो अथवा २०० किलो उत्पादन-क्षमतेची यंत्रे मिळतात. यंत्रात जरूर असलेल्या सोयी—

१) उष्णतानिर्मितीसाठी स्टीम रेडिएटर, / रेडिएटस. (जमलेल्या वाफेचा निचरा करण्यासाठी स्टीम ट्रॅप्स)

२) कपाट (चेंबर) लावून झाल्यावर वाहेरील हवा मुक्तपणे आत शिरणार नाही अशा दारांची योजना.

३) चेंबरमध्ये उष्णता निर्माण झाल्यानंतर गरम हवा सतत खेळती राहावी यासाठी ताकदवान पंखा, पंखे.

४) माल चेवरमध्ये बंद करून ठेवता यावा यासाठी सोय.

माल	ठेवण्याची सोय
मोकळे तंतु	जरूर तेवढे कप्ये व तंतु ठेवण्यासाठी सचिलद्र थाळधा
सूत लडी	लडीच्या उंचीचे कप्ये व लडी टांगण्यासाठी दांडधा
सूत गुंडधा	गुंडचांच्या उंचीचे कप्ये, गुंडे ठेवण्यासाठी योग्य त्या त्या आकाराच्या सचिलद्र थाळधा

५) पंख्यांच्या साहाय्याने खेळविलो जाणारी हवा व मालामधून निर्माण होणारी वाफ यांचे मिश्रण हवे त्या प्रमाणात चेवरच्या बाहेर जावे म्हणून वायू निक्षेपक (Exhaust) व संतुलक (Damper).

६) चेवरमध्ये किती उष्णतामान आहे हे त्वरित समजावे म्हणून बाहेरच्या बाजूनेच दिसणारा तपमानदर्शक (Thermometer).

७) आत ठेवलेल्या माल विविध तपमानापेक्षा अधिक उष्णतेला सामोरा जाण्याचा प्रसंग नको म्हणून विजेची उष्णता (Heating Element) अथवा बाष्प प्रवाह (Steam Flow) आपोआप कमी अधिक करू शकणारी खास योजना (Thermostatic Control).

८) चेवरची बाहेरची बाजू तापून उष्णता वाया जाऊ नये म्हणून आतल्या बाजूला उदासीन अस्तर (Insulation).

२) सरकत्या साखळीवरून लडी वाळवून आपोआप बाहेर पाडणारे यंत्र

अशा तंद्रेचे यंत्र प्रथम इटालियन कंपनीने तयार केले. माल वाळविणे, तप-मान योग्य पातळीवरच ठेवणे, पंख्यांच्या साहाय्याने उष्ण हवा खेळवणे इत्यादि सोयी वर दिलेल्या हॉट एबर चेवरप्रमाणेच असतात. परंतु या यंत्रात ठाराविक कालमयदित ५० किलो, १०० किलो अशा गट पद्धतीने (Batch) माल वाळवून निघत नाही. सरकत्या साखळीवर ज्या वेगाने लडी यंत्राच्या एका बाजूने टांगत जावे, त्याच वेगाने त्या लडी पंत्राच्या दुसऱ्या बाजूने बाहेर येतात. लडीचे वजन १ किलोग्रॅम असले व दर मिनिटाला ३ ते ४ लडी सरकत्या साखळीवर लटकवत गेले तर तासाला सुमारे २०० किलोग्रॅम उत्पादन होईल. सरकती साखळी यंत्रामधून नागमोडी वळणे घेत घेत एक फेरी पूर्ण करण्यास जितका वेळ लावील तितका वेळ माल यंत्रामध्ये राहील.

यंत्राची लांबी विभागली जाण्यासारखी असते. सर्वसाधारणपणे एक विभाग म्हणजे तासास ५० ते ६० किलो उत्पादन असा हिंशेव ठेवतात. विभाग अधिक जोडल्यास यंत्राची लांबी वाढते, पर्यायाने सरकत्या साखळीची लांबी अधिक होते व उत्पादन दुप्पट, तिप्पट असे मिळते. बाकीचे रचनेचे प्रमुख युद्ध इतर यंत्राप्रमाणेच.

### ३) सूतगुंडधासाठी गरम हवा व शोषण योजना असलेले यंत्र

या यंत्राचा आकार उभट असून सूतगुंडे घटू बसविलेला पिजरा सुकाई यंत्रात बसविल्यावर झाकण घटू लावता येते. बिजेच्या अगर वाफेच्या रेडिएटरवरून गरम होऊन येणारी हवा सूतगुंडधांवर झोताच्या स्वरूपात सोडतात व पिजन्याच्या बैठकीच्या खालून ही हवा शोषक यंत्राच्या (Suction Pump) साहाय्याने शोषली जाते. सतत गरम हवा गुंडधांमधील सुताच्या बाजूने जात असल्यामुळे थोडधाच वेळात सर्व माल वाढतो.

गरम हवा सोडण्यापूर्वी गुंडधामधीले जास्त पाणी शोषक यंत्राच्या साहाय्याने खेळून घेतले जात असल्याने माल लवकर वाळप्पास मदत होते. मात्र सुलभ उत्पादनावरोवर या पद्धतीच्या सुकाईला योदा अधिक खर्च येतो.

रेडिओ फीबेन्सी (R. F.) लहरी वापरून माल वाळविण्याचे प्रथम यशस्वी प्रयोग या पद्धतीच्या यंत्रावर करण्यात आले. रेडियो फीबेन्सी लहरींचा उपयोग केला असता वेगळी उष्णता याची लागत नाही. या संत्राने निम्म्या खर्चात माल सुकविता येतो.


### ४) सरकत्या पट्टचावरून मोकळे तंतू वाळविणे

या यंत्रामध्ये उष्णता विभागात एका सरकत्या पट्टीवरून मोकळे तंतू वाळविले जातात. सुताच्या लडी असंड वाळविल्या जाणाऱ्या यंत्राप्रमाणेच या यंत्राची रचना असते. सरकत्या साखळीऐवजी ओला माल पसरून टाकण्यासाठी रुंद व सचिद्र पट्टा असतो. खालून वरून उष्ण हवा खेळवली जात असल्यामुळे माल वाळतो. यंत्राच्या दुसऱ्या टोकाला वाळलेला तंतू आपोआप बाहेर पडत जातो. या कारखान्यात मुख्यतः मोकळे तंतू व सूत रंगविले व वाळविले जाते अशा कारखान्यात या प्रकारचे यंत्र असणे महत्वाचे असते.


### ५) सिर्लिंडर ड्रायर

या पद्धतीच्या यंत्राची माहिती त्रोटकपणे आलेली आहे, सर्व खदरदारी येऊन कापड या यंत्रावर वाळविले जाते. मात्र कापडाचा पन्हा ठीक ठाक करण्याची काढीच यंत्रणा या ड्रायिंग मशीनमध्ये नसल्यामुळे अंतिम सुकाई (Final Drying) साठी या यंत्रांचा उपयोग करता येत नाही.

पेंडिंग मैंगल



पेंडिंग मैंगल बरोबर चालणारा फ्लोट ड्रॉपर व स्टेंटर



## ६) पलोट ड्रायर

सिलिंडर ड्रायरवर कापडाची एक बाजू धातुच्या पश्याला लागून असते व दुसऱ्या मोकळ्या बाजूमधून पाण्याची बाफ होऊन निघून जाते व कापड बाळते. अशा रीतीने होणारा धातुच्या पश्याचा निकट स्पर्श काही धार्यांना कडक बनवितो. परिणामी अशा कापडांना दुसऱ्या एखाच्या यंत्रावर बाळविणे निकडोचे वाटू लागले. पुनर्निमित तंतूच्या भरभराटीच्या काळात धातुचा स्पर्श चुकवून सुकाई करण्यासाठी पलोट ड्रायरची निर्मिति झाली. पूर्ण पन्हधात सुकाई होत असताना पलोट ड्रायर-मध्ये कापडाला धातुच्या कोणत्याही भागाचा स्पर्श होत नाही. या यंत्रात कापड-सोडल्यानंतर दुसऱ्या टोकापयंत ते अक्षरक्षः तरंगत जाते. हे कापड गरम हवेच्या झोतावर तरंगत जाते व सुकते म्हणून या यंत्राला तरंगते सुकाई यंत्र म्हणजे पलोट ड्रायर असे म्हणतात. काही उत्पादक या यंत्रास Lay on ail Dryer असेही संबोधतात. बाळविण्याची एकंदर प्रक्रिया पुढे येणाऱ्या स्टेंटर या यंत्राप्रमाणेच असते. स्टेंटरचे तपशीलळार वर्णन पुढे येणार असल्याने येथे दिले नाही.

एका फिरणाऱ्या रुळावरून कापड यंत्रात शिरते व गरम हवेवर तरंगत यंत्राच्या शेवटी असणाऱ्या रुळावर ते कापड जाते व नंतर बोहेर पडते.

## ७) स्टेंटर

या यंत्राच्या प्रथम तयार झालेल्या नमुन्यात कापडाचा पन्हा खेचण्याचेच कायं होई. लोकरीच्या कापडाचा पन्हा हा एक चितेचा विषय असे. त्यामुळे या यंत्राला वूल टेंटर म्हणत. पुढे सुती कापडालाही पन्हा व्यवस्थित करण्याची जरूरी भासू लागली व हे यंत्र 'स्टेंटर' या नवीन नावाने वापरणे सुरु झाले. प्रथमावस्थेत सुकाई सिलिंडर ड्रायरवर व पन्हा खेचणे स्टेंटरवर होत असे. परंतु लवकरच सुकविणे, फिनिशिंग मिश्रण चढवणे, व पन्हा खेचणे या तिन्ही किया एकाच यंत्रावर करण्याची योजना असलेली अघुनिक स्टेटर यंत्रे अनेक युरोपियन कारखानदारांनी बनविली. या यंत्रांनी वस्त्रोद्योगात कांती घडवून आणली असे म्हणावयास हवे. ही यंत्रे बाजारात येण्यापूर्वी दररोज ५०००० ते १००००० मीटर उत्पादन असणारी गिरणी केवळ विणकामाच्या अवस्थेतच उत्पादन करीत असे. स्टेंटर वापरणे सुरु झाल्यावर दर मिनिटाला १०० मीटर, १५० मीटर अगर याहूनही अधिक उत्पादन क्षमता असणारे फिनिशिंग आणि ड्रायिंग स्टेटर अनेक कारखान्यात वसविण्यात आले. सन १९५५/५६ पर्यंत भारतात स्टेटर आयात केले जात असत. परंतु भारतीय उत्पादकांनी युरोपियन कारखानदारांनी देशात उत्पादन-करार करून सन १९५९/६० चे सुमारास भारतीय बनावटीचे स्टेंटर बनविले व एक नवीनच दालन स्वदेशी कारखान्यांना खुले झाले.

यंत्र सुधारणेच्या पुढल्या अवस्थेत अधिक उत्पादन व कृत्रिम धाग्यांच्या कापडाची लांबी रुंदी स्थिर करण्याचीही सोय या यंत्रात होऊ लागली. सुमारे वीस वर्षे या यंत्रांचा अमाप लप झाल्यावर तिसऱ्या पिढीची सुरवात झाली. या नव्या यंत्रांमध्ये कमी उज्जेचा उपयोग व जवळ जवळ ४० टक्के अधिक उत्पादन ही दोन तत्त्वे आधारमूळ म्हणून घेतली आहेत. सन १९८३ (मार्च) मध्ये या नवीन वनावटीची सुमारे ५० स्टेंटर भारतीय गिरण्या वापरीत आहेत असे म्हणण्यास हरकत नाही.

स्टेंटर यंत्राची रचना, हा एक स्वतंत्र विषय आहे. प्रस्तुत पुस्तकात या यंत्रांच्या महत्वाच्या भागांची योडक्यातच माहिती देणे उचित ठरेल.

### स्टेंटर यंत्राचे महत्वाचे भाग

**ड्रायिंग चेबर** – सुकविण्याची किया चेबरमध्ये होते. वरचा व खालचा असे दोन भाग असून त्यामधून पूर्ण पन्हा उलगडलेले व दोन्ही बाजूने ताणून धरलेले कापड अति वेगाने जाते. जुन्या अयवा नव्या रचनेप्रमाणे प्रत्येक ड्रायिंग चेबरची क्षमता २०० ते ३५० किलोग्रॅम दर तासाला इतकी असते. उष्णतानिर्मिती व कापडाच्या वर खाली गरम हवा खेळविण्यासाठी पुढे दिलेली साधने वापरली जातात.

- १) वेगाने हवा सोडणारे विजेवर चालणारे ताकदवान पंखे,
- २) पंख्यामधून सुटणारा उष्ण हवेचा झोत, कापडाच्या वरच्या व खालच्या पातळीवर सोडण्यासाठी नळकांडी (Ducts) व झरोके (Nozzles).
- ३) पंख्यामधून येणारी हवा गरम करण्यासाठी उष्णता निर्माण करणारी योजना-

  - अ) विजेने उष्णतानिर्मिती
  - ब) वाफेने उष्णता निर्मिती
  - क) गरम तेल बंद नळचांच्या रेडिएटरमधून खेळविणे.
  - ४) ड्रायिंग चेबर, स्टेंटरमध्ये दोन ते सहाय्यत असतात. प्रत्येक चेबरमधील गरम हवा, पुढल्या चेबरमध्ये जात असते.
  - ५) कापड एका चेबरमधून जसे पुढे पुढे जाते तसतसे त्यांतील आंद्रंतेचे प्रमाण कमी होते व सुकविण्यान्या मिश्रणातील आंद्रंता वाढत जाते. आंद्रंतावाढी-

बरोबर सुकविण्याची ताकद कमी होते म्हणून हवा निकास (Exhaust) करताना आंद्रेता घालविणे व नवीन शुद्ध हवा चैवरमध्ये घेणे या दोन्ही गोष्टींवर योग्य नियंत्रण ठेवले जाते.

६) वाफेचा वाव वाढल्यास तपमान वाढते, गरम तेल यंत्रावाहृच्या टाकीत तापविले जाते त्यामुळे जास्त तपमान असलेले गरम तेल (चमिक पल्युईड) खेळविणे शक्य असते, विजेने उण्णता निर्माण होणाऱ्या उपकरणामधूनही अधिक तपमान उत्पन्न करता येते. संपूर्ण कृत्रिम घायापासून तयार झालेले कापड योग्य तणाव ठेवणे व आकारमान स्थिर करण्यासाठी लागणारे तपमान या दोन्ही अवस्था उत्पन्न करणे स्टेटर यंत्रामध्ये सुलभ असल्यामुळे या कामासाठी म्हणजे थर्मोसेटिंग करण्यासाठी स्टेटरचा उत्तम वापर होतो. त्यामुळे लोकर, कापूस अगर कृत्रिम तंतु वा मिश्रधागे यांपासून कापड तयार करण्याऱ्या सर्व गिरण्यामध्ये स्टेटर या यंत्राला फार महत्व आहे.

#### ७) स्टेटर यंत्राची उत्पादनक्षमता

स्टेटर यंत्राच्या रचनेत वेळोवेळी सुधारणा होत गेल्या. नवनवीन तंतु जस-जसे निर्माण होत गेले, गिरण्यामधून संमिश्र घायांचे कापडही निर्माण होऊ लागले. लोकवस्तीच्या प्रमाणांत कापडाचे कापडाच्या एकंदर उत्पादनातही वाढ झाली. वाळविण्याच्या आधीच्या प्रक्रिया अधिक उत्पादनक्षम झाल्या. त्यामुळे स्टेटर यंत्राच्या रचनेत सुधारणा घडवून आणताना उत्पादनशक्तीवर भर दिला गेला.

प्रथमावस्थेतील स्टेटर यंत्राच्या एका चैवरची सुकविण्याची ताकद सुमारे ताशी १४० ते १५० किलोग्रॅम पाणी कापडामधून बाहेर घालविण्याची असे. यंत्र घालविताना ज्या ज्या कारणामुळे उत्पादनात खंड पडणे शक्य असते त्या सर्वांचा विचार केला असता उत्पादकाचे कोष्टक पुढे दिल्याप्रमाणे मांडता येते.

## उत्पादकता कोष्टक

मुद्दा	पहिली रचना	सुमारे १० वर्षां-	अधुनिक रचना
		पूर्वीची रचना	
प्रत्येक चेंबरची कमता ताशी १५० किलो	ताशी २१० किलो	ताशी २६० किलो	
सर्वसाधारण उत्पादन ८०%	१२० किलो	१६८ किलो	२०८ किलो
कमी पन्हा चालविला जातो म्हणून कमी	१०० किलो	१३५ किलो	१६५ किलो
किलोग्रॅमला ६ मीटर कापड याप्रमाणे	६०० मीटर	८१० मीटर	९९० मीटर
ठोक उत्पादनक्षमता १ चेंबरची	६०० मीटर	८५० मीटर	१००० मीटर
४ चेंबरचा स्टेटर असल्यास ताशी	२४०० मीटर	३४०० मीटर	४००० मीटर
दररोज २० तास काम धरून	४८००० मीटर	६८००० मीटर	८०००० मीटर
स्टेटर यंत्राची वेगमर्यादा दर मिनिटास	२० ते ८० मीटर	२५ ते १०० मीटर	
सर्वसाधारणपणे वेग दर मिनिटास	४० मीटर	५६ मीटर	६६ मीटर
यंत्राच्या सुकविण्याच्या भागाची लांबी	१२ मीटर	१२ मीटर	१२ मीटर
यंत्रास लागणारी उर्जा अंदाजे अश्वशक्ती	७० ते ७५ हॉ. पॉ.	८० ते ८५ हॉ. पॉ.	९० ते ९५ हॉ. पॉ.
पेंडिंग मॅग्नेशियम उर्जा अंदाजे अश्वशक्ति	७.५ ते १० हॉ. पॉ.	१० ते १२.५ हॉ. पॉ.	१२.५ ते १५ हॉ. पॉ.

कापडाच्या विविध जाती व स्टेंटरमध्ये अनुरूप सोयी-

पूर्वीच्या प्रकरणांमध्ये विविध तंतू व त्यांचे गुणधर्म यांचा विचार झाला. या तंतूपासून विविध प्रकारचे कापड तयार होते. मागावर विणलेले, सुयांच्या विणकाम यंत्रावर विणलेले, तणाव कायम ठेवून विणलेले, तणाव न येऊ देता विणलेले, शिवाय भरतकाम केलेले, जाळीदार, इत्यादि कापडाचे प्रकार व अनेक जातीचे तंतू व तंतूचे मिश्रण इत्यादि मुद्द्यांचा विचार केला तर शेकडो प्रकारांचे कापड तयार होऊ शकते. त्या प्रकारची मोजदाद म्हणजे एका स्वतंत्र पुस्तकाचा विषय होईल. असो.

प्रत्येक कापड गिर्हाईकाकडे जाताना त्याची रुंदी म्हणजे पन्हा ठराविकच असला पाहिजे. आधीच्या प्रक्रियांमध्ये कापडावर सतत ताण पडत अलेला असतो, त्यामुळे मूळचा पन्हा कमी कमी होत जातो. स्टेंटर यंत्रावर कापड रुंदीच्या बाजूने खेचून पन्हा योग्य पातळीवर आणावयाचा असतो. अशा रीतीने पन्हा खेचताना कापडाला अगर विणलेत्या भागाला मूळीसुद्धा इआ होता कामा नये. कापडाच्या पोताला सोसेल अशा रीतीने पन्हा खेचण्यासाठी दोन प्रकारच्या खेचक भागांची जरूर असते. ती पुढीलप्रमाणे-

अ) विलप- सुमारे चार इंच रुंदीचे चाप दोन्ही बाजूला ठेवून त्यांच्या साहाय्याने कापडाचा पन्हा खेचणे

ब) पिन- स्टेनलेस स्टीलच्या जाड टोकदार सुया दोन्ही बाजून घुसवीत जाऊन पन्हा खेचणे, स्वतंत्रपणे वरील दोन्ही योजना असलेली स्टेटर यंत्रे असतातच, पण विलप व पिन अशा दोन्ही खेचक भागांनी युक्त असेही स्टेटर पुकळच गिरण्या वापरतात. यावरून असे दिसून येईल की तीन प्रकारचे स्टेटर उपलब्ध असतात.

अ) विलपस्टेंटर

ब) पिन्स्टेंटर

क) विलप तथा पिन स्टेंटर

९) वरच्या परिच्छेदात वर्णन केल्याप्रमाणे स्टेटर यंत्रावर नाना प्रकारचे कापडाचे प्रकार सुकविण्यासाठी व खेचण्यासाठी घावे लागतात. स्टेटरमध्ये कापड शिरताना ते सुरक्तीविरहित व दोषरहित असणे अतिशय जरूरीचे आहे. त्यासाठी कापडावर योग्य ताण निर्माण करणे, उभे व आडवे घागे समांतर रेपेत आणणे, सुरक्षित्या, चुण्या इत्यादि काढून टाकणे व ज्या ज्या कापडाला ताण निर्माण सहन होण्यासारखा नाही ते कापड 'दील' देऊन (Overfeed) यंत्रात सोडणे यासाठी विविध उपकरणांची योजना असते. याशिवाय अंतिम आद्रंता आपोआप इष्ट पातळी-

वर राखणे, यंत्र बंद पडल्यास उष्णता खेळवणे आपोआप बंद होणे, कापड अचानक यंत्रातच फाटल्यास आपोआप बंद होणे, एवढेच नव्हे, तर विलपमधून अथवा पिन-मधून कापड सुटल्यावरही स्टेटर यंत्र आपोआप बंद पडणे अशा विविध स्वयंचलित यंत्रणा या यंत्रामध्ये मोठ्या कोशल्याने केलेल्या असतात.

एखाद्या गिरणीमध्ये कातकाम, विणकाम व अन्य रासायनिक प्रक्रिया यांच्या साहाय्याने किंतीही उत्पादन काढले तरी जर स्टेटर यंत्र काही कारणाने बंद पडले तर सर्व काम ठप्प होऊन गिरणीतून मालाचा बाहेर जाण्याचा मार्ग बंद होईल. त्यामुळे हे स्टेटर यंत्र/यंत्रे याना अपरिमित महत्व प्राप्त झाले आहे.

मोठ्या सूती मिश्र मालाच्या गिरणीत पाच सहा स्टेटर यंत्रे असतात तर खूप मोठ्या कुत्रिम धार्यांच्या कारखान्यात पंघरा-सोळा स्टेटर यंत्रे ठेवण्याची जरूरी भासते.

## १३. कापडाचा स्पर्श, चमक, शिल्ह इत्यादि (FINISHING)

कोणत्याही मालाची अपेक्षित अगर तडास्वेबंद विक्री व्हावी असे प्रत्येक उत्पादकाला वाटणे साहजिकच आहे. कापडाच्या बाबतीत तर ही गोष्ट अधिकच आवश्यक असते, कारण रोजचे उत्पादन चालू रहावयास हवे. आधी तयार झालेला माल खपला पाहिजे. दलणवळणाची अघुनिक साधने उपलब्ध झाल्यामले शहरी विभागात कपड्यांची जी लाट निर्माण होईल ती खेड्यापर्यंत पोहोचायला उशीर लागत नाही. पर्यायाने चोखंदल गिन्हाइक आता मोठ्या शहरानुरे मर्यादित राहिले नसून ते लहान सहान खेडेगावांमध्ये सुद्धा पसरलेले आहे. त्यामुळे बाजारात जो कापड माल पाठवायचा तो सर्व तन्हेच्या निकायास उतरला पाहिजे. 'अपेक्षित तितक्या प्रकृति' या न्यायाने अनेक आवडी निवडी पुरवणे हेही निर्मात्याला कम-प्राप्तच आहे.

कापडाच्या गुणधर्माचे दोन प्रकार

- १) कापडाची प्रत्यक्ष गुणवत्ता दर्शविणारे.
- २) केवळ विक्रीस साहाय्यभूत असणारे.

वरील दोन प्रकारच्या गुणधर्माने कापडाची विक्री चांगली होती. याशिवाय कापडाचा उपयोग ज्या कारणास्तव होणार त्याला अंगभूत असे अनेक गुणधर्म कमी जास्त प्रमाणात कापडामध्ये असावेत अशी ग्राहकाची इच्छा व अपेक्षाही असते. एका ग्राहकाला जो गुण अत्यावश्यक वाटेल ती दुसऱ्या एखाद्याला कमी महत्वाचा वाटण्याचा संभव असतो.

कापडाची वीण, पोत, वजन, पन्हा, जाडी, लवचिकपणा इत्यादी गुण हे विणकामाच्या आधीच ठरवणे जरूर आहे. कारण अपेक्षित गुणधर्म हे जर वरील प्रमाणे योजनाबद्द असतील तर त्यामध्ये फार बदल होण्याची शक्यता कमीच. मात्र चमक, सुरुसुलीतपणा, मऊ अथवा कडक स्पर्श व अंगावर योग्य रीतीने वसण्याचा कापडाचा गुण हे विविक्षित यंत्रांचा वापर करून कापडात निर्माण करता येतात.

## विकीस तथार असलेल्या कापडाचे गुणधर्म

<p><u>टिकाऊ</u></p>	<p><u>यंत्रजन्य</u></p>	<p><u>प्रक्रियाजन्य</u></p>	<p><u>यंत्रजन्य</u></p>	<p><u>प्रक्रियाजन्य</u></p>	<p><u>यंत्रजन्य</u></p>
<p>रंग, छपाई</p>	<p>मर्सराइझिगने</p>	<p>स्थिराकार चमक</p>	<p>उण्णता व तणाव</p>	<p>मार्दव (कॉलेडरने)</p>	<p>चमक (कॉलेडरने)</p>

वीण पोत पत्ता दजन जाडी लवचिकपणा ताकद

बांब औंड वेलर  
(रेफिनफिन्श)  
कडकपणा चिवटपणा निळसर दिनांपॅलने

सांक चुभता

वरील कोष्टकात तयार कापडाचे गुणधर्म में दर्शविलेले आहेत. त्यापैकी यंत्र-जन्य टिकाऊ गुणधर्माची संकल्पना आधीपासूनच करावी लागते. काही टिकाऊ गुणधर्म में रासायनिक प्रक्रियांनी आणता येतात तर केवळ विक्री मुलभ होण्यासाठी काही गुणधर्म यंत्राच्या सहाय्याने निर्माण होतात. या गुणधर्माची थोडक्यात माहिती करून घेणे उपयुक्त ठरेल.

### टिकाऊ (यंत्रजन्य) गुणधर्म

◆ कापडाची वीण—मागावर कापड विणतानाच कोणत्या पद्धतीचे विण-काम असलेले कापड तयार करायचे ते ठरलेले असते. उदाहरणार्थ—साधी वीण, टिवळ सॅटिन, क्रेप, लेनो, निटेड, दोसुती, टेरिक्विन्ह, प्लश, वेल्वेट इ.

◆ कापडाचे पोत—वीण असेल तसें तर पोत असतेच, पण धायाचे गुणधर्म ही विशिष्ट पोत निर्माण करतात. तलम, जाडाभरडा, मध्यम हे मुख्य प्रकार, धाय्याला कमी जास्त पील धातला म्हणजे पोतामध्ये अपेक्षित बदल करता येतो.

◆ कापडाचा पन्हा—अंतिम वापर कोणत्या कारणासाठी होणार यावर काप-डाची रुंदी म्हणजे पन्हा अवलंबून असतो. ७५० मिली मीटर पासून ३२०० मिली मीटर रुंदीचे कापड सर्व टिकाणी विणण्यात येते. मागावृन निघताना कापडाचा जो पन्हा असतो त्यांत प्रक्रिया घडून गेल्यावर २ ते ५ % घट होण्याची शक्यता असते. या घटापैकी निम्मा शिम्मा पन्हा स्टॉटर या यंत्रावर खेचून घेता येतो व तो टिक्तो. मागाची फणी भरताना या सर्व गोष्टींचा विवार करावा लागतो.

◆ कापडाचे वजन—धाय्याच्या वजनावर एकंदर कापडाचे वजन अवलंबून असते. घटू विणीचे कापड अधिक वजनदार असते. तर तलम सुताच्या विरळ विणीच्या कापडाचे वजन सुपच कमी असते. सर्व कृत्रिम धागे वजनाला कमी असतात. विणकामाच्या सोयीसाठी जी खळ (Size) सुताला लावलेली असेते, ती प्रक्रियामधून निघून जाते.

◆ कापडाची जाडी—वजन अधिक असणारे कापड जाडही असते. उमे व आडवे धागे ज्या प्रमाणात बारीक अगर जाड असतील त्या प्रमाणात कापडाचे वजनही कमी अगर अधिक असते. दर किलोग्रॅम वजनामागे ३-४ मीटर पासून ते २०-२५ मीटर लांबी असणारे कापड सर्वसाधारणपणे बाजारात उपलब्ध असते. दर मीटरचे वजन ३०० ग्रॅम पासून ते अगदी कमी म्हणजे ४०-५० ग्रॅम सुद्धा असू शकते. रुंद कापडाचे वजन जास्त तर अरुंद कापडाचे वजन त्या प्रमाणात कमी असते. पटकन लक्षात यावे म्हणून दर चौरस मीटरचे वजन किती ग्रॅम याची नोंद ठेवली जाते. काही विवक्षित कापडाचे वजन कृत्रिमरित्या म्हणजे खळ-

मिश्रणाच्या साहाय्याने वाढविण्यात येते. वजन वाढविण्यासाठी स्टार्च, चायना वळे, जिंकवलोराईड, टिनकलोराईट अशी रसायनमिश्रणे धाग्याच्या गुणधर्मप्रमाणे वापरली जातात. मात्र हे कृत्रिमरित्या वाढविलेले वजन धूण्यामुळे निघून जाते.

◆ लवचिकपणा— मागावर विणलेले कापड फारसे ताणले जात नाही व मागावर जेवढा ताण लांबी रुंदीवर पडला असेल तितकेच आठू शकते. 'क्रेप' या विणीचे कापड मात्र ताणले जाऊ शकते. कारण विणकाम चालू असता धाग्यांवर खूप ताण ठेवलेला असतो. जसजसे विणकाम पूर्ण होऊन कापड तयार होते तसेतपा हा ताण नष्ट होतो व लवचिकपणाने युक्त अशी क्रेप बीण तयार होते.

जेव्हा सुयांच्या साहाय्याने स्वेटर, गंजीफॉक, मोजे व अन्य होऱ्यारीचा माल विणला जातो तेव्हा अशा मालामध्ये इष्ट लवचिकपणा आणता येतो. कृत्रिम धाग्यांपासून जॉर्जट, वॉई-निट यासारखे खास कापड सुयांच्या सहाय्याने अगर, मागावर तयार करताना इष्ट प्रमाणात लवचिकपणाची योजना करण्यात येते.

कॉस्टिक सोडघाच्या द्रावणाचा सुती कापडावर ठराविक अवस्थेत व नियमित तणावालाली परिणाम घडवून आणला असता नेहमीपेक्षा अधिक लवचिकपणा दर्शविणारे कापड तयार होते. हद्या प्रक्रियेचे प्रयोग सुमारे २० वर्षांपूर्वी म्हणजे सन १९६० चे आसपास वरेच गाजले, परंतु कृत्रिम धाग्यांचा वापर वाढू लागला तेव्हा या प्रयोगाचे महत्व कमी झाले.

◆ कापडाची ताकद— जे कापड काटण्यास अधिक शक्ति किंवा ताण द्यावा लागतो ते कापड अधिक ताकदवान समजले जाते. शिवाय तंतूंची नैसर्गिक ताकद असेल त्याप्रमाणे कापडाची ताकदही कमीच असते. एकाच वजनमापाच्या कापडाची ताकदही कमी असते. एकाच वजनमापाच्या कापडाची तुलना केली असता सुती मालापेक्षा पुनर्निमित धाग्यांचे कापड कमी ताकदवान असते तर संपूर्ण मानवनिमित तंतू सर्वसाधारणे जास्ती मजबूत असतात व त्यांची शक्ति पूर्वेजनेप्रमाणे कमी-जास्त ठेवता येते.

सुती कापडावर मर्सराइझिंग प्रक्रिया घडवली असता अंदाजे १० % ताकद वाढू शकते. फिनिशिंग मिभचरमध्ये योग्य ते रसायन मिसळून ताकद वाढवता येते पण ती टिकाऊ नसते.

### कापडाचे प्रक्रियाजन्य गुणधर्म

◆ रंग— रंग प्रक्रियेचा विचार स्वतंत्र प्रकरणात केला आहे.

◆ छपाई— छपाई प्रकरणामध्ये सविस्तर माहिती दिली आहे.

◆ चमक— कापड उम्ह्या व आडव्या धाग्यांपासून बनविले जाते. जेव्हा जास्तीत जास्त प्रकाश या धाग्यांवरून परावर्तित होतो तेव्हा कापड चमकदार

दिसते. मसंराइझिंग प्रक्रिया केली असता तंतुचा छेद वर्तुलाकार होतो. त्यामुळे तंतु व पर्याने धागा व कापड चमकदार दिसते, काही अन्य पदार्थामुळे कापडात चमक निर्माण होते. पण अशी चमक टिकाऊ नसल्यामुळे विचारात घेण्यासारखी नाही.

◆ स्थिराकार प्रक्रिया— पूर्वीच्या प्रकरणांत वर्णन केल्याप्रमाणे संपूर्ण कृत्रिम तंतुपासून बनविलेले कापड, विवक्षित तपमानामध्ये व इष्ट तणाव ठेवला असता लांबी रुदीच्या दृष्टीने स्थिर आकारमान पावते. अशा आकारस्थैर्यं निर्माण झालेल्या कापडाला सुरकुत्याही पडत नाहीत. त्यामुळे या क्रियेला फार महत्व आलेले आहे.

सुती कापड वापरल्यानंतर आढून, अंगात धालण्याच्या कपडयावर अनिष्ट परिणाम घडू नये म्हणून स्थिराकार निर्माण करणारी प्रक्रिया यंत्राच्या साहाय्याने घडविता येते. या प्रक्रियेचा स्वतंत्रपणे विचार केला आहे.

◆ वॉश अँड वेअर फिनिश— अर्थात रेजिन फिनिश.

सुती कपडा वापरताना आढळून येणारा प्रमुख दोष म्हणजे कपडा चुरगळणे ( सुरकुत्या पडणे ). या शिवाय चटकन मळणे हाही दोष सुती कापडात आहे. रसायनशास्त्रात प्रगती होत गेली व नवीन फिनिशिंग प्रक्रियांचा उपयोग होऊ लागला. सिथेटिक ( कृत्रिम ) रेजिन्स उपलब्ध झाल्यापासून सुती कापडावर त्यांचा उपयोग करून वर उल्लेखिलेले दोन्ही दोष जवळ जवळ नाहीसे करण्यामध्ये शास्त्रज्ञांना यश मिळाले. युरोप व अमेरिका या देशांतील नामवंत कंपन्यांनी अत्यंत उपयुक्त अशी रेजिन्स बनविली. त्यामुळे फिनिशिंग प्रक्रियाशास्त्रामध्ये क्रांती घडून आली. 'वॉश अँड वेअर' हे फिनिशिंग प्रक्रियेचे नाव खूप लोकप्रिय झाले. पैंडिग मँगलवर कापडावर रेजिनचे द्रावण चढवून वाळविले जाते व त्यानंतर सुमारे १७०° सेंटिग्रेड तपमानात या रेजिनवर संघटन ( Polymerisation ) घडविले जाते. ही रेजिन फिनिशिंग प्रक्रिया टिकाऊ असते व वहुतेक कपडा वापरात असेपर्यंत हा गुणधर्म कायम राहातो. 'वॉश अँड वेअर' फिनिश दिलेल्या कापडापासून तयार केलेल्या कपडधर्माना क्वचितच इस्तरी करावी लागते. हा या प्रक्रियेचा मोठाच फायदा. रेजिन विकणारी कंपनी वापरण्यासंबंधी तपशीलवार सूचना गिन्हाईकांना पुरवते. त्याची तंतोतंत पालन करावे. अनुभवाने आणि निरनिराळे प्रयोग करून स्वतःचे आडालेही या प्रक्रियेसंबंधी बसविता येतात.

### कापडाचे धूतल्यावर नष्ट होणारे गुणधर्म

कापडामध्ये काही गुणधर्म केवळ विक्रीवर नजर ठेवून निर्माण केले जातात, तसेच काही गुणधर्मांचे स्वरूपांचे स्वरूप टिकाऊ नसते, तर ते कपडा धूतल्यानंतर

एका अगर काही धूम्यानंतर नाहीसे होतास. यापैकी कॅलेंडरिंग सारख्या काही प्रक्रिया अजूनही वापरल्या जातात. दुकानात कापडाचे आकर्षण वाटावे हा उद्देश या प्रक्रियांमध्ये असतो.

### कॅलेंडरिंग

एके काळी कॅलेंडरिंग, अेम्बॉसिंग इत्यादि यांत्रिक फिनिशिंग प्रक्रिया फारच लोकप्रिय होत्या. निरनिराळचा वजनदार रुठांचा (Bowls) दाव, माफक उष्णता यांच्या परिणामाने कापडाचे सर्व धागे सपाट आहेत की काय असे भासण्याइतपत परिणाम घडविला जातो. भरदारपणा, चिवटपणा, चकाकी, झिलई इत्यादि गुणधर्म कापडामध्ये कॅलेंडरिंग प्रक्रियेने निर्माण होतात. अशा तःहेच्या बाह्य गुणधर्माचे आकर्षण बन्याच जणाना असते, त्यामुळे या तात्पुरत्या फिनिशिंग प्रक्रियेचा वापर अजूनही बन्याच कारखान्यांमधून केला जातो. ज्या ठिकाणी कापड अगर कपडे वरचेवर धुतले जात नाहीत अशा ठिकाणी कॅलेंडर केलेले कापड खूप खपते. अर्थात बुलाईनंतर हे सर्व हंगामो गुणधर्म नष्ट होतात. रुठांची संख्या वाढवून अधिक परिणाम घडविता येतो.

कॅलेंडरिंग प्रक्रियेसमान पण श्रोडचाशा यांत्रिक फरकाने श्राईनरिंग व अेम्बॉसिंग या क्रिया घडतात. श्राईनरिंग प्रक्रियेमध्ये कापडाच्या पातळीवर सर्व जागी एका ठराविक कोनात (४५°) आणि अगदी जवळ जवळ (दर इंचास १३०) अशा दवाव रेखा उठतात व कापडास आकर्षक उठाव येतो. अेम्बॉसिंग क्रियेमध्ये ओकादी विवक्षित आकृति, उदा. वेलबुट्री, फुले इ. दवाव व उष्णता यांच्या परिणामाने कापडावर उठतात व कापडाची शोभा वाढते. अर्थात हे परिणाम टिकाऊ नसल्यामुळे त्यांना फारसे महत्व नाही.

काही कॅलेंडर यंत्रामध्ये कापडाच्या एका वाजूवरच सर्व यांत्रिक परिणाम घडवून आणता येतो. अशा कॅलेंडरिंग प्रक्रियेपूर्वी त्याच वाजूस खळमिश्रण लावण्याची व एका मोठया पोकळ ड्रमभोवती हे मिश्रण वाळविण्याची सोय असते. खळ लावणे, वाळविणे व त्या वाजूस कॅलेंडरिंग प्रक्रिया घडविणे या सर्व यंत्र-मालिकेस 'वेंक फिलिंग फिनिश' असे म्हणतात. एके काळी लोकप्रिय असणारी ही हंगामी फिनिशिंग प्रक्रियाही आता लुप्तप्राय झाली आहे.

कापडामध्ये प्रक्रियांच्या योगाने निर्माण होणारे तात्पुरते गुणधर्म—

मागील परिच्छेदात निर्देशिलेल्या यंत्रजन्य गुणधर्माब्यतिरिक्त प्रक्रियाजन्य गुणधर्म कापडामध्ये तात्पुरते निर्माण करता येतात. त्या त्या गुणधर्मास अनुरूप असे रासायनिक द्रावण अगर मिश्रण पॅंडिंग मॅगल यासारख्या यंत्रावर कापडावर घडवितात. तदनंतर सुकविल्यावर अथवा कॅलेंडर सारख्या यंत्रावर दवावाखाली

चालवून इष्ट गुणधर्मं कापडाला आलेले दिसतात. या गुणधर्माचे योडकयात वर्णन व त्यासाठी वापरावे लागणारे रासायनिक पदार्थं पुढे दिले आहेत.

**कडकपणा**— यासाठी निरनिराळे स्टार्च डेविस्ट्रॅन, सरस, जिलेटिन, कैसीन<sup>१</sup> खास तयार केलेला मेणयुक्त पदार्थं, डिंक इत्यादि पदार्थाचे द्रावण स्वतंत्रपणे अगर मिश्रण करून वापरले जाते.

**कापडास भरीवपणा** आणणे— काही वजनदार क्षार आणि खनिज पदार्थं वापरून कापडाच्या घायांघायांमधील पोकळी भरून काढून त्याला भरीवपणा आणतात. यासाठी वापरले जाणारे पदार्थं पुढील प्रमाणे— जिप्सम, कॅल्शियम कार्बोनेट, मॅग्नेशियम सल्फेट, सफेद चिनी माती, केओलिन, संगजिरे आणि काही सिलिकेट युक्त पदार्थ.

**कापडास येणारे मादंव (मऊपणा)**— कापडाचा जसा उपयोग करावयाचा असेल त्याप्रमाणे कमीअधिक कडकपणा अथवा मऊपणा कापडाला आणणे जरूर असते. या मऊपणासाठी पुढील पदार्थांतून निवड करतात. काही विशिष्ट गुणधर्म असलेला साबू, मेणयुक्त पदार्थं, तेलयुक्त पदार्थं, स्टिब्रेट्स इत्यादि.

**कापड दमट राहावे यासाठी**— काही विशिष्ट प्रसंगी कापड एकदम सुकलेले नसून जरासे दमट असावे अशी योजना असते. अशा वेळी जलशोषक रसायनांचा उपयोग होतो. उदाहरणार्थ-मॅग्नेशियम व्हिक्वोराईड, ग्लिसरीन इत्यादि.

◆ **जंतुरोधक-** कापड ठराविक वातावरणात वरेच दिवस न हलविता ठेवले जाण्याचा संबंध असतो. तेव्हा वाळळी बुरखी अगर अन्य कीटक व जंतूं पासून होणारे अनिष्ट परिणाम टाळण्यासाठी त्यावर जंतुरोधक (antiseptic) रसायनांची क्रिया घडवावी. यासाठी पुढील पदार्थ उपयुक्त आहेत. बोरिक अॅसिड, बोरेंकस, फेनांल, फॉर्मालिडहाईड, शिक व्हिक्वोराईड, तांब्यापासून बनणारे काही क्षार, ढी. ढी. टी युक्त मिश्रणे इ.

◆ **निळसर झांक-** ब्लीचिंग प्रक्रियेनंतर काही वेळा शुभ्रपणा कमी प्रतीचा होतो. शिवाय दररोज आणि दर पाळीस होणाऱ्या ब्लीचिंगमुळे येणारा शुभ्रपणा सारख्याच गुणांकाचा असणे हेही नेहवी घडणे कठिण असल्यामुळे शुभ्रता गुणांकाची कमतरता भरून काढण्यासाठी निळसर झांक असणारे व शुभ्रता वाढवून दर्शविणारे पदार्थ वापरले जातात. या पदार्थाचे कापडावरील प्रमाण मात्र अत्यल्पच असते. असे पदार्थं पुढीलप्रमाणे— अल्ट्रामरीन ब्लू पावडर, काही निळे सरल रंग, टिनॉपॉल अगर तस्म म रासायनिक पदार्थ.

**अग्निरोधक-वरेच कापडांचे प्रकार** कारखान्यात गरम वातावरणात सतत वापरले जाते. अचानक लागणाऱ्या आगीपासून बचाव व्हावा यासाठीही काही प्रकारचे

कापड स्वास निर्माण केले जाते. अग्निरोधक म्हणून पुढील पदार्थाचा उपयोग केला जातो. वेगवेगळ्या घातांची आँकसाईड्स, फॉर्सफेट्स, टंबरेट्स, बोरेट्स, सिलिकेट्स इ.

◆ जलरोधक— अंगात घालायचे कपडे वरचेवर घुतले जातात त्यामुळे त्यांना जलरोधक गुणधर्माची आवश्यकता नसते. कमीत कमी सुरक्षुत्या पडाऱ्या इतकीच अपेक्षा असते. परंतु पावसापाण्याचा आघात सहन करायासाठी पाण्यापासून बचाव ब्हावा व पाणी कापडावर ठरू सुद्धा नये असे फिनिशिंग मिश्रण वापरावे लागते. अशा जलरोधक गुणधर्मासाठी पुढील पदार्थाचा वापर होतो. न विरघळणारे सावण, तेलयुक्त पदार्थ, जिलेटिन-टॅनेट्स, जिलेटिनयुक्त अन्य पदार्थ; पॅराफीन, मेण व इतर मेणयुक्त पदार्थ, रवर, सेल्यूलोज वॅसिटेट शिवाय व्हेलान व सिलिकॉन या मूलरासायनिक रचनेवर आधारित अन्य द्रव्ये इ.


वरील परिच्छेदात किनिशिंग प्रक्रियांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या पदार्थाची सर्वसाधारण माहिती दिली आहे. या व्यतिरिक्त विशिष्ट उपयोगासाठी खास बनविलेली रासायनिक मिश्रणे उपयोगी पडतात. अशा वेळी संदर्भंयं व तंत्रज्ञ यांचे साहाय्य घ्यावे.



## १४. पेटंट, यांत्रिक फिनिशिंग, सॅन्फोराइझिंग व अन्य यंत्रजन्य फिनिशिंग प्रक्रिया

कपडा शिवून तथार शास्त्रावर पहिल्या काही घुण्यामध्येच तो आठणे व त्यामुळे अंगात घटू अगर फिटू बसणे, लांडा होणे, फाटणे, नको त्या जागी सुरक्षा तणे हे अवगुण अनेक वर्षे सहन केले गेले. सामान्य नागरीक वर्षानुवर्षे सुती कपडे (उण्ण हवेच्या प्रांतात) अगर लोकरीचे कपडे (यंड प्रदेशात) वापरीत आला आहे. लोकरीचे कापड तुलनात्मकवृष्टद्या महाग असल्याने व लोकरीच्या तंतुला जात्याच अधिक लवचिकपणा असल्यामुळे वरोल दोषावर परिणामकारक उपाय करून त्याचे बव्हंशी परिमार्जन करणे शक्य होते. शिवाय लोकरीचे कपडे अनेक वर्षे टिकत असल्याने द्रायविलिनिंग सारख्या उपायाने त्याच्या टिकाऊपणात भर घालणेही शक्य असते. सुती कापडापासून बनविलेल्या कपडधामध्ये अशा रीतीने अवगुणनिर्मलन शक्य होत नाही.

कपडे वेतण्यापूर्वीच्या सर्व प्रक्रियांमध्ये कापडावर सर्व बाजूने ताण पडत असतो. काहीदा व्यापारी मनोवृत्तीमुळे विक्रीसाठी ठेवल्या जाणाऱ्या कापडाची लांबीरुंदी त्याच कापडाच्या नैसर्गिक लांबीरुंदीपेक्षा अधिक ठेवून अधिक द्रव्यार्जन करण्याचे प्रलोभनही विक्रेत्यांना वाटत असतेच. यावर उपाय म्हणजे ज्या अवस्थेत कापड विकत घेतले जाते त्या अवस्थेतील लांबीरुंदी अनेक घुण्यानंतरही कमी न होणे. यावाबतीत कापडनिर्माति, यंत्रनिर्माति व कापड वापरणारे गिन्हाईक यांचे-मध्ये समन्वय साधण्याचा विश्वव्यापी प्रयत्न अमेरिकेतील बळूणट पीबॉडी या कंपनीने केला. या कंपनीचे प्रमाणपत्र असलेल्या यंत्रांचा उपयोग करून व तिने नियुक्त केलेल्या तपासणीकरवी कापडाचे केवळाही परीक्षण करू देण्याची हमी ज्या ज्या कापडनिर्मात्यांनी दिली खाली 'सॅन्फोराईझिड' असा शिवका मारण्याची परवानगी देण्यात येऊ लागली. प्रमाणित यंत्रावर म्हणजे 'सॅन्फोराईझिंग' मशीन 'वर जेवढा माल चालविला जाईल तेवढ्या मालावर प्रत्येक वारामागे ठराविक शुल्क घेऊन



कंट्रोल कॉम्पोसिट शिकिंग चेज (सॉचफोराइसिंग मशीन)

अशी परवानगी मिळू लागली. सुमारे तीस वर्षे या 'सॅनफोराईझिंग' शिक्क्याचे महत्व टिकले. अद्यापही अनेक देशांत या शिक्क्याला पूर्वीइतकाच मान आहे.

मात्र भारत सरकारने या कराराद्वारे देशाबाहेर जाणारे दरवर्षीचे परकीय चलन वाचविष्यासाठी हा शिक्का मारण्यास (भारतात वितरित होणाऱ्या कापडा-वर ) प्रतिबंध केला. ज्या ज्या गिरण्यांती अमेरिकन कंपनीशी करार केले आहेत त्या गिरण्या केवळ निर्यात केल्या जाणाऱ्या मालावरच (Sanforised) असा ट्रॅड मार्क छापतात व त्या मालावर त्यांना कराराप्रमाणे शुल्क द्यावे लागते.

### सॅनफोराईझिंग यंत्रमालिका

अमेरिकन कंपनीने प्रमाणित केलेली यंत्रमालिका पुढीलप्रमाणे आहे.

- १ ) कापडावर पाण्याचा फवारा मारणे,
- २ ) फवारा मारलेले कापड ताण नसलेल्या अवस्थेत म्हणजे मुक्त अवस्थेत काही ठराविक काल ठेवणे,
- ३ ) एका छोटधा नियंत्रक यंत्रात पन्हा सारखा करणे,
- ४ ) कापडाच्या लांबी रुदीवरील सर्व तणाव नष्ट करण्यासाठी तणावनिर्मूलक (Shrinking) यंत्र वापरणे, एका छोटधा नियंत्रक यंत्रात पन्हा सारखा करणे,
- ५ ) मोठ्या आंकाराच्या चमकदार सिलिंडरवर एक जाड लोकशाचे फेल्ट-कापड सतत फिरते ठेवून कापडाच्या पातळीला मुलायम स्पृष्ट आणणे,
- ६ ) प्रत्येक वारावर बगर मीटरवर Sanforised शिक्का छापण्याची अवस्था करणे.

वरील यंत्रमालिकेत कापडातील आडव्या उभ्या धाग्याचा ताण कसा नाहीसा होतो यासंवंधीचे विवेचन प्रस्तुत प्रकरणात करण्यात येणार आहे. वरील यंत्रापैकी तणावनिर्मूलन यंत्र म्हणजे Shrinking Unit हे या प्रक्रियेसाठी सर्वांत महत्वाचे आहे. तणाव निर्मूलन घडण्यासाठी पुढील गोष्टींची आवश्यकता असते.

- १ ) कापडात सुमारे १५ टक्के आर्द्रता.
- २ ) तणाव निर्मूलन यंत्रामधून ज्या वेगाने कापड बाहेर पडणार त्यापेक्षा कापड यंत्रामध्ये सारण्याचा वेग अधिक असला पाहिजे. सर्वसाधारणपणे कापडावर ८ ते १० टक्के तणाव असण्याचा संभव असतो. परंतु खास मागावर व अन्य यंत्रावर बनवलेले कापड नैसर्गिक म्हणजे मुक्त अवस्थेप्रत नेण्यासाठी २५ टक्के पर्यंत सुद्धा अधिक वेगाने माल यंत्रात सरकविष्याची क्षमता असणे जरूर आहे. यासाठी यांत्रिक-दृष्ट्या तरी आवक वेग व जावक वेग यामध्ये ३० ते ३५ टक्के इतका फरक ठेव-ण्यात येतो.

३) जावक वेगापेक्षा अधिक वेगाने कापड यंत्रात घेतले मृणजे लांबी व रुदी या दोन्ही दिशांना जेवढा ताण शिल्लक असेल तेवढा नाहीसा होऊ शकतो. यासाठी लागणारा दाव व उष्णता कापडाला मिळेल अशी व्यवस्था यंत्रामध्ये असते.

४) कापडावरील तणाव नाहीसा करण्यासाठी ५ ते ७ सेंटिमीटर जाडीचा एक रवरी पट्टा (Sanforising Rubber Blanket) तीन रुळांभोवतो अखंड फिरता ठेवतात. गरम रुठाने या पट्ट्यावर दाव दिला जातो. जेव्हा रुठावरून हा जाड पट्टा फिरत असतो तेव्हा पट्ट्याच्या वळणात बदल झाल्यावरोवर बाहेरच्या परिधाचे आतल्या परिधात रूपांतर होते. पट्ट्यावरील दाव मात्र कायम राहतो. दाव, उष्णता व वहिर्वंक परिधावरून अंतर्वंक परिधावर कापडाचे परिभ्रमण यामुळे कापडामध्ये असलेल्या आंद्रेतचे ब्राष्ट्यामध्ये रूपांतर होते व कापडातील धागा न् धागा फुलून येण्यास व इष्ट अशा नैसर्गिक लांबी रुदीच्या अवस्थेत कापड येण्यास जास्तीत जास्त संधी उपलब्ध होते.

अशा रीतीने तणावमुक्त वातावरणातून कापड जेव्हा बाहेर पडते तेव्हा त्यावरील सर्व ताण नाहीसा झालेला असतो सॅन्कोराईझ झालेल्या मालाची जेव्हा तपासणी होते तेव्हा या कापडाच्या आकारमानामध्ये १% पेक्षा कमी अगर अधिक फरक पडता कामा नये अशी अट असते. प्रक्रियेसंबंधी सर्व सूचना व मर्यादा पालल्या गेल्या तरच ही अट पार पडू शकते Sanforised असा शिक्का असलेले कापड वरील सर्व गोष्टीच्या प्रगतामुळे गिन्हाईक विनाशास्तपणे वापरतो.

भारतातही ही यंत्रे तयार होतात. परंतु अमेरिकन कंपनी पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या परवानाधारकांच्या निर्यात कापडावदूलची हमी घेऊ शकते.

### सनफोराईझिंग यंत्रमालिकेप्रमाणे अन्य यंत्रमालिका

नवीन करार जरी होत नसले तरी या करारामागची मुळ तांत्रिक कल्पना निश्चितपणे विचाराहं असल्यामुळे जर्मनी, इंग्लंड व भारत या देशातील अन्य यंत्र-कारखानादारांनी कराराची जरूरी नसलेल्या यंत्रमालिका तयार करून बन्याच गिरण्यांना पुरविल्या. या यंत्राची तणावमुक्तिक्षमता योग्य अशीच असते. पण अशा रीतीने निर्माण झालेल्या कापडाला 'सॅन्फोराईझ्ड' हे नाव लावता येत नाही. या अन्य तंत्रनिर्मात्यांनी—विशेषत: भारतीय कारखानादारांनी यासाठी एक नवीनेच संज्ञा निर्माण केली. ती मृणजे 'झीरो-झीरो-फिनिंग', यथारोग्य रीतीने सर्व प्रक्रिया केली असता झीरो-झीरो-फिनिंग केलेले कापडही आटत नाही. मात्र कोणत्याही कराराची अगर शुल्काची पाईवंमूळी नसल्यामुळे प्रक्रियेसंबंधीच्या सर्व मर्यादा पालल्या जातीलच अशी हमी घेता येत नाही.

## अन्य प्रक्रिया

सेन्फोराइझिंग यंत्रमालिकेमध्ये जी यंत्रे असतात त्यापैकी मऊ स्पर्श निर्माण करणारे यंत्र म्हणजे फेल्ट कॅलेंडर. हे स्वतंत्रपणे वापरता येते. तलम सुती कापड, त्याचप्रमाणे खन्या रेशमापासून बनविलेल्या कापडाचा स्पर्श मुलायम व घरीराला सुखकारक होण्यासाठी ते फेल्ट कॅलेंडरमधून चालविले जाते. फेल्ट कॅलेंडर यंत्राचे मुख्य भाग म्हणजे १ मीटर अगर दोन मीटर व्यासाचा सिलेंडर व त्यावरून सतत फिरणारी अखंड फेल्ट. फेल्टचा पन्हा सिलिंडरच्या रुंदीइतका असतो. सिलिंडरच्या परीघाभोवती फिरणारी फेल्ट व सिलिंडरचा बाहेरचा भाग यामध्ये फेल्टवर पडण्याच्या ताणामुळे दाब निर्माण होतो. कापड या दोहोच्या मधून नेले जाते. ज्या वाजूला सिलिंडरच्या चमकदार परीघाचा स्पर्श होतो ती वाजू चमकदार दिसते व ज्या वाजूस फेल्टचा स्पर्श होत असतो ती वाजू मऊ होते. गिन्हाइकाच्या मर्जीनुसार फेल्टचा परिणाम कापडाच्या एका अगर दोन्ही वाजूंना मुकुता येण्यासाठी कापड यंत्रातून दोन वेळा चालवावे लागते. सिलिंडर दोन्ही वाजूंना वंद असून प्रक्रियेसाठी जरूर असणारी उष्णता वाफेच्या साहाय्याने दिली जाते.

एकाच फेल्ट यंत्रावर दोन वेळा माल चालविण्यात उत्पादन कभी मिळते. जेव्हा सतत असे कापड चालवायचे असेल तेव्हा दोन फेल्ट यंत्रे एकामागोमाग दुसरे असे वापरून उत्पादन अधिक घेता येते. पहिल्या यंत्रामध्ये कापडाची जी वाजू फेल्टला लागून जाते ती वाजू दुसऱ्या यंत्रात विशद्व वाजूने नेली जाते. एक सिलिंडर असलेल्या यंत्रास 'सिलिंडर फेल्ट कॅलेंडर' व दोन सिलिंडरच्या यंत्रास 'डुप्लेक्स फेल्ट कॅलेंडर' असे म्हणतात.

फेल्ट कॅलेंडरचा कापडावर होणारा परिणाम हा तात्पुरता असतो. कापड धूतल्यावर तो परिणाम नाहीसा होता.

सेन्फोराइझिंग यंत्रमालिकेत निर्माण होणारी कापडामधील तणावमुक्तता टिकाऊ असते पण त्या प्रक्रियेतून तयार होणारा कापडाचा मुलायम स्पर्श व चमक मात्र धूलाईमध्ये नाही होतो.



## १५. सरफेस शिअरिंग प्रक्रिया

सरफेस शिअरिंग म्हणजे काय ?

संपूर्ण कृत्रिम तंतु अगर कापूस यांपासून तयार केलेल्या धाग्यांचे कपडे वापरले असता त्या तंतूच्या गुणधर्माचा पूर्ण अनुभव व फायदा घेता येतो. अशा कापडाचा पृष्ठभाग (Surface) आपल्या कल्पनेतील सर्व कसोट्यांना पूर्णपणे उत्तरतो. सुती कापड मागावरून बाहेर निघाल्यावर कापडामधील वाहचभागावर लोंबणारे धागे व अन्य पदार्थ प्रभावी क्रॉपिंग शिअरिंग प्रक्रियेने काढून टाकता येतात. या प्रक्रियेची माहिती प्राथमिक भागामध्ये दिलेलीच आहे. या यंत्राचा कापडावर जो परिणाम होतो त्यावरूनच सरफेस शिअरिंग प्रक्रिया उदयास आली.

कृत्रिम तंतु व नैसर्गिक तंतु यांने संमिश्र धागे बनविण्याची कल्पना वन्याच मान्यतेला पावल्यावर निरनिराळ्या कारखान्यांतून संमिश्र धागे तयार होऊ लागले. उदाहरणार्थ - टेरीकॉटन, टेरिवूल, टेरीन्हिस्कोझ, टेरिफ्लॅक्स इत्यादि. या नवीन धाग्यांचा झपाटाचाने प्रसार झाला व संमिश्र कापडाचा वापर भरपूर होऊ लागला. इतर अनेक उपयुक्त गुणांवरोवर अशा कापडाचा एक खास अवगुण वापरणारांच्या छ्यानात येऊ लागला व त्यावर उपाय शोधण्याचे प्रयत्नही मुळ झाले. काही दिवसांच्या वापरानंतर अशा संमिश्र कापडाच्या पृष्ठभागांवर सुतांची टोके एकमेकात गुंतून गोळेगोळे दिसू लागत व कापडाची आकर्षकता कमी होई. या दोपालाच कापडावर 'फूल पडणे' असे म्हणण्याची प्रथा पडली. एकदा फूल पडून असे छोटे गोळे तयार झाले की त्या कापडात काही दम नाही असे बाढू लागले.

या अवगुणावर / दोषावर परिणामकारक असे दोन उपाय

१) कापडातून बाहेर डोकावणारी तंतूची टोके छाठून टाकणे. या प्रक्रियसच सरफेस-शिअरिंग असे म्हणतात.

२) डोकावणारी तंतूची टोके सिर्जिंग यंत्राच्या साहाय्याने जाळून टाकणे.

सिंजिंग प्रक्रियेनंतर कुप्रिम घाघ्यांची वितळलेली काळसर टोके सर्व पूष्ठ-भागावर पसरल्यासारखी दिसतात. कापडाचा स्पर्श व देखावा हे गौण दिसू लागतात. यामुळे सिंजिंग प्रक्रिया अधिक उत्पादनक्षम असूनही ती आदर्श म्हणून निवडता येत नाही. पुन्हा धुलाई, सफाई केली तर हे कापड छान दिसेल पण उत्पादनाचा खर्च वाढतो.

सरफेस शिअरिंग प्रक्रियेचा ब्रवलंब केल्यास सर्व तंतुपुळ्य छाटले जातात व कापडाचा पूष्ठभाग अगदी स्वच्छ दिसतो. ही प्रक्रिया कापडाचे सर्व गुणधर्म टिकवून ठेवते. मात्र या प्रक्रियेसाठी जी यंत्रे सध्या उपलब्ध आहेत त्यांची उत्पादनक्षमता वेताचीच आहे. तथापी एक आदर्श प्रक्रिया म्हणून 'सरफेस शिअरिंग' चा अभ्यास कार उपयुक्त असहे

**कॉर्पिंग—शिअरिंग व सरफेस शिअरिंग यातील फरक—**

कॉर्पिंग शिअरिंग प्रक्रियेमध्ये मुळयतः लोंबाणारे घागे, पूष्ठभागावर कधीकधी अधिक प्रमाणात असणारे लळमिश्रण, व विणकाम तालू असताना राहून गेलेले अगर बाहेरून आलेले वाहध अशुद्ध पदार्थ हेच काढून टाकायचे असतात. त्यामुळे ही प्रक्रिया लूप वेगाते घडविता येते. या प्रक्रियेनंतरच्या अन्य रासायनिक प्रक्रिया व्हाव्याच्या असल्यामुळे कापडाच्या अंतिम प्रतीक्षी या प्रक्रियेचा दूरान्वयाने संबंध असतो. याउलट सरफेस शिअरिंगनंतर दुसरी कोणतीही प्रक्रिया यिल्लक नसते त्यामुळे कापडाचा अंतिम दर्जी या प्रक्रियेच्या सुयशावर अवलंबून असतो.

सरफेस शिअरिंग हेही दोन प्रकारे करता येते. पहिल्या प्रकारात कापडाच्या अगदी जवळून शिअरिंगची पाती किरतात. दुसऱ्या प्रकारात कापडाच्या पूष्ठभागापासून एका ठराविक अंतरावरून यंत्राची पाती किरतात. अशा यंत्रांचा उपयोग फर्हेल्लेट, प्लश कापड अशा कापडांना अपेक्षित स्वरूप देण्याकडे केला जातो.

वर उल्लेखिलेल्या शिअरिंग प्रक्रियांमधील प्रमुख करक पुढील तक्ता पाहिल्यास समजून येईल.

## शिअरिंग - प्रक्रिया

तुलनेचा मुद्दा	कॉर्पिंग - शिअरिंग सरफेस शिअरिंग सरफेस शिअरिंग		
धागा कापण्याची क्षमता	लोंवते धागे, पृष्ठभागावरील खळ इ.	तंतंची डोकवणारी टोके आणे	कापडाचा पृष्ठभाग सुशोभित करण्यासाठी ठराविक अंतरावर कापणे
फिरणाऱ्या पात्यापासून ०.४ मिलीमीटर कापडाच्या पृष्ठभागाचे अंतर	०.१ ते ०.१५ मिलीमीटर	०.१ ते ०.१५ मिलीमीटर अगर नियोजित अंतर	
कापडाचा पृष्ठभाग पात्यांना सामोरा जाप्याची पद्धत	हॉलो-वेड	हॉलो-वेड	सॉलिड-वेड
यंत्राचौं वेगमर्यादा दर मिनिटाला	० ते १०० मीटर ० ते ४० मीटर	० ते ४० मीटर	
यंत्रामधून कापड किती वेळा चालवावे लागते	एकदा	दोन अगर अधिक	दोन अगर अधिक
कापडाच्या कोणत्या अवस्थेत प्रक्रिया केली जाते	मागावरून कापड ही प्रक्रिया शेवटची कापड विक्रीस वाहेर पडल्या. वरोबर	कापड विक्रीस पाठविण्यापूर्वी	
प्रक्रियेचा परिणाम	● पुढील प्रक्रिया ● कापडाचा पृष्ठभाग ● कापडाचा जणांगल्या होतात सुंदर दिसती ● मालास अधिक ● फूल पडत नाही ● किमत येते	● कापडाचा पृष्ठभाग कायाकल्प होतो ● विक्रीमध्ये खूप फार किफायतशीर मिळते	● कापडाचा जणांगल्या होतात सुंदर दिसती ● विक्रीमध्ये खूप किफायत
उपयोग कोणत्या मालासाठी	सुती कापड	मिश्र धाग्यांचा माल देरीवूल, बोस्टेंड इ.	फर, व्हेल्वेट टेरीकापड, पलघा कापड इ.

## सरफेस शिअरिंग प्रक्रिया कशी घडते ?

वरील क्रियेचा जी मुख्य हेतु, लहान लहान तंतूंची टोके कापडावरून सफाईने छाढून टाकण्याचा, तो साध्य होण्यासाठी पुढील गोष्टींची आवश्यकता असते.

१) कापड एका बाजूने दुसऱ्या बाजूस पूर्ण पन्हण्याच्या स्वरूपात नेता येणे.

२) इष्ट वेगाने कापड नेता यावे यासाठी लागणारी चलन यंत्र योजना,

३) यंत्रामधून कापड जात असताना, कापडाच्या वेगाला अनुरूप असाच ताण असावा यासाठी यंत्रणा, उदा. वर खाली योजलेले रोलर्स

४) तंतूंची टोके नीट व कापडाच्या पृष्ठभागावरून कापली जावी यासाठी धारदार पाती बसविलेला एक अगर दोन रोलर (याला शिअरिंग सिलेंडर म्हणतात. व तो इष्ट वेगाने (दर मिनिटास ९०० ते १००० फेण्या) फिरत ठेवणारी यंत्रणा. पात्यांची धार कभी झाली म्हणजे पुन्हा धार लावावी लागते.

५) धारदार फिरणाऱ्या पात्यांच्या अगदी जबळून कापड पसार होईल त्यावेळी कापड व पाती याना समोरासमोर आणणारी म्हणजे शिअरिंग बेड स्यार करणारी व्यवस्था.

६) शिअरिंग बेड, म्हणजेच कापडाच्या पृष्ठभाग व जलद फिरणारी पाती यामधील अंतर प्रभावीपणे मर्यादित ठेवणारे लेजर पाते. (Ledger blade) लेजर व्लेडचे पातीं व कापड यामध्ये सतत राहणारे टोक जितके पातळ असेल तितके अंतर टोके छाटताना कापड व पातीं यामध्ये असते. उत्तम सरफेस शिअरिंगसाठी हे अंतर केवळ ०. १० मिलीमीटर इतके कमी ठेवणे अत्यावश्यक असते. यंत्राचा वापर झाला की हे टोक बोथट होते. त्या अवघ्येला पोचल्यानंतर शिअरिंग योग्य रीतीने होत नाही म्हणून हे पात्यांचे टोक घासून (Honing) पुन्हा पातळ म्हणजे धारदार करावे लागते.

७) कापडाचा एक तागा ८० अगर १०० मीटर लांब असतो. अनेक तागे एकत्र (म्हणजे एका पुढे एक) असे शिवण्यंत्राने शिवून २०००—३००० मीटर अशी कापडाची वैच तयार करून घ्यावी लागते. एक तागा दुसऱ्यास जोडताना जी शिवण घातली जाते तो भाग (Seam) जर फिरणाऱ्या पात्यांच्या नजिक आला तर कापड फाटून जाईल, येवडेचं नव्हे तर यंत्र व कापड यांचे फार मोठे नुकसान होईल. हे टाळण्यासाठी शिवण नजिक येताक्षणीच कापडाचा पृष्ठभाग (Shearing bed) तास्पुरता मागे ओढून घेणे अत्यावश्यक आहे. २० मीटर मिनिटास या वेगाने यंत्र चालत असल्यास दर चार अगर पाच मिनिटांनी ही कापड मागे घेण्याची क्रिया

अचुक घडली पाहिजे. यंत्रात कापड शिरत असतानाच शिवणीच्या भागाला स्वयं चलित यंत्रणेपैकी स्पर्श ओळखणारा भाग लागतो व ज्या वेळेला शिवण या भागाला स्पर्श करते त्याच वेळेला ही स्वयंचलित यंत्रणा कार्य करू लागते. परिणामी शिवण पात्यांजवळ पोचण्याचा ऐन वेळेस कापडाचा पृष्ठभाग जखर तितका पाठीमार्गे घेतला जातो. कापड यंत्रामधून कोणत्याही वेगाने जात असले तरी ही यंत्रणा योग्य प्रकारे चालते. या सर्व भागास 'Automatic Seam Let Through Device' म्हणजेच 'स्वयंचलित शिवण पसार योजना' असे म्हणतात.


८) मोठ्या आकाराच्या बँच रोलरवरून कापड यंत्रात सोडणे व शिअरिंग झाल्यावर पुन्हा तयार कापडाचा मोठा बँच रोलर बनविणे याही गोष्टी यंत्राच्या रचनेत अंतर्भूत असतात.

### सरफेस शिअरिंगने खास आकर्षण


व्हेल्टेट, फर यासारख्या कापडांना सरफेस शिअरिंग प्रक्रियेची नितांत आवश्यकता असते. योग्य प्रकारे शिअर झालेत्या मालाला, आकर्षक फिनिशिंगमुळे उत्तम किंमत येते. विजारीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या खास प्रकारच्या कॉर्डूराय कापडालाही या प्रक्रियेमुळे शोभा येते. ही प्रक्रिया कापडाच्या प्रतीप्रमाणे एकापेक्षा अधिक वेळा म्हणजे तीन चार अगर पाच वेळाही करणे आवश्यक असते.

टेरी टॉवेल कापडाचा तर या प्रक्रियेने जणू कायाकल्पन होतो. टेरीटॉवेल कापडावर घायांचे लूप्स विणकाम करतानाच तयार होतात. एका अगर दोन्ही बाजूला असे लूप असू शकतात. रंगीत धागे वापरले असता आकर्षक अशा रंगाकृती तयार होतात. दोन आकृतीपैकी एका आकृतीचे लूप अधिक लांब ठेवले व हे लांब लूप सरफेस शिअरिंग वर नीट अंतरावर कापले तर कमी थ्रमात अतिशय मनोहारी अशा दुरमी आकृती तयार होतात. वर उलेखिलेली नमुनेदार कापडे सॉलिड बेड शिअरिंग यंत्रावर चालविली जातात.

नेहमी वापरले जाणारे टेरिकॉट शर्टिंग, सूटिंग सारखे कापड शिअरिंग करण्यासाठी हॉलो-बेड यंत्राचा वापर होतो. हॉलो-बेड यंत्राची खास खुवी ही की जेव्हा एक्सादी धाग्यांची गाठ विणकामातून येते तेव्हा ती हॉलो-बेड मधून सुख रूप वाहेर पडते, कारण हॉलो-बेडच्या मागच्या भागात जखर तेवढी पोकळी असते. टेरिवूल व वोस्टेंड या सारख्या भारी कापडांना तर ही सरफेस शिअरिंग प्रक्रिया म्हणजे एक देणगीच होय. अशा कापडासाठी सॉलिडबेड शिअरिंग यंत्राचा वापर केल्यास गाठी असणाऱ्या सर्व भागाचे नुकसान होईल. याचसाठी दोन प्रकारची शिअरिंग प्रक्रिया यंत्रे, म्हणजे हॉलो बेड व सॉलिड बेड, तयार केली जातात.



## हॉलो वेड शिअरिंग



## सॉलिड वेड शिअरिंग

वरील प्रक्रियेची भारतातील प्रगती

सुमारे बीस वर्षीपूर्वी या प्रकारच्या यंत्राची भारतात आयात होण्यास सुरवात. सध्या म्हणजे १९८३-साली भारतातील वेगवेगळ्या गिरण्यामध्ये पंचवीस एक शिअरिंग मशीन्स चांगल्या प्रकारे चापरली जात आहेत. तांचिक दृष्ट्या अभिमानाची गोष्ट म्हणजे अलीकडे भारतातील एका कारखानदारानेही एक हॉलो-वेड रचनेचे शिअरिंग यंत्र तयार केले आहे. लवकरच या यंत्रालाही चांगली मागणी येईल असे मानण्यास हरेकत नाही.

## १६. कपडावरील अगर कपड्यावरील डाग काढणे

डाग कसे पडतात ?

कापूस अगर कोणताही अन्य तंतु अथवा धागा कारखान्यात आल्यापासून कापड विक्रीस तयार होईपर्यंत यंत्रांच्या निरनिराळधा भागांना स्पर्श करून जात असतो. यांत्रिक व रासायनिक प्रक्रिया घडत असताना अनेक रसायन-मिश्रणे, साहाय्यक द्रव्ये इत्यादीशी कापडाचा व धाग्यांचा संयोग होत असतो. या संबंधारावाहिक अवस्थांमध्ये धाग्यावर व कापडावर डाग न पडले तरच आश्चर्य ! अशा रीतीने पडत गेलेले डाग कापडावर होणाऱ्या रासायनिक प्रक्रियांमध्ये निघून जातीलच अशी खात्री नसते. या शिवाय गरम अवस्थेत होणारा यंड पाण्याशी संयोग, वाफ, यंत्रात वेळोवेळी धातलेल्या तेलाचे थेंब व निर्दिष्ट मर्यादिच्या बाहेर पात्रातील अवस्था निर्माण झाल्यामुळे कापडावर होणारे परिणाम यामुळेही कापड डागी होते. कापडात वापरलेल्या धाग्यांच्या रासायनिक गुणधर्मांच्या विशद्ध परिणाम होणारी तसेच रंग प्रक्रियांना अडयळा निर्माण करणारी परिस्थिती पात्रात निर्माण झाली तरीसुद्धा मालावर डाग पडतात. प्रक्रियांत वापरल्या जाणाऱ्या पाण्यात लोह व अन्य धातूचे क्षार आल्यास त्यांच्यावर आविष्करजन वायूचा व उण्ठतेचा परिणाम होऊनही डाग निर्माण होतात. गिरणीमध्ये कापडाच्या अंतिम अवस्थेतही डाग कापडावर राहिले तर कापड दुसऱ्या प्रतीचे (Seconds) मानले जाते. साहजिकच अशा कापडास विक्रय मूल्यात १० टक्के ते ३० टक्के इतकी घट येत असल्यामुळे नुकसान होते. ज्या कारणांमुळे हे डाग पडले असतील ती कारणे शोधून काढून योग्य उपाय करणे अत्यावश्यक असते. शक्य असल्यास अंतिम अवस्थेपूर्वी हे डाग काढून टाकणे हेही फायदेशीर ठरते. वरील प्रयत्नानंतरही जे डाग उरतील ते नुकसानकारक ठरतात. कदाचित अशा मालामुळे प्रत्यक्ष नुकसान झाले नाही तरी नपायाच्या टवक्यात घट होणे म्हणजे एक प्रकारचे नुकसानच. मानले पाहिजे.

कपडा वापरत असताना कारखान्यात व अन्य ठिकाणी काम करीत असताना, खाताना, खेळताना अशा प्रसंगी कपड्यावर डाग पडतास. शरीराच्या ज्या भाग-

वर वारंवार घाम येतो त्या ठिकाणी घामाचे डाग, ऊन, पाऊस यामुळे पडणारे डाग असे वेगवेगळ्या प्रसंगी तज्जैतन्हेचे डाग कपडधावर पडतात. तयार कपडधावरील डाग काढणे हे फारच कठिण काम असते. कपडधातील घायांचा वचाव, रंगाचा वचाव, शिवाय भलव्या जागी कपडा आकसणे असे दोष कपडधामध्ये निर्माण होता कामा नयेत. अंगात घालण्याच्या कपडधावरील डाग काढण्यासाठी या कारणांमुळे सांभाळून व सौम्य प्रक्रिया करणे अत्यावश्यक आहे घदेवाईक घोबी मंडळी सुद्धा या वाबतीत घोका प्रकरण्यास तयार नसतात. गिन्हाईक जेव्हा डाग दाखविण्यासाठी जाते तेव्हा तो डाग नाहीसा होण्याची शक्यता असली तरीसुद्धा डाग काढण्यातील अडचणीचा पादा वाचून कोणत्याही प्रकारची हमी न घेण्याकडे स्वाभाविकपणेच त्या घोब्याचा कल असतो.

### गिरणीतील कापडावरचे डाग

निरनिराळ्या कारणांमुळे पडणाऱ्या डागांची कारणपरंपरा पुढे दिल्या प्रेमाणे असू शकते.

- १) पाण्यामुळे पडणारे डाग,
- २) कापड ज्या भट्टीत उकळले जाते त्या भट्टीमुळे पडलेले डाग,
- ३) निरनिराळ्या प्रक्रियांमध्ये लोहमिश्रित अशुद्ध द्रव्यांमुळे पडणारे लोखंडाच्या गंजाचे डाग,
- ४) पाण्यामधून सूक्ष्म अगर अधिक प्रमाणात माती अथवा अन्य अशुद्ध पदार्थांमुळे पडणारे मातीचे डाग,
- ५) वेगवेगळ्या प्रक्रियांमधून निर्माण होणारे तेल, बंगण इत्यादि पदार्थांचे डाग,
- ६) रंगाई प्रक्रियेत निर्माण झालेल्या अडयळधामुळे पडलेले रंगद्रव्य व अन्य रसायनांचे डाग,
- ७) घार्यांना खळ लावण्याच्या प्रक्रियेमध्ये निर्माण होणारे कांजीचे डाग.

### वर उल्लेखिलेले डाग घालविण्याचे / दाळण्याचे उपाय

पाण्याचे डाग-

जरी असे डाग कवचितच पडत असले तरी जेव्हा ते पडतात तेव्हा जेव्हा कापड वाळून तयार होते तेव्हाच ते डाग पडले असल्याचे समजन येते. भट्टीमध्ये जेव्हा वाफ घंड होऊन पाण्याच्या स्वरूपात कापडावर जमा होते तेव्हा असे डाग पडतात. सात्यामध्ये माल रचून ठेवला असताना वाफेच्या पाईपच्या वाजूने ओघळ-

णाऱ्या पाण्याच्या येबांनीही असे डाग पडतात. शक्यतोवर वाह्य परिणामामुळे असे डाग पडून नयेत या दृष्टीने पाण्याच्या व वाफेच्या पाण्याची गळ थांबवाची. खात्याचे कोने कोपरे व छत यांची स्वच्छता नीट ठेवल्यास असे डाग पडत नाहीत. ज्या मालावर नंतर रंगाई अगर छपाई करावयाची असेल त्या मालावरील डाग त्या त्या प्रक्रियांनंतर जबळजबळ दिसेनासे होतात. शुभ्र पांढऱ्या मालावर मात्र हे डाग राहून जातात. परवडण्यासारखे असल्यास हलक्या आम्लाच्या द्रावणाने माल घुवून पुळा वाळवावा.

### भट्टीमध्ये पडलेले डाग—

भट्टीमध्ये जेव्हा माल स्कावर्रिंग प्रक्रियेसाठी रचण्यात येतो तेव्हा कापडाचे थर सर्व बाजूस सारख्या प्रमाणात पडणे अत्यावश्यक आहे. माल रचण्यात कमी जास्त जाडीचे थर झाले म्हणजे सतत पंपाचे साहाय्याने खेळविल्या जाणा-या स्कावर्रिंग द्रावणाचा परिणाम सर्व ठिकाणी सारखा न होता कमी जास्त प्रमाणी होतो व माल ढागी होतो.

भट्टीत डाग पडण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे स्कावर्रिंग प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर स्कावर्रिंग द्रावण फवाऱ्याच्या स्वरूपात भट्टीतून वाहेर काढून टाकताना ताकदवान पंप व स्वच्छ पाणी यांचा जोराने भट्टीतील मालावर वर्षाचि करून भट्टीतील मिश्रण वेणे काढून टाकणे व त्याचंवेळी सर्व मळ अंशतः घुवून काढणे ही क्रिया चालू असताना पाणी कमी पडल्यास अथवा पाण्याचा प्रवाहूच बंद पडल्यास असे डाग पडतात.

वरील दोन कारणे मुळापासून नाहीशी करणे हा सर्वात उत्तम उपाय. स्वच्छलित माल रचण्याची यंत्रणा करणे व पाण्याचा पुरवठा भट्टीतील मालाची घुलाई होऊन जाईपर्यंत अखंड राखणे हे महत्वाचे आहे. वरील प्रकारचे डागही माल वाळून तयार झाल्यावरच समजून येतात. मात्र शुभ्र पांढरा माल असेल तेव्हा ते डाग खपून जाण्याइतके अस्पष्ट असतात. रंगाईत हे डाग लपत नाहीतच पण अविक्क उठून दिसण्याचा संभव असतो.

### लोहऱ्याच्या गंजाचे डाग—

कापड घुलाई खात्यातील ल्लीचिंग पावडर व अन्य रासायनिक द्रव्यांच्या सततच्या उपयोगामुळे प्रभावित असून त्या कारणामुळे पुरेसे प्रदूषित असते. धातूच्या वस्तू, विषेशतः लोहपुक्त जिनसांवर सतत गंज घडण्याचा घोका असतो. भट्टीच्या आतमध्ये जो सिमेन्ट / सिलिकेट संरक्षक थर दिलेला असतो तो तीन एक महिन्यात खराब होतो व गंजाचे डाग पडण्याचा संभव वाढतो. आतला संरक्षक थर वरचेवर

दिला म्हणजे डाग पडत नाहीत. डाग पडल्यावर ते काढून टाकण्यापेक्षा ते पहुंच नयेत यासाठी दक्षता घ्यावी.

गंजाचे डाग मालावर पडलेच तर ते वाँशिग मशीनमध्ये आँकडेलिक आमलाच्या गरम द्रावणात माल चालवून काढता येतात. अर्थात ही एक धुलाई प्रक्रिया एकंदर कामाच्या दृष्टीने बाढली असेच समजावे लागेल. मालावर विक्रीच्या किमतीत कपात मान्य करण्यापेक्षा एक धुलाई प्रक्रिया बाढली तरी हरकत नसावी.

#### मातीचे डाग-

काही कारणानुसार खात्यात पडून राहिला तर त्यावर डाग पडतात. शिवाय तोच माल इकडून तिकडे हलवतानाही डागी होतो. एकदा माल अनेक वेळा खात्यातून बाहेर, तुसन्या खात्यात असा माल हलवला गेला तर त्यास तन्हेतन्हेच्या डागांपासून बाचविणे म्हणजे कठीनच काम. यासाठी खात्यात प्रवेश झाल्यापासून बाहेर पाठवीपर्यंत कापूढ वेगवेगळ्या प्रक्रियांसाठी कोठे कोठे न्यावे लागेल त्याची पूर्वीच नोंद घ्यावी व त्यात बाढ होऊ न देता सर्व प्रक्रिया पुऱ्या कराव्या.

गाडधारवर अथवा तकल्यावर टाकून माल इकडून तिकडे तेतांना आघारासाठी खाली जुने कापडाचे तुकडे अंथरण्याचा प्रवात आहे. या आघारन्या तुकडधाराच्या स्वच्छतेकडे सर्वंसाधारणपणे दुर्लंघ होते व माल डागी होतो. डागी झालेला सर्व माल पुन्हा धुलाई यंत्रामधून धुवून काढणे हा एकच उपाय डाग काढण्यासाठी आहे.

#### तेल व वंगणाचे डाग-

गिरणीतील सर्व यंत्राना, वक्तव्यीरपणे तेल व वंगण घालावे लागते. निष्काळजीपणा व घाईगर्दी यामुळे तेल सांडते. तसेच तेल मशीनच्या अंतर्भुगापर्यंत नीट पोचावे यासाठी वेगवेगळ्या आकाराच्या नळधा व स्पांना जोडणारे भाग असतात. काही यंत्रातील चक्र, गिअसं वर्गे तर तेलाच्या छोट्याशा पावातच किरत असतात. जोडणाऱ्या भागातून तेल गळणे ही तरी गिरणीतीली नेहमीची ढोकेदुखी बन्याच ठिकाणी सहन केली जात असते. या भागातून गळणारे तेल, वंगण काही ठिकाणी पडणे व मालावर डाग यापासून कटाक्षाने बचावाचा प्रयत्न केला गेला पाहिजे. तसे न झाल्यास डागांच्या आपत्तीपासून सुटका नाही.

डाग पडलेला भाग ओळखाने पुसणे एखाचा योग्य अशा विद्रावकाने (Solvent) अगर घावकाने (Cleansing Agent), स्वानिक घर्षणाने स्वच्छ करणे, अशा उपायाने या डागांचा परिणाम जबळ जबळ नाहीसा करणे शक्य असते. मात्र सर्व डाग संपूर्णपणे घालवणे ही एक केवळ अशक्यप्राय गोष्ट आहे.

डाग काढण्याचा दुर्घर प्रसंग येण्यापेक्षा ते पडणारच नाहीत अशी खबरदारी घेणे हा सर्वात उत्तम उपाय.

### रंगयुक्त डाग

रंगखात्यामध्ये रंग रसायन पुरवठा हे एक महत्वाचे डिपार्टमेंट. या डिपार्टमेंट मधून प्रत्येक यंत्राला, प्रत्येक पाळीपद्ध्ये जे जे रंग व जी जी रसायने लागण्यासारखी असतील ती वजन करून व मापाप्रमाणे जबाबदार कामगारावरोवर पाठविली जातात. हे केमिकल व रंगाची कोठी एलाद्या सोयीस्कर ठिकाणी असते. दिवसातून दोन अगर तीन वेळा प्रत्येक यंत्रासाठी लागणाऱ्या वस्तु पाठविल्या जातात. रंग बहुधा शुकटीच्या स्वरूपात असतात. काही रंगमिश्रण द्रवरूपही असतात. इकडून तिकडे नेले जात असताना वायाच्या झोत, इतर कमंचायांचे घवके, हातगाडधांचे अडथळे, पांन तंबाखूच्या घोकामुळे जाता येता भेटणाऱ्या स्नेहयासोबत्याचे हसणे खिदलणे व पाठीवरील थापा, यांमुळे रंग व रसायनांचा छोटासा शिडकावा वाटेत लागणाऱ्या अन्य कापडमालावर होऊ शकतो. आपापल्या यंत्राजवळ पोचल्यावरही अजागळपणे योग्य उपकरणे न वापरणे यामुळे नकळत काही माल खराब होतो.

रंगक्रिया, घुलाई व फिनिशिंग प्रक्रिया संपल्यानंतर मालावर हे आगंतुक डाग दिसतात. उत्तम सावऱा फेस, घुलाईयंत्रातील मालाचा वेग व तपमान याचा योग्य परिणाम घडून बढ़ते क सर्व डाग नाहीसे होऊ शकतात. मात्र एखादे वेळेस घोडासा माल दुसऱ्या दर्जाचा ठरण्याचा घोका निर्माण होतो.

### कांजीचे डाग-

फिनिशिंगसाठी कधी कधी खूप घटू खळमिश्रण वापरले जाते. अशा वेळी खळीचा सर्व भाग कापडधावर न जाता कडेला अगर एका अंगाला कमीअधिक प्रमाणात चिकटून बसतो. माल वाढताना या खळीचे म्हणजेच कांजीचे डाग कापडावर दिसू लागतात. सिलेंडर ड्रायर्स व स्टेंटर यंत्राच्या किलप्स यांच्या संयोगामुळे हे डाग अधिकच तीव्र परिणाम करतात.

अशा तंहेने निर्माण होणारे डाग ओल्या कपड्याने व प्लॅस्टिक ब्रशाने हळू-वारपणे घासून शक्य तितके कमी दिसतील यासाठी प्रयत्न करावे. पुन्हा पुन्हा हा दोष निर्माण होत असेल तर खळमिश्रणातील घटकांवद्दल फेरविचार करून शक्य तितके पातळ मिश्रण, इष्ट फिनिशिंग परिणाम कसा घडवून आणील यासाठी प्रयत्न करावे.

### तयार कपड्यावर पडलेले डाग

कपडा तयार होऊन आला की डाग अजिवात न पडेल अशी खबरदारी घेणे सगळचांना जमते असे नाही. किंवडूना अंगात घातल्या जाणाऱ्या कपड्याला कोण-

तातरी डाग पडणे हे कमप्राप्तच असते. कपडा जितका भारी व नवा तितक्या प्रमाणात डाग पडला म्हणजे चिताही अधिक वाटते. कपडा वराच जुना झाला म्हणजे त्यावर पडलेल्या डागाचे फारसे वैषम्य वाटत नाही. अलिकडे अधिक प्रमाणात असलेले टेरिलीन व संमिश्र धाग्याचकपडे महाग असल्यामुळे डाग काढण्याच्या क्रियेला अधिक महत्व प्राप्त झाले आहे.

पूर्वापार परंपरेप्रमाणे वापरले जात असलेले रेशमी, मखमल, जरतारी, गर्भरेशमी व लोकरीचे कपडे यांवरील डाग काढून टाकणे हे मोठ्या जोखमीचे होऊन वसते.

### कपड्यावरील डागांचे वर्गीकरण

अ) डाग केब्हा पडतात ?

सर्व साधारणपणे पुढील कारणामुळे डाग पडतात.

१) काम करताना-

अशा वेळी डाग पडणार याची पूर्वकल्पना असल्यामुळे कमीत कमी परिणाम होईल अशी काळजी घेणे शक्य असते. मात्र डागांचा उगम जात असतो.

२) खेळताना-

खेळण्यासाठी खास पोषाक केला तर तो वातावरणास अनुरूप असाच असतो. यामुळे त्यावर पडणाऱ्या डागावद्दल काही वाटत नाही. परंतु क्रीडांगणावरील वस्त्याची सोय, घुळीचे वातावरण, अंगास येणारा घाम यामुळे कपड्यांचे ठराविक भाग खाराव होतात. कपडा अंगातून काढल्यावर तो जर पाण्यात वृड्यून ठेवला व साबूचे द्रावण यांचा योग्य उपयोग केला म्हणजे डाग जातात. कापडात मुरलेले डाग काढण्यासाठी धुण्याचा सोडा कोंबट पाण्यात विरचनवून त्या पाण्यान उरलेले सुरले मैदानी डाग निधून जाण्यास मदत होते. मात्र रेशीम व लोकर यांच्या कपड्यांसाठी सोडघाचा वापर करता कामा नये.

३) खाद्यपेयांचे डाग-

खाद्यपेयांचा संसर्ग झाल्यामुळे नेहमी कपड्यावर डाग पडत असतात. खाद्यपेयात वापरले जाणारे वहुतेक रंग कच्चे असतात त्यामुळे ते काढण्यास विशेष कट्ट पडत नाहीत. परंतु काही पदार्थात वापरले जाणारे रंग वा अन्य रंग द्रव्यांचा परिणाम चटकन जात नाही. विशेषत: हळद व इतर मसाल्याचे पदार्थ यांचे डाग अगदी विरूप दिसतात. हे डाग वरचेचर धुण्याने कमी होत जातात व शेवटी नाहीसे होतात. परंतु कोंबट एकील अल्कोहोल अथवा डिनेचर्ड स्पिरीट यांचा उपयोग केला असता डाग लवकर कमी होतात व नंतरच्या धुण्यामध्ये जातात.

४) तेलाचे व अन्य स्तिरध पदार्थाचे डाग-

तेलकट डाग चटकन जात नाहीत. बहुतेक सर्व डाग सावूच्या गरम वा उकळत्या द्रावणाच्या उपयोगाने जातात. डागातील स्तिरध पदार्थाचे प्रमाण जास्त असल्यास केरोसीन तेलासारख्या खनिज अगर सेन्ट्रिय द्रावकाच्या साहाय्याने स्तिरध पदार्थ असलेल्या भागावरील तेलकटपणा शोषून घ्यावा, मग सावणाने घुवावा.

वंगण व अन्य कार्बनयुक्त डाग

कार्बन व वंगण याचे एकजीव झालेले मिश्रण हे जेव्हा कपडधावर पडते तेव्हा ते काढणे कठिण व अत्यंत निकडीचे असते. मिश्रणातील कार्बन अन्य जागी पसरला तर जास्तच कठिण परिस्थिती निर्माण होते. अशा वेळेस डाग पडलेल्या भागाखाली स्वच्छ कपडयाचा अगर टिपकागदाचा जाड थर ठेवावा व वरून केरोसीन अगर अन्य द्रावकाचे येंव सोडत जावे. द्रावकाच्या येवावरोबरच कार्बनचा काही भाग व वंगणातील तेल हे खालच्या कापडाच्या यरावर पडते. अशा रीतीने जेव्हा डागाचा वराचसा भाग नष्ट होतो तेव्हा शेष वंगण तेल व कार्बन कापडयाच्या इतर भागावर न पसरता सावणाच्या गरम द्रावणाने काढता येतो.

लोखंडाच्या गंजाचे डाग

पूर्वी निर्देश केल्याप्रमाणे कढत अगर उकळत्या अॅक्झेलिक आम्लाच्या हलकया द्रावणात डागी भाग वुडवला असता लोखंडाचे डाग हळू हळू नाहीसे होतात. तोच भाग वरचेवर कढत द्रावणात वुडवावा म्हणजे हे डाग जातात. अॅक्झेलिक ऑसिड उपलब्ध नसल्यास पर्यायी उपाय म्हणून उकळत्या पाण्यात लिवाचा रस घालावा. त्याच्या उपयोगाने गंजाचे डाग बन्याच प्रमाणात नाहीसे होतात.

चहा, कॉफी इत्यादि पेये व काही फलांचे डाग

घुण्याच्या सोडयाच्या हलकया परंतु गरम द्रावणाने बहुतेक सर्व पेयांचे डाग ( टेनिक ऑसिडयुक्त ) जातात. डाग पडून वराच कालावधी लोटला असेल तर वरील उपाय लागू न पडण्याचा संभव असतो. अशा वेळी योग्य खवरदारी घेऊन, एनेमेल अगर स्टेनलेस स्टीलचे साहित्य वापरून, ब्लीचिंग पावडरचे सोम्य द्रावण वापरल्यास हे डाग नाहीसे होतात. मात्र ज्या घायांना ब्लीचिंग पावडर वापरलेली चालत नाही, त्यांच्या कपड्यांसाठी हचा द्रावणाचा वापर करू नये. हे द्रावण रासायनिकदृष्टचा फार प्रभावी असल्यामुळे वापरून झाल्यावर आसपासच्या भागावर पडून राहू नये याची काळजी घ्यावी. कपडा स्वच्छ घुवावा व सर्व साहित्यही नीट घुवून ठेवावे.



